



FOTO N.1: Particolare mensole metalliche



FOTO N.2: Particolare piastre in acciaio e solaio Spiroll del soppalco



FOTO N.3: Particolare piastre in acciaio in corrispondenza delle mensole



FOTO N.4: Particolare piastre in acciaio e taglio approssimativo del solaio



FOTO N.5: Lesione al pannello

FOTO N.6: Danni al pannello



FOTO N.7: Danni al pannello

FOTO N.8: Part. cornicione



FOTO N.9: Part. ancoraggio pannello

FOTO N.10: Danni al pannello

FOTO N.11: Danni al pannello della tamponatura



FOTO N.12: INFILTRAZIONI D'ACQUA: *novembre - dicembre 2009*



FOTO N.13: INFILTRAZIONI D'ACQUA: *novembre - dicembre 2009*



FOTO N.14: INFILTRAZIONI D'ACQUA: *febbraio 2010*




FOTO N.15: INFILTRAZIONI D'ACQUA: *novembre - dicembre 2010*



FOTO N.16: INFILTRAZIONI D'ACQUA: *novembre - dicembre 2010*



FOTO N.17: INFILTRAZIONI D'ACQUA: *luglio 2011*



FOTO N.18: INFILTRAZIONI D'ACQUA: *luglio 2011*



FOTO N.19: INFILTRAZIONI D'ACQUA: *luglio 2011*



FOTO N.20: Rotture delle lastre di copertura per la neve: *febbraio 2012*



FOTO N.21: Rotture delle lastre di copertura per la neve: *febbraio 2012*



FOTO N.22: Copertura: particolare parapetto con guaina e profilo in alluminio



FOTO N.23: Copertura: particolare camini di aerazione sulle lastre