



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0610 del 28/08/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 18050631	Data Vs. DDT: 28/08/2018	Altri Rif.: TAURO		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010943	MOTORE ASGEN AF722L N.171273 KW.400 G.1500/1800 V.400 A.970 Ve.250 Ae.8,7	KW.400		171273

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA, COMPENSAZIONE E COMPOUND REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA PULIZIA E SMICATURA COLLETTORE SMONTAGGIO SABBIAURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E FORNITURA E MONTAGGIO DI N.20 SPAZZOLE EG389P (10+10)X38X50 CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE TROVATE DI QUALITA' INFERIORE TIPO EG34D-500 TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO LATO COLLETTORE RICOSTRUZIONE CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE ANELLO DI TENUTA LABIRINTI SU CALOTTA RICOSTRUZIONE CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO 6221 SU CUFFIA E CALOTTA LATO COLLETTORE	6660		6660



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0610** del **28/08/2018**

RICOSTRUZIONE CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE
CUSCINETTO NU222SU CUFFIA E CALOTTA LATO COMANDO
RICOSTRUZIONE CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE ANELLO
DI TENUTA LABIRINTO SU ALBERO INDOTTO
TORNITURA PER ECCENTRICITA' ECCESSIVA DEL COLLETTORE
REVISIONE CAMPI ARMATURA E CAMPI DI ECCITAZIONE CON
VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO
NU222 EM1 C3
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO
GIUNTO 6221 C3
COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI N. 2 TAPPARELLE IN LEXAN
236X390X5mm
RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON
TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
SOSTITUZIONE CAVO IN USCITA DALLO STATORE TROVATO
DANNEGGIATO CON 2 CAVI AL SILICONE 1X70mmq
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 6.660,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.