



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° 26082022

DATA 28/08/2022

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE BUZZI UNICEM SPA

Via ANDRIA 63

Città BARLETTA

intervento richiesto da Sig. Antonio D'URZO

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO

☒ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA DISALLINEAMENTO CEMENTO2 / Ausiliario

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>28/08/2022</u>	<u>03.30</u>	<u>07.15</u>		<u>13.30</u>	<u>16.00</u>	<u>15,52</u>	<u>/</u>	<u>600</u>	

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Richiesta urgente di assistenza per allineamento
Mot. Cemento2 con riduttore Mot. Ausiliario

N.B. Il semigiunto del riduttore ausiliario ha problemi
meccanici e non ingranano in modo corretto.

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

Spazzano Carlo
Angelo Lisi

**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 83 01 16 | Fax 0775 839345 | SDI - MSUXCR1
PEC: rem-motori@messaggipec.it
email: info@rem-motori.it | amministrazione@rem-motori.it
www.rem-motori.it



Dasa-Rägiſter
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° 26/082022

DATA 26/08-08-2022

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE BUZZI Unicem s.p.a. Stab Barletta

Via ANDRIA 63 Città Barletta

Intervento richiesto da Sig. ANTONIO D'URZO

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☐ GUASTO☒ MESSA IN SERVIZIO

ANOMALIA SEGNALATA ALLINEAMENTO MOTORE CEMENTO 2 CON MULINO

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
26/08/2022	15.30	19.00	//	//	//	//	3,5x2	300	=
27/08/2022	//	07.45	/	13.15	19.00	5,5x2	6,5x2	300	=

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

Lavoro di allineamento Motore TIBB Kw 2200
SD 630 KBC n° 420013/1985 con il Mulino
Cemento 2. Avvicinamento Motore e Analisi
Vibrazione sul motore.

N.B. Come già conosciuto dal Us. Personale
il Motore risulta ben Allineato con il mulino e senza vibrazioni.

SOSTITUZIONE MATERIALE Giunto di Accoppiamento mot
ausiliario non in linea ass Acc. Motore - Mulino

FIRMA DEL CLIENTE

Data Firma

Nome e Cognome

INTERVENTO EFFETTUATO DA:
CARLO SPAZIANI
ANGELO G.S.I.