



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

FCA Italy S.p.A. - CASSINO  
ZONA IND.LE - VIA CASILINA  
03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR

Offerta n° 0258 del 28/03/2017

Oggetto: RIPARAZIONE POMPA

Vs. DDT: 404060	Data Vs. DDT: 28/03/2017	Altri Rif.: 28849899 RUSSO GIUSEPPE		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013576	POMPA KSB ETANORM G125-400 G1 N.8-917-250813/3 Q.250,00m3/h H59 G.1455/JohR 2000 2001917688 DELTA T1 CON MOTORE SIEMENS 1LG4 280-4AA50-Z 280S N.UC0602/078455201IM B3 KW.75 G.1485 V.500 A.108			8-917-250813/3

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	LATO MOTORE Revisione avvolgimento statorico con smontaggio e lavaggio con idropulitice Essiccazione al forno Prove con surge-test a 2E+1000 in c.a. Prova isolamento verso terra in c.a. a 3Kv. Per n.1 minuto Prova rigidità dielettrica a 3 Kv. In c.c. Verifiche meccaniche Equilibratura rotore completo di ventola e semigiunto nuovo secondo iso 1944 Doppio ciclo di impregnazione di vernici dielettriche con essiccazione al forno termo controllato L'indotto deve essere sottoposto a nuova equilibratura Riparazione sedi cuscinetti sulle calotte secondo tolleranze consigliate da SKF L'albero di trasmissione dovrà essere rettificato con verifica finale della rotazione assiale e con rifacimento sedi cuscinetti Sostituzione e montaggio ed ingrassaggio cuscinetti SKF 6317 C3 Rimontaggio Verniciatura esterna secondo RAL originale LATO POMPA Smontaggio pompa in ogni particolare Verifica del gioco degli anelli di usura Verifica e ricostruzione boccola acciaio inox sede lavoro baderna Le molle di precarico su paragrasso saranno sostituite I cuscinetti SKF 6311 2RS C3 dovranno essere montati nuovi I tappi di protezione saranno nuovi La sede della puleggia DN32 dovrà essere rettificata La boccola pressa Baderna dovrà essere installata nuova La sede della puleggia sulla flangia dovrà essere rettificata Sarà fornita e installata una nuova baderna Sarà rifatta comunque l'equilibratura della girante Sostituzione e montaggio semigiunto nuovo Saranno installati nuovi parapolvere Sostituzione di tutti gli anelli seeger e rondelle tipo molle a tazza Rimontaggio totale del gruppo motore/pompa e allineamento Prove di tenuta idraulica Prove di tenuta meccanica	5800		5800



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

FCA Italy S.p.A. - CASSINO  
ZONA IND.LE - VIA CASILINA  
03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO - FR

Offerta n° **0258** del **28/03/2017**

Prove di efficienza elettrica  
Certificati di collaudo  
Verniciatura dell'intero gruppo pompante completo di basamento

Totale preventivo € 5.800,00 + I.V.A.

Consegna 2/3SETTIMANE LAVORATIVE S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

FCA Italy S.p.A. - CASSINO

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.