

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

Email PEC: rem-mctori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605





ISO 9001:2015 Cert 758272

G.T.Polifilm S.r.I
Via Orazio, 143

80122 NAPOLI - NA

Offerta n° 0490 del 12/06/2024

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 12/M	Data Vs. DDT: 05/06/2024	Altri Rif.:		
Id. Motore Desc	crizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
N.30	ORE ABB M2BA 355 SMA2 IMB3/IM1001 61P140400747 KW.250 G.2983/2984 V.690/400/415 6/424/414 Hz.50	KW.250		N.3G1P140400747

Dettagli tecnici e costi preventivati.

	• ,		Sc.	Totale
Nr 1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA	3215		3215
	SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE			
	ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA			
	DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
	REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO			
	CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA			
	RICOSTRUZIONE PARAGRASSO INTERNO ED ESTERNO LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE PARAPOLVERE SU ASSE LATO VENTOLA			
	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6219-C3			
	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6219-M-C3 VL0241 ISOLATO ELETTRICAMENTE			
	RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI			
	RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI			
	COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA			
	VERNICIATURA ESTERNA			
	REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO			
		SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA RICOSTRUZIONE PARAGRASSO INTERNO ED ESTERNO LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE PARAPOLVERE SU ASSE LATO VENTOLA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6219-C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6219-M-C3 VL0241 ISOLATO ELETTRICAMENTE RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA	SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA RICOSTRUZIONE PARAGRASSO INTERNO ED ESTERNO LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE PARAPOLVERE SU ASSE LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE PARAPOLVERE SU ASSE LATO VENTOLA 6219-C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6219-C3 SOSTITUZIONE DILLONI DI SERRAGGIO CAVI RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA	SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA RICOSTRUZIONE PARAGRASSO INTERNO ED ESTERNO LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE PARAPOLVERE SU ASSE LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE SEDE PARAPOLVERE SU ASSE LATO VENTOLA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6219-C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6219-M-C3 VL0241 ISOLATO ELETTRICAMENTE RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA

Totale preventivo € 3.215,00 + I.V.A.

Pagina 1 di 2 MOD 7A01



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

Email PEC: rem-mctori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605





ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le -

G.T.Polifilm S.r.l Via Orazio, 143

80122 NAPOLI - NA

Offerta n° 0490 del 12/06/2024

Consegna 10/15GG LAV. S.I. con trasporto a nostro carico Modalità di pagamento: R.D. VISTA FATTURA Validità 10GG DALLA PRESENTE Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

G.T.Polifilm S.r.I

Letto, approvato e accettato.

THE.M. S.F.A.

Pagina 2 di 2 MOD 7A01