

Informazioni	
Numero Documento	4570023613
Data	16.11.2018
Fornitore n°	604727
Valuta	EUR
Responsabile Acquisti	Mauriello Felice
Telefono	0825/295223
Fax	0825/295281
E-mail	
Data consegna	21.12.2018
Nostra registrazione IVA n°	IT00523850642

Indirizzo Di Fatturazione
Novolegno Spa
Provinciale 257
83030 Montefredane Avellino (AV)
Div. fatturazione: PX - PANNELLI

Indirizzo Del Fornitore
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA FR
TEL : 0775830116 FAX : 0775839345
C.F. : 02240470605 P.IVA : IT02240470605

Destinatario merci	Novolegno SPA Fraz. Arcella I-83030 MONTEFREDANE AV	
Condizioni di pagamento	BONIF.BANC. 60 GG FM	Valuta EUR
Termini di consegna	DDP(Consegna sdoganata) /FRANCO NS STABILIMENTO	
Vostro responsabile	SIG. SPAZIANI	
N° Offerta	0791	
Data offerta	16.11.2018	

Pos.	Materiale/Descrizione	Quantità	UM	Prezzo Lordo Prezzo Netto	Prezzo Tot
10	MOTORE ASEA MBM315MB KW160 380V 4P B3 REVISIONE COMPLETA DEL MOTORE CON VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA, SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE, ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA, DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA, REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO, CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO LATO VENTOLA, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO VERIFICA INTEGRITA' PACCO LAMELLARE CON LOOP TEST RIPARAZIONE CONVOGLIATORE GRASSO LATO VENTOLA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6316-2RS/C3, RIPARAZIONE BOCCOLA PARAGRASSI INTERNI, RICOSTRUZIONE DI 3 ANELLI PER SPESSORE CUSCINETTO LATO VENTOLA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA NU318-ECP RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO, RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO, RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI,RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI, COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA, REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO. Forniamo i seguenti componenti: RPXUNBW9999 CODICE GENERICO A QUANTITA' 1,000 PZ	1,000	PZ	3.150,00000 / PZ	3.150,00
Val. net. tot. escl. tas.				EUR	3.150,00

ISTRUZIONI AL FORNITORE:
TASSATIVO CITARE SUL DDT NUMERO ORDINE E POSIZIONE.