



CONCLUSIONI

Analisi criticità:

Dall'analisi effettuata su essiccatore sta lavorando nelle seguenti condizioni:

- si segnala che è assente il motorino del riduttore di giri

AZIONI RICHIESTE:

SMONTAGGIO PER ISPEZIONE VISIVA TAMBURO DELLO SCAMBIATORE E DEGLI INGRANAGGI DEL RIDUTTORE