




No. Rapporto:	001_2016	Cliente:	Burgo Group
Tecnico:	Landi Luciano	Data intervento:	14.07.2016

**Targa alternatore****Perdita grasso dal cuscinetto**

**Regolatore AVR**

***Si osserva che nella parte superiore vi è una resistenza bruciata***

*Interno alternatore*



