

## PRODUZIONE REM MOTORI

---

**Da:** Amministrazione <amministrazione@tnsservice.it>  
**Inviato:** mercoledì 17 luglio 2019 14:53  
**A:** produzione@rem-motori.it  
**Oggetto:** R: RICHIESTA DI OFFERTA URGENTE

---

**Da:** Amministrazione <amministrazione@tnsservice.it>  
**Inviato:** mercoledì 17 luglio 2019 14:46  
**A:** 'produzione@rem-motori.i' <produzione@rem-motori.i>  
**Cc:** 'carlo.spaziani@rem-motori.it' <carlo.spaziani@rem-motori.it>; 'amministrazione@rem-motori.it' <amministrazione@rem-motori.it>  
**Oggetto:** R: RICHIESTA DI OFFERTA URGENTE

Buongiorno,

Come da sua cortese richiesta di seguito trova i prezzi (approssimativi) di riferimento per la revisione e riparazione del motore MC19P R0025.

- Revisione generale comprensiva di: smagnetizzazione e rimagnetizzazione, sostituzione del materiale usurato SENZA la sostituzione del rotore motore  
Costo della lavorazione: € 590,00 + iva
- Revisione generale comprensiva di: smagnetizzazione e rimagnetizzazione, sostituzione del materiale usurato COMPENSIVO della sostituzione del rotore motore  
Costo della lavorazione: € 1.290,00 + iva
- Revisione generale comprensiva di: smagnetizzazione e rimagnetizzazione, sostituzione del materiale usurato COMPENSIVO della sostituzione del rotore motore e di una dinamo tachimetrica REVISIONATA  
Costo della lavorazione: € 1.980,00 + iva
- Revisione generale comprensiva di: smagnetizzazione e rimagnetizzazione, sostituzione del materiale usurato COMPENSIVO della sostituzione del rotore motore e di una dinamo tachimetrica NUOVA  
Costo della lavorazione: € 2.490,00 + iva

Tutti questi prezzi sono indicativi in quanto il motore dovrebbe essere esaminato per poter quantificare un costo più preciso.

Resto a disposizione.

Cordiali saluti,

*Melissa Gatti*

Tecnoservice S.r.l.  
Via Milano, 7  
20084 Lacchiarella ( MI )  
Tel: 02-57619176  
[www.tnsservice.it](http://www.tnsservice.it)

**CHIUSURA ESTIVA DAL 08/08/2019 AL 27/08/2019 COMPRESI**

---

**Da:** PRODUZIONE REM MOTORI <[produzione@rem-motori.it](mailto:produzione@rem-motori.it)>

**Inviato:** martedì 16 luglio 2019 18:29

**A:** [info@tnsservice.it](mailto:info@tnsservice.it)

**Cc:** 'SPAZIANI CARLO ' <[carlo.spaziani@rem-motori.it](mailto:carlo.spaziani@rem-motori.it)>; ANTONELLA <[amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)>

**Oggetto:** RICHIESTA DI OFFERTA URGENTE

Buongiorno,

si richiede un offerta per una revisione e per una riparazione del motore con e senza sostituzione della dinamo tachimetrica:

BBC CEM FD MC19P R00250179

REGIME NOMINAL FERME 83V

3000 GIRI

14,4 A

1 KW

Con azionamento Tecnoservice DSA300/20T0000

La ringrazio

Ufficio Produzione



***R.E.M. s.r.l.***

*Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)*

*Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345*

*Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)*

*Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)*

*Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)*



**Dasa-Rägister**  
UNI EN ISO 9001:2015  
IQ-0310-05