



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 22/07/2020

Spett.le

SEA WORLD MANAGEMENT S.A.M. as Owner's
agent only

Gildo Pastor Center 7 Rue Du Gabian - 7th Floor -
Bloc B-D

Verbale n° 15024

Motore n° 5000015070

Matricola

Comm. n° 20200451

Specifiche: ALTERNATORE (TARGA NON LEGGIBILE)

Cuscinetto L.C.: 6226 2Z/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320 2Z/C3

NOTE:

Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 2.2 Ampere. Valore di resistenza ohmica misurato 99 Ohm.


L'alternatore monta protezione termica del tipo PT100 sia sugli avvolgimenti che sui cuscinetti.

NB: La sonda PT100 nominata come T1 proveniente dallo statore e la sonda PT100 proveniente dal cuscinetto lato opposto giunto sono state trovate staccate dalla morsettiera e sono state lasciate scollegate.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0035	320
FASE V	0.0035	320
FASE W	0.0035	320

Temperatura collaudo: 27°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: _____

Lato Opp. Comando: _____

Giri/min.: _____

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: _____

DBI: _____

DBI: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBC: _____

DBM: _____

DBM: _____

DBM: _____

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI