VIPA Italia S.r.l. via Lorenzo Bernini 4 25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
Tel. 030-21 06 975 http://www. vipaitalia.it
Fax. 030-21 06 742 Email: info@vipaitalia.it

richriparazione.pdf rel. 070417

Richiesta di Riparazione / sostituzione / verifica

Spett. VIPA Italia S.r.l.

Data: 18/09/2015

Egregi Signori
Vi comunichiamo che per il prodotto sotto descritto abbiamo riscontrato i seguenti difetti

Cliente:

Codice prodotto: CPU315SB Serial number: 315-2AG13 001486

HW. Release : SW. rel.

Ricevuto con DDT nr. : 2958 FT. ACCOMP. del: 03/08/2015

Inviatavi con DDT nr. : del:

Difetto riscontrato: - NON COMUNICA -
- UN US. TECNICO HA GIA' FATTO UN INTERVENTO TELEFONICO DI DUE ORE -

VIPA provvederà alla verifica dei difetti segnalati e proporrà la soluzione più adeguata al caso:
riparazione con addebito, riparazione o sostituzione in garanzia.

Timbro e firma del cliente

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839348
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

Nome e funzione del richiedente

Nome: ALFREDO EVANGELISTI

Funzione: TECNICO

In caso di prodotto non riparabile, o in caso di non accettazione del preventivo, verrà comunque addebitato il costo analisi del prodotto stesso.

VIPA Italia S.r.l. Vi autorizza a rendere il materiale oggetto della presente richiesta esclusivamente a mezzo: TNT TRACO Tel. 199803868 in porto assegnato a destino, specificando sui Vs. documenti di trasporto il peso del collo.

N.B. Si prega di compilare un documento per ogni prodotto e di specificare puntualmente il difetto riscontrato.
Ciò ci consentirà di essere più celeri nelle nostre azioni
A seguito della presente segnalazione verrà rilasciato un verbale di riparazione / verifica.