DIAGRAMMA DI FLUSSO
APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08
TITOLO IV CAPO I

888 Software GROUP Polistudio

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI DEVE:

- VALUTARE SE I LAVORI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/08 (allegato X) — I
- SE RIENTRANO
- NOMINARE EVENTUALMENTE IL RESPONSABILE DEI LAVORI — I
- CALCOLARE LA DURATA DELLE FASI DI LAVORO E DELL'ENTITA' DEI LAVORI — I
  - SE ENTITA' > 200 U-G
  - E
  - SE IMPRESA UNICA
- VALUTARE SE NUMERO IMPRESE ESECUTRICI MAGGIORE DI UNO — I
  - SE PIU' IMPRESE
- VALUTARE SE PRESENTE TITOLO ABILITATIVO — I
  - SE VALUTAZIONE NEGATIVA
  - SE VALUTAZIONE POSITIVA
- NOMINARE IL CSP — I
- TRASMETTERE NOTIFICA PRELIMINARE ALL'ASL ED ALLA DPL — XIV
- VALUTARE PSC E FIS — III
  - SE CONFORMI
- NOMINARE IL CSE — VI
- TRASMETTERE IL PSC ALLE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE L'OFFERTA E/O AFFIDATARIE — VII
- VERIFICARE L'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE / LAVORATORI AUTONOMI (allegato XVII) — X

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEVE:

- REDIGERE IL PIANO DI SICUREZZAE COORDINAMENTO ED IL FASCICOLO INFORMAZIONI — II
  - DOPO L'ELABORAZIONE
- TRASMETTERE IL PSC ED IL FIS AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE DEI LAVORI — III

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEVE:

- IN CASO DI ASSENZA DI CSP — XIV
- VERIFICARE L'IDONEITA' DEL POS — XII
  - SE ESITO NEGATIVO
- TRASMETTERE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA ALL'IMPRESA AFFIDATARIA — XII
- AGGIORNARE IL PSC SULLA SCORTA DELLE VARIAZIONI DEI LAVORI E TRASMETTERLO ALL'IMPRESA AFFIDATARIA — XV
- ORGANIZZARE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO — XV
- VERIFICARE L'APPLICAZIONE DEL PSC DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E LAV. AUT. E VERBALIZZARE I SOPRALLUOGHI — XV
  - SE VERIFICA NEGATIVA
- CONTESTARE IN FORMA SCRITTA A IMPRESE E LAV. AUT. LE MANCANZE RILEVATE SULLA APPLICAZIONE DEL PSC E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 94, 95 E 96 DEL D.Lgs. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE — XV
  - SE MANCATO ADEGUAMENTO
- PROPORRE AL COMMITTENTE, IN CASO DI MANCATO ADEGUAMENTO DELLE IMPRESE/ LAV. AUT. ALLE DISPOSIZIONI, LA SOSPENSIONE, L'ALLONTANAMENTO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — XV
  - SE MANCATO PROVVEDIMENTO DEL COMMITTENTE / RESP. LAV.
- COMUNICARE ALL'ASL ED AL DPL INADEMPIENZA DEL COMMITTENTE/ RESPONSABILE DEI LAVORI — XV
- SOSPENDERE IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE LE SINGOLE LAVORAZIONI FINO ALLA VERIFICA DEGLI AVVENUTI ADEGUAMENTI — XV

L'IMPRESA DEVE:

- PRODURRE DOCUMENTAZIONE IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE SE AFFIDATARIA VERIFICARE DOCUMENTAZIONE IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE PER SUBAFFIDATARI E TRASMETTERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AL COMMITTENTE/RL — X
- CONSULTARE IL PSC — VIII
- ACCETTARE IL PSC O EVENTUALMENTE PROPORRE MODIFICHE O INTEGRAZIONI E TRASMETTERLE AL CSE SE AFFIDATARIA — VIII
- REDIGERE IL POS — XI
- SE AFFIDATARIA TRASMETTE PSC E POS AI SUBAFFIDATARI
- ADEGUARE IL POS SULLA SCORTA DELLE RICHIESTE DEL CSE E/O DELL'IMPRESA AFFIDATARIA — XIII
- SE AFFIDATARIA VERIFICA CONGRUENZA POS SUBAFFIDATARI CON PROPRIO E TRASMETTE PROPRIO POS E POS SUBAFFIDATARI AL CSE — XIII
- AGGIORNARE IL POS SULLA SCORTA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL PSC E/O PER LE VARIAZIONI DELLE MODALITA' OPERATIVE PREVISTE NEL POS ORIGINARIO E LE TRASMETTE AL CSE — XV
- RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DEL PSC E DEGLI ARTT. 95 E 96 DEL D.Lgs. 81/08 — XV
- SE AFFIDATARIA VIGILA SULL'APPLICAZIONE DEL PSC — XV
- ADEGUARSI ALLE RELATIVE CONTESTAZIONI DEL CSE — XV
- SOSPENDERE I LAVORI, ALLONTANARE LE IMPRESE/ LAV. AUT., RESCINDERE IL CONTRATTO, SULLA SCORTA DELLE PROPOSTE DEL CSE — X

IL LAVORATORE AUTONOMO DEVE:

- PRODURRE DOCUMENTAZIONE IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE TRASMETTERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AL COMMITTENTE/RL — X
- CONSULTARE IL PSC — VIII
- RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DEL PSC E ART. 94 DEL D.Lgs. 81/08 — XV
- ADEGUARSI ALLE RELATIVE CONTESTAZIONI DEL CSE — XV

LEGENDA ABBREVIAZIONI	
CSP	= COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
CSE	= COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE
PSC	= PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FIS	= FASCICOLO INFORMAZIONI SICUREZZA
POS	= PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
LAV. AUT.	= LAVORATORE AUTONOMO
ASL	= AZIENDA SANITARIA LOCALE
DPL	= DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
RLS	= RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
RESP. LAV.	= RESPONSABILE DEI LAVORI

LEGENDA ADEMPIMENTI

- ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
- ADEMPIMENTI DEL CSP
- ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA
- ADEMPIMENTI DEL CSE
- ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE AUT.

LEGENDA TEMPISTICA

I	= PRIMA O ALL'INIZIO DELLA PROGETTAZIONE DELL'OPERA
II	= DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA
III	= QUANDO LA PROGETTAZIONE E' TERMINATA ED IL PSC E' ULTIMATO E/O INTEGRATO/MODIFICATO
IV	= DOPO AVER RICEVUTO E VALUTATO IL PSC
V	= DOPO LE RICHIESTE DEL COMMITTENTE E DEL RESP. LAV.
VI	= PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
VII	= ALLA RICHIESTA DELL'OFFERTA
VIII	= DOPO AVER RICEVUTO IL PSC
IX	= DOPO AVER RICEVUTO PROPOSTE DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE
X	= PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
XI	= PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E DOPO AVER RICEVUTO IL PSC E/O CONCORDATO LE MODIFICHE DELLO STESSO DOPO AVER RICEVUTO L'INCARICO DAL COMMITTENTE O DAL RESPONSABILE DEI LAVORI SE NON E' PREVISTO IL CSP O IL CSE
XII	= PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E DOPO AVER RICEVUTO IL POS
XIII	= PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E DOPO LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE
XIV	= PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
XV	= DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

POLISTUDIO
www.polistudio.it

888 SOFTWARE PRODUCTS
www.888sp.it