s. Aldo

ABB. SORA 6000

06/2014

Lu/Mo	-	2	9	16	23	30
Ma/Tu	-	3	10	17	24	-
Me/We	-	4	11	18	25	-
Gi/Th	-	5	12	19	26	-
Ve/Fr	-	6	13	20	27	-
Sa/Sa	-	7	14	21	28	-
Do/Su	1	8	15	22	29	-

8
9 SCALDIGLIA 1.30
10
11
12
2.
1 13



- 1.4
+ 26

ss. Pietro e Paolo

~~[illegible]~~ - ~~[illegible]~~ 15

~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

~~VIBR 320A AMP 33~~ VIBR 0.5 ~~AP 18~~

07/2014

Lu/Mo	-	7	14	21	28
Ma/Tu	1	8	15	22	29
Me/We	2	9	16	23	30
Gi/Th	3	10	17	24	31
Ve/Fr	4	11	18	25	-
Sa/Sa	5	12	19	26	-
Do/Su	6	13	20	27	-

ss. Primi Martiri

SIEMENS
KW 45 SORA
ISOLAMENTO 1° al SMONTARE 1994

8
- VENTOLA NUOVA da sostituire o NUOVA
9 PARAPOLVERE NUOVO
- SCATOLA MORSETTIERA DA SALDARE
10 COPERCHIO DA SALDARE IN + PARTI
- ARRIVATA SMONTATA CON ALCUN PEZZ. ROTTO
11
12
2 CUSCINETTI 6317 C3
13
- RIPARAZIONE COPRIVENTOLA
14
- Molle VANNO lato GIUNTO
15
- Motore CON CACOTTA ISOLATA +
16 PARAGRASSI ISOLATI LATO VENTOLA
- TERMICHE? N. 519 AVVolgimento?
17
- EQUILIBRATURA
18
19