R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

FIMET
Agente – Distributore per il LAZIO

All'attenzione di / to: Sig. Lazzaro
Società / Company: Cartiere Burgo s.p.a.
Paese / Country: Avezzano (Aq)

Patrica mercoledì 23 marzo 2005

Oggetto:Relazione su Mot. Siemens 1GG5182ONE40-6JUS N.726658/1987 KW.61.5 GIRI 1870/2150

Vs. Riferimento: Vs. DDT 5050219 NUMERO CARTIERA 3627 RICH. Sig. LAZZARO

In riferimento alla vs richiesta vi rimettiamo la seguente Relazione:

Il motore oggetto del vs. ddt allo smontaggio presentava il cuscinetto lato giunto completamente grippato e saldato sull'albero, inoltre ha i campi di eccitazione completamente bruciati. Mentre per quello che riguarda la rottura del cuscinetto data l'età della macchina si può supporre che l'anomalia sia dovuta alle ore di lavoro, mentre la probabile rottura dei campi di eccitazione è dovuta ad una insufficiente ventilazione.

Da quanto esposto Vi consigliamo di intervenire ad intervalli più ravvicinati nel tempo sulla macchina per evitare la rottura dei cuscinetti e curare con maggior attenzione la ventilazione della macchina.

N.B. in allegato vi inviamo le foto dei campi di eccitazione e del cuscinetto rotto

Cordiali saluti
REM s.r.l.