Direzione Logistica Acquisti
Uffici Direzionali
Via Luigi Buzzi, 6
15033 Casale Monferrato
Tel.(0142) 416.401
Fax (0142) 416.616
Partita IVA 01772030068
Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80
Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA, 17/B
03010 PATRICA FR
IT

Ordine n.215666 del 30/06/2015 - E rev.1 DV del 04/09/2015 (Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.
Le fatture debbono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato**
Le fatture devono essere inviate mezzo posta elettronica all'indirizzo : **bu-forn@buzziunicem.it**

Importo netto	11.957,00
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	NOSTRO
Annotazioni	OGGETTO DELLA REVISIONE : Inserito pos. 2. Alla c.a. sig. Spaziani

Oggetto : REVISIONE GENERALE MOTORE TIBB 2200 KW

Destinatario : Barletta - 76121 Via Andria 63 Barletta (BT) - (IT)

#	*articolo*	*art.forn.*	*commessa*	*R.d.A.*	*consegna*	*u.m.*	*quantità*	*prezzo unitario*	*sconti*	*prezzo netto*
1	**PRESTAZ.**			**EAM17965**		**NR**	**1**	**10.000,0000**		**10.000,0000**

REVISIONE GENERALE MOTORE ELETTRICO "TIBB 2200 KW - 5400 V"
Rif. offerta n. 305 del 11/05/2015

LAVORI DA EFFETTUARSI

- smontaggio motore in tutti i suoi particolari, verifica di ogni particolare prima della bonifica
- bonifica di tutti i particolari con lavaggio ed essiccazione al forno
- scollegamento del collettore ad anelli e collaudo con prove (effettuate da DLA) sia del rotore che dello statore
- prove DLA
  . indice di polarizzazione
  . misura del fattore di perdita tangente delta alla tensione nominale min.
  . prova di capacita alla tensione nominale min.
  . prova di resistenza di fase
- tornitura collettore ad anelli
- controllo uscite avvolgimento rotorico e collegamento collettore ad anelli
- verifica bandaggio rotore
- verifica isolatori morsettiera
- verifica di tutte le biette e delle legature statoriche
- doppio ciclo di impregnazione ed essiccazione degli avvolgimenti rotorici e statorici
- eventuale sostituzione dei portaspazzole con portaspazzole di ns. fornitura
- sostituzione spazzole di ns. fornitura
- equilibratura rotore secondo norme ISO 1940
- verifica diffusori grasso lato accoppiamento
- riparazione sedi cuscinetti sulle calotte sia lato accoppiamento mulino che lato opposto secondo tabelle SKF

- verifica sedi cuscinetti e chiavette sull'albero
- sostituzione e montaggio dei n. 3 cuscinetti di ns. fornitura (di cui n.1 isolato)
- pulizia circuito di raffreddamento
- rimontaggio completo e verniciatura esterna

.

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
2	**PRESTAZ.**			**36231**		**NR**	**1**	**1.957,0000**		**1.957,0000**

INTERVENTO TECNICO ALLINEAMENTO MOTORE
Rif. consuntivo n. 0306 del 27/08/2015

Attività effettuata i giorni 25 e 26 agosto u.s. da parte di due Vs. tecnici spacializzati.

Consuntivo :

- n. 7 ore di viaggio a/r : EUR 714,00
- n. 6,5 ore di lavoro : EUR 663,00
- diaria giornaliera : EUR 80,00
- pernottamento : EUR 110,00
- rimborso km : EUR 390,00

TEMPISTICHE

L'attività in stabilimento sarà effettuata tassativamente nelle settimane 33/34.

La data definitiva sarà concordata con congruo anticipo col nostro responsabile sig. Ezio Giordano, tel. 0142.416.558 - egiordano@buzziunicem.it

L'attività c/o Vs. officina sarà da Voi organizzata in modo da rispettare la suddetta tempistica.

GARANZIA

Di 12 mesi sulle parti sostituite o riparate
Qualora entro i termini di garanzia previsti si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, il Fornitore provvederà a sue spese, ad eliminare i difetti ed a venir meno le difformità.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.
Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente

Buzzi Unicem S.p.A. - Cap.Soc.Vers.: € 123.636.658,80 - Sede Sociale : 15033 Casale Monferrato (AL) Via Luigi Buzzi 6 - REA 134288

Buzzi Unicem S.p.A. - Cap.Soc.Vers.: € 123.636.658,80 - Sede Sociale : 15033 Casale Monferrato (AL) Via Luigi Buzzi 6 - REA 134288