# R.E.M. s.r.l.

FIMET
Agente – Distributore per il LAZIO

***Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)***

***Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345***

***Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it***

***Email: amministrazione@rem-motori.it***


SPETT.LE
Cartiere Guarcino

- **Att.ne Ing. Toti**

Patrica 21 Giugno 2011

Protocollo: N°.40

Oggetto: MOTORE MARELLI 355LB4 COD.B2C3512AA022P4 N.D-08259 KW.250 G.1486 V.3000 A.61 KG.1860

In riferimento al motore di cui sopra consegnatoci con vs. DDT 345 del 12/05/2011 La informo di quanto segue:

Il motore risulta con l'avvolgimento statorico bruciato e la gabbia del rotore interrotta. Tale tipo di rottura, nel caso si volesse riparare, richiede la ricostruzione completa dell'avvolgimento statorico in media tensione e l'intera ricostruzione dell'avvolgimento rotorico.
Tali operazioni considerato i costi attuali del rame, del materiale isolante e della manodopera, portano il costo della riparazione se non pari, prossimo al costo del motore nuovo, rendendo così non conveniente la riparazione stessa.

Cordiali saluti
.

Cordiali saluti
**REM s.r.l.**