magazzino1@rem-motori.it

Da: info@rem-motori.it
Inviato: martedì 16 gennaio 2024 17:45
A: magazzino1@rem-motori.it
Oggetto: I: Offerta riparazione inverter Vacon PN NXP10305A0N0SSAA1B1B4B8C2 SN 11701785

Priorità: Alta

Da: info@rem-motori.it <info@rem-motori.it>
Inviato: venerdì 12 gennaio 2024 08:51
A: 'Ufficioacquisti' <ufficioacquisti@rem-motori.it>
Cc: 'magazzino1@rem-motori.it' <magazzino1@rem-motori.it>
Oggetto: I: Offerta riparazione inverter Vacon PN NXP10305A0N0SSAA1B1B4B8C2 SN 11701785
Priorità: Alta

Da: Massimiliano Bufarini <massimiliano@mga-automation.it>
Inviato: venerdì 12 gennaio 2024 08:45
A: info@rem-motori.it
Cc: amministrazione@rem-motori.it
Oggetto: Offerta riparazione inverter Vacon PN NXP10305A0N0SSAA1B1B4B8C2 SN 11701785

Buongiorno, di seguito diagnosi tecnica e preventivo di riparazione:

Con analisi visiva si notano le barre di uscita con segni di surriscaldamento diverso tra loro. Si riscontra anche una bruciatura di una resistenza di shunt nel modulo 1. Necessaria la sostituzione dei moduli IGBT, delle schede driver che pilotano i moduli e delle schede asic per problema di retrocompatibilità con le schede driver. Per ripristinare il drive in modo corretto è consigliato ma non necessario sostituire le ventole con il kit retrofit a 48V. Inoltre la casa madre consiglia la sostituzione dei condensatori dopo 12 anni, in condizioni buone possono arrivare anche a 16/18 anni. Per verificare il corretto funzionamento della parte di ingresso è necessario riparare prima la parte di uscita anche se dai test statici non risulta avere

problemi. Per i componenti consigliati, in caso di rottura futura, non possiamo assumerci responsabilità (si nota infatti che le ventole sono già state sostituite dal cliente, per il momento non riscontrano problemi).

La riparazione compre la sostituzione del power module, due driver board, due asic assembly, due interface board

Totale a corpo euro 18.650,00 netto

Vista l'età del drive si consiglia anche la sostituzione dei condensatori e delle ventole

Totale a corpo euro 9.600,00 netto

Per la consegna e le condizioni commerciali ci aggiorniamo in eventuale sede d'ordine.

Massimiliano Bufarini
Mob. +39335 392611
massimiliano@mga-automation.it
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/massimiliano-bufarini-ba3440b0/
Web: www.mga-automation.it

"Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura aziendale, pertanto sono da ritenersi riservate e rivolte esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La comunicazione, diffusione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario, è proibita e sanzionabile ai sensi di Legge come previsto dall'art 616 del Codice Penale e dal Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è MGA Automation s.r.l., Falconara Marittima.
Per finalità di sicurezza informatica e allo scopo di un continuo e corretto svolgimento dell'attività lavorativa ed amministrativa, La informo inoltre che la risposta o l'eventuale invio spontaneo da parte sua di e-mail al presente indirizzo, potrebbe non assicurarne la relativa confidenzialità di lettura, in quanto i messaggi possono essere letti anche da altri soggetti aziendali oltre che dal sottoscritto.
Se Lei non è il corretto destinatario della presente comunicazione e il messaggio Le è stato inviato per errore, La invito a distruggerlo e a comunicarlo immediatamente inviando una e-mail a "info@mga-automation.it".

Per il trattamento dei dati personali si rinvia all'informativa presente sul sito aziendale www.mga-automation.it/GDPR