Spett.le
REM srl
Via Ferruccia, 16/a
03010 Patrica (FR)

Airasca, 18/09/2018

Con riferimento agli sporadici casi di rumorosità riscontrati, SKF comunica che tale fenomeno non è necessariamente indicativo di un danneggiamento in atto né incipiente.

Nelle applicazioni veloci e/o poco caricate, quali ad esempio alcuni motori elettrici, i cuscinetti - seppur montati correttamente - possono talvolta trovarsi a lavorare in condizioni tali da determinare l'insorgenza di questo "rumore", che non ne inficia tuttavia la durata di servizio.

Naturalmente per garantire un buon funzionamento degli impianti rimane fondamentale l'attenzione costante verso le opportune pratiche manutentive ed il mantenimento delle corrette condizioni di lubrificazione.
Si ricorda infatti come si possa riscontrare l'attenuazione / l'eliminazione della rumorosità impiegando un grasso con opportune caratteristiche in funzione delle condizioni di esercizio, in termini di sapone ed additivi ma anche, per esempio, aumentando la viscosità a fronte di elevate temperature di esercizio o riducendola per applicazioni particolarmente fredde.

Al riguardo, i Certified Rewinders partner di SKF sono a disposizione per fornire il supporto necessario all'ottimizzazione della manutenzione.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,

Cordiali saluti.

Vittorio Zanella
Engineering Manager Industrial Sales Italy