R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° ..... DATA 25/01/2019

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FMA

Via ..... Città AVELLINO

intervento richiesto da .....

MOTIVO DELL'INTERVENTO ☒ **GUASTO** ☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA .....

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
25/01/2019	08:00	/	1/2 h	15:00	17:00	7h	2h	190	/

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

DOPO ALCUNE PROVE DI RADDRIZZATURA IN MANUALE È STATA ABBASSATA LA TORRETTA RELATIVA AL TASTATORE N° 4 DI 1 mm PER EVITARE ATTRITI IN ROTAZIONE (SEGNALATI CON L'ALLARME CNC DI "ANOMALIA ROTAZIONE PEZZO" e DI "A1 SORVEGLIANZA PROFILO). L'INTERVENTO ~~[illegible]~~ SI È PROTRATTO FINO ALLE 12:00 CIRCA CAUSA DISORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE FMA. SONO STATE EFFETTUATE POI PROVE DI RADDRIZZATURA SU N° 20 ALBERI (GLI UNICI DISPONIBILI PER ASSENZA DI PRODUZIONE), DURANTE LE QUALI È STATA NECESSARIA LA MODIFICA DI ALCUNI PARAMETRI DEL SOFTWARE CNC e PLC. LA PRESSA HA RIPRESO A LAVORARE, MA SI VUOLE SEGNALARE

~~SOSTITUZIONE MATERIALE~~ L'INSTABILITÀ MECCANICA DEL SISTEMA, IL QUALE DOPO ALCUNI CICLI SUBISCE UNA VARIAZIONE NELL'ALLINEAMENTO DELLE TORRETTE, PERDENDO LA CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO OTTIMALE E RENDENDO NECESSARIO UN NUOVO RIATTREZZAMENTO E, PER COMPLETEZZA, UNA NUOVA TARATURA DELLE SONDE. LA PRESSA LAVORA MA PUÒ SUBIRE FERMI PER LE CAUSE APPENA DESCRITTE

FIRMA DEL CLIENTE

Data ..... Firma .....

Nome e Cognome .....

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

BASILISCO A.