

**R . E . M .   S . r . L .**

**Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)**

**Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345**


|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>C l i e n t e</b>                     | <b>:Quasar Engineering srl</b>            |
| <b>I n d i r i z z o</b>                 | <b>:Via Armando Fabi, 03100 Frosinone</b> |
| <b>D e s i g n .   i m p i a n t o</b>   | <b>:Tornio Fimap TP22 id17</b>            |
| <b>N u m e r o   d i   d i s e g n o</b> | <b>:2010/7694</b>                         |
| <b>C o m m e s s a</b>                   | <b>:2010/7694</b>                         |

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produttore</b>                | <b>: R.E.M. srl</b>                             |
| <b>Indirizzo</b>                 | <b>: Via Ferruccia 16/A<br/>Patrica (Fr)</b>    |
| <b>Cliente Finale</b>            | <b>: Avio spa</b>                               |
| <b>Indirizzo</b>                 | <b>: C.So Garibaldi, 22 - Colleferro (Roma)</b> |
| <b>Responsabile del Progetto</b> | <b>: ALE</b>                                    |


**Modificato il: 27.Lug.2010**      **Da**      **ALE**      **Numero delle pagine**      **10**

|           |      |      |        |             |           |            |                 |                        |  |                        |    |
|-----------|------|------|--------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|--|------------------------|----|
|           |      |      | Data   |             | 2010/7694 | R.E.M. srl | Pagina iniziale | 2010/7694              |  | =                      |    |
|           |      |      | Diseg. | AAA         |           |            |                 |                        |  | +                      |    |
|           |      |      | Plot.  | 27.Lug.2010 |           |            |                 | Tornio Fimap TP22 id17 |  | Quasar Engineering srl |    |
| Modifiche | Data | Nome | Norm.  |             |           |            |                 |                        |  |                        | 17 |

|           |                                           |      |        |                 |                        |            |                       |                        |         |
|-----------|-------------------------------------------|------|--------|-----------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|---------|
| 0         | 1                                         | 2    | 3      | 4               | 5                      | 6          | 7                     | 8                      | 9       |
| 1         | PAGINA INIZIALE                           |      |        |                 |                        |            |                       | 08 . Set . 2010        | DMM     |
| 2         | Sommario delle pagine                     |      |        |                 |                        |            |                       | 08 . Set . 2010        | DMM     |
| 5         | Alimentazione generale                    |      |        |                 |                        |            |                       | 10 . Ago . 2010        | DMM     |
| 6         | Potenza motori                            |      |        |                 |                        |            |                       | 10 . Ago . 2010        | DMM     |
| 7         | Potenza motore principale                 |      |        |                 |                        |            |                       | 10 . Ago . 2010        | DMM     |
| 10        | Modulo di sicurezza emergenze             |      |        |                 |                        |            |                       | 10 . Ago . 2010        | DMM     |
| 11        | Modulo di sicurezza ripari                |      |        |                 |                        |            |                       | 10 . Ago . 2010        | DMM     |
| 15        | Ausiliari                                 |      |        |                 |                        |            |                       | 10 . Ago . 2010        | DMM     |
| 16        | Ausiliari                                 |      |        |                 |                        |            |                       | 10 . Ago . 2010        | DMM     |
| 17        | Gestione elettrovalvola cambio velocit... |      |        |                 |                        |            |                       | 08 . Set . 2010        | DMM     |
| 1         |                                           |      |        |                 |                        |            |                       |                        | 5       |
|           |                                           |      | Data   |                 | 2010 / 7694            | R.E.M. srl | Sommario delle pagine | 2010 / 7694            | =       |
|           |                                           |      | Diseg. | DMM             |                        |            |                       |                        | +       |
|           |                                           |      | Plot.  | 27 . Lug . 2010 | Tornio Fimap TP22 id17 |            |                       | Quasar Engineering srl | Pag . 2 |
| Modifiche | Data                                      | Nome | Norm.  |                 |                        |            |                       |                        | 17      |




|           |      |      |        |              |                        |            |                        |
|-----------|------|------|--------|--------------|------------------------|------------|------------------------|
| 2         |      |      |        | 6            |                        |            |                        |
|           |      |      | Data   |              | 2010/7694              | R.E.M. srl | Alimentazione generale |
|           |      |      | Diseg. | DMM          |                        |            | 2010/7694              |
|           |      |      | Plot.  | 27.Lug. 2010 | Tornio Fimap TP22 id17 |            | Quasar Engineering srl |
| Modifiche | Data | Nome | Norm.  |              |                        |            | Pag. 5                 |
|           |      |      |        |              |                        |            | 17                     |



|           |      |      |        |             |                        |            |                |                        |   |        |
|-----------|------|------|--------|-------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|---|--------|
|           |      |      | Data   |             | 2010/7694              | R.E.M. srl | Potenza motori | 2010/7694              | = |        |
|           |      |      | Diseg. | DMM         |                        |            |                |                        | + |        |
|           |      |      | Plot.  | 27.Lug.2010 | Tornio Fimap TP22 id17 |            |                | Quasar Engineering srl |   | Pag. 6 |
| Modifiche | Data | Nome | Norm.  |             |                        |            |                |                        |   | 17     |








Ripari  
interventuti

|           |      |      |        |             |                        |                               |                        |
|-----------|------|------|--------|-------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 10        |      |      |        | 15          |                        |                               |                        |
|           |      |      | Data   |             | 2010/7694              |                               |                        |
|           |      |      | Diseg. | DMM         | R.E.M. srl             | Modulo di sicurezza<br>ripari | 2010/7694              |
|           |      |      | Plot.  | 27.Lug.2010 | Tornio Fimap TP22 id17 |                               | Quasar Engineering srl |
| Modifiche | Data | Nome | Norm.  |             |                        |                               | Pag.11                 |
|           |      |      |        |             |                        |                               | 17                     |









|           |      |      |        |              |                                     |            |                                                 |                        |  |         |  |
|-----------|------|------|--------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|--|---------|--|
| 16        |      |      |        |              |                                     |            |                                                 |                        |  |         |  |
|           |      |      | Data   |              | 2010/7694<br>Tornio Fimap TP22 id17 | R.E.M. srl | Gestione<br>elettrovalvola<br>cambio velocit... | 2010/7694              |  | =       |  |
|           |      |      | Diseg. | DMM          |                                     |            |                                                 |                        |  | +       |  |
|           |      |      | Plot.  | 27.Lug. 2010 |                                     |            |                                                 | Quasar Engineering srl |  | Pag. 17 |  |
| Modifiche | Data | Nome | Norm.  |              |                                     |            |                                                 |                        |  | 17      |  |