



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 20/10/2021

Spett.le
VIBAC S.p.A. AQUILA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO (AL)

Verbale n° **15508** Motore n° **5000013392** Matricola **11202430**
Comm. n° **20210633** Specifiche: MOTORE BAUMULLER DST2-200KS54W-030-5 N.11202430 KW.16 - 8 G.300 -300 V.340 -
295 A.38 - 19 HZ.75 -75
KW.16 - 8
Cuscinetto L.C.: 61838MA/C3 Cuscinetto L.O.C.: 61836MA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 340 Volt, 15.7 Ampere, 300 giri.

Rotazione antioraria: 340 Volt, 15.7 Ampere, 300 Giri.

Controllo segnali di uscita encoder: Alimentazione 5 Volt, valore dei segnali in uscita 0.8 Volt.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.83	>1000	1000	Avv. Nuovo: OK
FASE V	0.83	>1000		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.83	>1000		Avv. Revis.: _____
Temperatura collaudo: 17°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **AK ERM280**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 300

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 10

DBI: 10

DBI: 300

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 300

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 300

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI