


Anomalie cuscinetti a strisciamento



Impatti visibili nella forma d'onda acquisita con sonde di prossimità installate su un compressore centrifugo NUOVO PIGNONE con cuscinetti a strisciamento