


**REM** s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - M5UXCR1
PEC: **rem-motori@messaggipec.it**
email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**
www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° COMM. 2022/0334DATA 01/08/22**LUOGO INTERVENTO**SPETT.LE ACEAVia VALLE PORCHIO SNCCittà SAN VITTORIO NDL LAZIOIntervento richiesto da ROBERTO MILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
01/08/22	08:00	08:45	45 min	17:00	17:45				

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

• MONTAGGIO SENSORI VIBRAZIONALI E POMPE DI LUBRIFICAZIONI SU
MOTORI E VENTILATORI DELLA LINEA 2 : VENTILATORE CONDENSATORI A;
VENTILATORE CONDENSATORI B; VENTILATORE ESAUSTORI 43;
VENTILATORE ARIA PRIMARIA; VENTILATORE ARIA SECONDARIA; POZZO
CALDO A

SOSTITUZIONE MATERIALE

FIRMA DEL CLIENTE

Data 01/08/22

Firma

Nome e Cognome

ROBERTO MILLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LISI ANGELOSCACCIA COSTANTINOMATAGOLA GIANNIDIOAZIO MATTEO



REM s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a | 03010 Patrica (FR)
Tel. **0775 83 01 16** | Fax **0775 839345** | SDI - **M5UXCR1**
PEC: **rem-motori@messaggipec.it**
email: **info@rem-motori.it** | **amministrazione@rem-motori.it**
www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

INTERVENTO N° COMM. 2022/0334 **DATA** 02/08/22

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE ACEA

Via VALLE PORCHIO SNC **Città** SAN VITTORE NEL LAZIO

Intervento richiesto da ROBERTO MILLOZZI

MOTIVO DELL'INTERVENTO ☐ **GUASTO** ☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM	NOTE
02/08/22	08:00	08:45	45 min	17:30	18:30				

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

• MONTAGGIO SENSORI VIBRAZIONALI E POMPE LUBRIFICAZIONI SU MOTORI VENTILATORI DELLA LINEA 2: VENTILATORE CONDENSATORE MC; VENTILATORE ESAUSTORE 44; POZZO CALDO B; COMPRESSORE A; COMPRESSORE B; MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIA (SOLO LUBRIFICAZIONE); POMPA ALIMENTAZIONE CALDAIA A-B

SOSTITUZIONE MATERIALE

NOTE: IL MOTORE POMPA POZZO CALDO (B) NON SONO PRESENTI INGRASSATORI. I DUE LUBRIFICATORI DESTINATI A TALE MOTORE SONO STATI INSTALLATI SUL MOTORE POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIA (A).

FIRMA DEL CLIENTE

Data 02/08/22 **Firma** Roberto Millozzi

Nome e Cognome ROBERTO MILLOZZI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

LIRI ANGELO
SACCIA COSTANTINO
HATACOLA GIANNI
D'ORAZIO MATTEO