



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0231 del 21/03/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 39	Data Vs. DDT: 21/03/2018	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014088	AIR OVER 3VH 100LL4N.215449 KW.2,7 1415G/min CON SUPPORTO E PALE			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO PULIZIA DALL'INFILTRAZIONE DI ACQUA E CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO RIPARAZIONE PACCO LAMELLARE E SOSTITUZIONE TERMICHE KLIXON SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6205 2RS1 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6206 2RS1 C3 SOSTITUZIONE PARAOLIO 30X47X7 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDISONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI TROVATI ARRUGGINITI PER INFILTRAZIONE ACQUA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO ANELLO DI COMPENSAZIONE DN50 SOSTITUZIONE PRESSACAPO M25X15 COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA QUALORA DECIDESTE DI NON PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE €35,00+IVA PER LA DIAGNOSI	585		585

*MANCOSS*



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839343  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0231 del 21/03/2018

Totale preventivo € 585,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BOSTON tapes S.p.a  
BOSTON TAPES S.p.a  
OTTORINO MASTRILLI  
Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.  
*Carlo Spofani*




**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0232 del 21/03/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 39	Data Vs. DDT: 21/03/2018	Altri Rif.:
Id. Motore	Descrizione	Potenza Disegni Matr. Costruttore
5000014089	AIR OVER 3VH 100LL4N.215450 KW.2,7 1415G/min CON SUPPORTO E PALE	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO PULIZIA DALL'INFILTRAZIONE DI ACQUA E CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RREVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO REVISIONE PACCO LAMELLARE E SOSTITUZIONE TERMICHE KLIXON SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6205 2RS1 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6206 2RS1 C3 SOSTITUZIONE PARAOLIO 30X47X7 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI TROVATI ARRUGGINITI PER INFILTRAZIONE ACQUA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO ANELLO DI COMPENSAZIONE DN50 SOSTITUZIONE PRESSACAVO M25X15 COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA QUALORA DECIDESTE DI NON PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE € 35,00+IVA PER LA DIAGNOSI	385		385

Totale preventivo € 385,00 + I.V.A.

*RYANCO.RSS*




**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCLAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le \_\_\_\_\_  
BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0232 del 21/03/2018

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

**BOSTON tapes S.p.a**  
**DIRETTORE DI STABILIMENTO**  
**OTTORINO MASTRILLI**  
BOSTON TAPES S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.




**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCLAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0233 del 21/03/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 39	Data Vs. DDT: 21/03/2018	Altri Rif.:
Id. Motore	Descrizione	Potenza
5000014090	AIR OVER 3VH 100LL4N.215451 KW.2,7 1415G/min CON SUPPORTO E PALE	
		Disegni
		Matr. Costruttore

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULTRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO PULIZIA DALL'INFILTRAZIONE DI ACQUA E CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RREVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO REVISIONE PACCO LAMELLARE E SOSTITUZIONE TERMICHE KLIXON SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6205 2RS1 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6206 2RS1 C3 SOSTITUZIONE PARAOLIO 30X47X7 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI TROVATI ARRUGGINITI PER INFILTRAZIONE ACQUA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO ANELLO DI COMPENSAZIONE DN50 SOSTITUZIONE PRESSACAVO M25X15 COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA QUALORA DECIDESTE DI NON PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE € 35,00+IVA PER LA DIAGNOSI	385		385

Totale preventivo € 385,00 + I.V.A.

*RYAN001255*




**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0233 del 21/03/2018

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

**BOSTON tapes S.p.a**  
**DIRETTORE DI STABILIMENTO**  
**OTTORINO MASTRILLI**  
BOSTON TAPES S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

*Carlo Fozzi*




**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCLAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0234 del 21/03/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 39	Data Vs. DDT: 21/03/2018	Altri Rif.:
Id. Motore	Descrizione	Potenza
5000014091	AIR OVER 3VH 100LL4N.215452 KW.2,7 1415G/min CON SUPPORTO E PALE	
		Disegni
		Matr. Costruttore

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO PULIZIA DALL'INFILTRAZIONE DI ACQUA E CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RREVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO REVISIONE PACCO LAMELLARE E SOSTITUZIONE TERMICHE KLIXON SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6205 2RS1 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6206 2RS1 C3 SOSTITUZIONE PARAOLIO 30X47X7 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI TROVATI ARRUGGINITI PER INFILTRAZIONE ACQUA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO ANELLO DI COMPENSAZIONE DN50 SOSTITUZIONE PRESSACAVO M25X15 COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA QUALORA DECIDESTE DI NON PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE €35,00+IVA PER LA DIAGNOSI	385		385

Totale preventivo € 385,00 + I.V.A.

*MANOORSS*



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCLAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0234 del 21/03/2018

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BOSTON tapes S.p.a  
DIRETTORE DI STABILIMENTO  
BOTTIGNO MASTRULLI

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

*Carlo Stefanini*



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCLAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0235 del 21/03/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 39	Data Vs. DDT: 21/03/2018	Altri Rif.:
Id. Motore	Descrizione	Potenza
5000014092	AIR OVER 3VH 100LL4N.215453 KW.2,7 1415G/min CON SUPPORTO E PALE	Disegni
		Matr. Costruttore

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO PULIZIA DALL'INFILTRAZIONE DI ACQUA E CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RREVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO REVISIONE PACCO LAMELLARE E SOSTITUZIONE TERMICHE KLIXON SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6205 2RS1 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6206 2RS1 C3 SOSTITUZIONE PARAOLIO 30X47X7 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDISIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI TROVATI ARRUGGINITI PER INFILTRAZIONE ACQUA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO ANELLO DI COMPENSAZIONE DN50 SOSTITUZIONE PRESSACAVO M25X15 COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA QUALORA DECIDESTE DI NON PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE € 35,00+IVA PER LA DIAGNOSI	385		385

Totale preventivo € 385,00 + I.V.A.

*RMANOO1255*




**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0235 del 21/03/2018

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG


Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

**BOSTON tapes S.p.a**  
**DIRETTORE DI STABILIMENTO**  
**OTTORINO MASTRILLI**  
BOSTON TAPES S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

*Carlo Stefanini*



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCLAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0236 del 21/03/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 39	Data Vs. DDT: 21/03/2018	Altri Rif.:
Id. Motore	Descrizione	Potenza
5000014093	AIR OVER 3VH 100LL4N.215454 KW.2,7 1415G/min CON SUPPORTO E PALE	
		Disegni
		Matr. Costruttore

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO PULIZIA DALL'INFILTRAZIONE DI ACQUA E CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 RREVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO REVISIONE PACCO LAMELLARE E SOSTITUZIONE TERMICHE KLIXON SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6205 2RS1 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6206 2RS1 C3 SOSTITUZIONE PARAOLIO 30X47X7 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI TROVATI ARRUGGINITI PER INFILTRAZIONE ACQUA RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO ANELLO DI COMPENSAZIONE DN50 SOSTITUZIONE PRESSACAVO M25X15 COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA QUALORA DECIDESTE DI NON PROCEDERE ALLA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE € 35,00+IVA PER LA DIAGNOSI	385		385

Totale preventivo € 385,00 + I.V.A.

*RYAN001255*




**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le  
BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0236 del 21/03/2018

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

**BOSTON tapes S.p.a**  
**DIRETTORE DI STABILIMENTO**  
**OCTAVIO MASTRULLI**  
BOSTON TAPES S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.

*Carlo Stefanini*