



**R.E.M s.r.l.**

Via Ferruccia, 12/B - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministratioine@rem-motori.it](mailto:amministratioine@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995



Patrica 24/09/2009

Spett.le FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. 145  
CASSINO

ZONA IND.LE - VIA CASILINA

03030 PIEDIMONTE SAN GERMAN ( FR )

Verbale di collaudo n° 25092009

Oggetto: **RELAZIONE TECNICA Rif. Offerta 6885**

**Alla cortese att.ne del Sig. Valentini/ D'Arpino**

Con la presente vi informiamo che dopo aver montato i pezzi da Voi Forniti ( dischi variatori - tendicatena - e catena) il variatore risulta rumoroso. Dopo aver interpellato la ditta Favari Trasmissioni s.r.l. concessionaria dei ricambi del PIV ci ha comunicato quanto segue:

1. Non risulta che abbiano fornito a breve catene di quella serie
2. Sarebbe opportuno sostituire dischi e frizione della stessa serie per garantire lo stesso passo
3. se la catena è una catena originale, il rumore dovrebbe sparire nel giro di circa 80/100 ore di lavoro altrimenti trovandosi catene non originali di varia provenienza( Cecoslovacchia - Francia ed altro) non si è in grado di garantirne la durata

Da ciò come di rito garantiamo i particolari di nostra fornitura e consigliamo di verificare in esercizio per almeno le ore come indicato dalla Ditta Favari il decorso del riduttore

Distinti saluti

REM s.r.l.