

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345



All'attenzione di / to: Ing. Chinappi
Società / Company: Burgo S.p.A.
Paese / Country: Avezzano (Aq)
FAX : 0863/427287

Patrica 13/12/04

Oggetto: Relazione su mot. ANSALDO N315X4 N.59025 V.6000 HP.340 GIRI 1470 KW.250

Vs. Riferimento: VS. DDT 4050025 DEL 14/12/2004

In riferimento alla vs. richiesta La informiamo di quanto segue:

Il motore Ci è stato inviato in riparazione perché secondo Voi aveva subito un forte riscaldamento.
In fase di verifica sia visiva che strumentale il nostro ufficio collaudi constatava quanto segue:

1. Il motore ha praticamente subito un fortissimo riscaldamento da sforzo che praticamente lo ha quasi bruciato
2. Tale tipo di avaria non permette riparazioni parziali, infatti essendo rovinato la struttura dell'isolamento per il riscaldamento subito, o viene ricostruito interamente o lo si lascia nello stato in cui trova
3. Per il suo funzionamento allo stato attuale, non si può assolutamente rilasciare alcuna garanzia

N.B. In fase di controllo presso il Vs. stabilimento dopo Vs. richiesta, la macchina in oggetto abbiamo rilevato che la strumentazione di controllo in cabina rilevava correnti più basse rispetto a quelle realmente assorbite dal motore.

Da quanto sopra, d'accordo con il Vs. Ing. Americo Chiappi la macchina si riconsegnerà nello stato in cui si trova e l'eventuale sua riparazione si affronterà in un secondo momento.

Come già discusso

Cordiali saluti

REM s.r.l.