



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

FIMET

Agente – Distributore per il LAZIO

Società/ Company: Burgos.p.A.
Paese/ Country: Avezzano(Aq)
FAX: 0863/427287

Patrica li mercoledì 6 ottobre 2004

Oggetto: **Pompesommerse(Homa, Flygt, KSB) inviate in riparazione**

In riferimento alle pompe sommerse inviate presso la ns. Azienda in riparazione Vi Informiamo di quanto segue:

1. Le anomalie più riscontrate possono essere così riepilogate:
 - 1.1 Bloccaggio delle tenute dovuto ad incrostazioni dovute ai liquidi pompati
 - 1.2 Presenza di materiali solidi (pezzi di legno, pezzi di tessuto, materiali metallico....)
 - 1.3 Usura delle giranti dovute a cavitazione
 - 1.4 Usura delle giranti dovute a probabili presenze di materiale abrasivo non compatibile con i materiali costruttivi delle giranti stesse
 - 1.5 Presenza di acqua all'interno degli avvolgimenti dovute ad infiltrazioni nel cavo di alimentazione.

La ns. azienda per aiutarVi nella soluzione dei problemi di cui sopra, ritiene necessario di avere l'opportunità di verificare insieme ai vs. tecnici sia il parco macchine installato, sia l'applicazione a cui le pompe vengono dedicate.

In conseguenza alla verifica si potrà determinare come operare nella gestione della loro manutenzione. Questo affinché la Vs. Azienda possa avere sia in termini di costi che di rendimento tecnico i migliori risultati possibili.

Cordialisaluti
REM s.r.l.