



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0496 del 06/07/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 18050526	Data Vs. DDT: 06/07/2018	Altri Rif.: FORESTIERI		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010446	MOTORE MARELLI NVTA400M4 N.817727 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320			817727

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESTRAZIONE INDOTTO ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E PARAGRASSO RICOSTRUZIONE PARZIALE DEL COLLETTORE AD ANELLI REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO COSTRUZIONE NUOVA CHIAVETTA 200X28X14,6 CON ESTRAZIONE BULLONI ROTTI SU SEDE CHIAVETTA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6320/C3 SKF DI FORNITURA BURGO E SONO A SCARICO DEL DDT.180580526 DEL 06/07/2018 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO NU 321/ECJ/C3 SKF DI FORNITURA BURGO E SONO A SCARICO DEL DDT.180580526 DEL 06/07/2018 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO	2875		2875



# R.E.M. s.r.l.

® Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0496** del **06/07/2018**

RICONDIZIONAMENTO COPRIVENTOLA CON AGGIUSTAGGI E  
SALDATURA CONRICOSTRUZIONE PERNO FISSAGGIO  
SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO DI N.12 SPAZZOLE CG651  
dim. 19,8X39,8X4 DI QUALITA' SUPERIORE FORNITE A TITOLO  
GRATUITO  
RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E  
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI  
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI  
COMPONENTI  
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA  
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA  
VERNICIATURA ESTERNA  
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 2.875,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.