



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0536 del 26/07/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: 18050574	Data Vs. DDT: 26/07/2018	Altri Rif.: VIGLIETTA			
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014259	MOTORE SEW EURODRIVE SF52 DT80K4BM N.400020637.4.02.001 1360G/minKW.0,55 V220/380 A3,2/1,85 FRENO 380V MONO				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESTRAZIONE INDOTTO ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO E PARAGRASSO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO FRENO 3203 2RSC3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO FRENO 6203 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO FRENO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO FRENO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FERNO CON UNO NUOVO SEW BMG05 RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI	835	835



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0536** del **26/07/2018**

*COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA  
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA  
VERNICIATURA ESTERNA*

Nr	1	<i>N.B. IN ALTERNATIVA POSSIAMO OFFRIRE IL MOTORIDUTTORE DELLA SERIE NUOVA CHE ANDREBBE A SOSTITUIRE IL VOSTRO CON IL MOD SF57DRS71M4BE05 CON CONSEGNA IN 20GG DALL DATA DELL'ORDINE REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO</i>	1120	1120
----	---	--	------	------

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

*Consegna con trasporto a nostro carico*

*Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M*

*Validità 30GG*

*Con l'occasione porgiamo distinti saluti.*

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

*Letto, approvato e accettato.*