

**Burgo Group Spa**

Sede legale: Via Piave 1 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
Tel: +39 0444 396811 Fax: +39 0444 396888  
P.IVA o C.F.: 13051890153  
Capitale Sociale Euro 205.443.391,40 i.v.  
Numero di iscrizione al Registro Imprese Vicenza,  
R.E.A. Vicenza 289072 www.burgo.com

Spett.le  
**R.E.M. S.R.L.**  
VIA FERRUCCIA, 12/B  
03010 PATRICA  
FR IT

**DESTINAZIONE**

VIALE SAN DOMENICO 62 03039 SORA FR (IT)

LA CONFERMA DEL PRESENTE ORDINE IMPLICA LA SUA TOTALE ACCETTAZIONE.  
CORRISPONDENZA, BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE DOVRANNO RIPORTARE IL PRESENTE NUMERO E VOCE D'ORDINE

INSERITO DA	MRIGO	FORNITORE	82024501
VALUTA	EUR	PAGAMENTO	Bonifico Bancario / 120 gg D.F. fine mese (CP)
IMBALLO	Compreso	MOD. TRASPORTO	Vs. cura e spese compr. Assic.
RESA	DDP-FCO DEST SDOG.	TRASPORTATORE	

**NOTE**

Pos.	Rda	Codice	Descrizione:	U.M.	Q.ta	Prezzo Unit.	Sconti	Data Conseg.	Totale Riga	Commento
------	-----	--------	--------------	------	------	--------------	--------	--------------	-------------	----------

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':  
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

**24.291,00 EUR**

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

1.000	563136 C02	REVISIONE MOTORE ABB TIPO AMA400M4ABAM	N.	1,000	2.975,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	2.677,50	Chiusa
	102E4020	N°MZ056MB/3 V6000 KW710 G1485 REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6319/C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6324/C3 FORNITO DAL CLIENTE CON DDT 18050811 DEL 08/10/2018 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO prev.694								

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O  
DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':  
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

**24.291,00 EUR**

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

2.000	563136 C02	RIPARAZIONE MOTORE COMELMAR TIPO CM355MA6	N.	1,000	5.885,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	5.296,50	Confermata
	102E4600	N°7040623 V400 KW160 G990 REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA ARRIVATO BRUCIATO PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6322 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA NU322 ECM C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDISIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO prev.702								

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':  
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

**24.291,00 EUR**

FIRMA

COMPRAOTORE

Mattia Rigo

563136 C02 102E4010	RIPARAZIONE MOTORE SIEMENS TIPO 1LA8355-4PB50-Z N°V9121119203000 V500 KW400 GIRI 1488 REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CHIAVETTA, CUSCINETTO O PARAGRASSO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6220 C3 VL0241 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6220 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI SOSTITUZIONE PARAPOLVERE VS100 RICOSTRUZIONE COPRIVENTOLA CON SOSTITUZIONE DELLA RETE DI PROTEZIONE RIBOCCOLATURA DELLA VENTOLA DI ALLUMINIO CON INSERIMENTO TRE GRANI DI BLOCCO RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO PREV.695	N.	1,000	4.865,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	4.378,50	Chiusa
		3.000							

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O  
DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':  
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

**24.291,00 EUR**

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

4.000	563136 C02	RIPARAZIONE MOTORE ANSALDO TIPO OT400Y4 N°55686	N.	1,000	5.950,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	5.355,00	Confermata
	102E4010	V6000 KW480 G1480 REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE USCITE E TRATTAMENTO ISOLANTE CON RESINE IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6324 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO NU324 ECJ C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA DELLE TERMICHE CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI E MATERIALE ISOLANTE SOSTITUZIONE DI 5 TERMICHE PT100 RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO PREV.719								
5.000	563136 C02	RIPARAZIONE MOTORE FIMET TIPO M+F180L4 N°1361803	N.	1,000	865,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	778,50	Confermata
	102E4600	V400 KW22 G1460 REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE 865 ALTERNATA PREV.703								

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':  
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

**24.291,00 EUR**

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

563136 C02 102E4010	RIPARAZIONE MOTORE SIEMENS IM160B3 n°E0708/5068827/02005 V500 KW7 G1450 REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA ALBERO INDOTTO PER RICOSTRUZIONE SEDE CUSCINETTO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6209 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6209 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI SOSTITUZIONE VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO ARRIVATA SPACCATARIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO PREV.704	N.	1,000	685,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	616,50	Chiusa
		6.000							

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O  
DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':  
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

**24.291,00 EUR**

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

563136 C02 102E4010	<p>RIPARAZIONE MOTORE POMPA KSB TIPO DKN160/4-114 V380 KW 18,8 GIRI 1460</p> <p>REVISIONE GENERALE COMPLETA DELLA POMPA CON MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA</p> <p>PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA</p> <p>CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA</p> <p>SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE</p> <p>ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA</p> <p>DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA</p> <p>REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED</p> <p>ESSICAZIONE AL FORNO</p> <p>CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE CON EQUILIBRATURA</p> <p>DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA</p> <p>TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE</p> <p>SEDE CUSCINETTO E TENUTA MECCANICA</p> <p>RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE</p> <p>STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE</p> <p>H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO</p> <p>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIRANTE</p> <p>TIPO 6308 2RS C3</p> <p>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO</p> <p>GIRANTE NU206 E TVP2 C3</p> <p>RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIRANTE CON TORNITURA E</p> <p>RETTIFICA SEDE CUSCINETTO</p> <p>TORNERIA E RETTIFICA ASSE INDOTTO PER RICOSTRUZIONE</p> <p>SEDE TENUTA OLIO</p> <p>ESTRAZIONE PACCO LAMELLARE E RIPARAZIONE DELLO RIFACIMENTO SALDATURA PARAGRASSO INTERNO FISSO</p> <p>SULLA CAMPANA DELLA POMPA</p> <p>RICOSTRUZIONE PIATTELLO PORTA TENUTA DELL'OLIO</p> <p>SOSTITUZIONE E MONTAGGIO TENUTA DELL'OLIO DN26</p> <p>SOSTITUZIONE TENUTA ACQUA DN22</p> <p>SOSTITUZIONE KIT ORING COMPLETO</p> <p>SOSTITUZIONE KIT PRESSACAVO IN FUSIONE RESINATA COMPLETA DI MT.11 CAVO PROTOMONT NSSHOFU 7X4mmq+5X1,5mmq</p> <p>SABBIATURA INDUSTRIALE DELLA GIRANTE E DELLA CHICCIOLA</p> <p>TRATTAMENTO CERAMICO DELLA GIRANTE E DELL'INTERNO</p> <p>DELLA CHIOCCIOLA CON LOCTITE</p> <p>PROVA DEL CIRCUITO DELL'OLIO E RABBOCCO CON OLIO PER</p> <p>CIRCA 1/2 LT.</p> <p>RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI</p> <p>COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA</p> <p>VERNICIATURA ESTERNA</p> <p>REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO PREV.705</p>	N.	1,000	3.880,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	3.492,00	Confermata
		7.000							

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':

BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

**24.291,00 EUR**

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

563136 C02 102E4112	RIPARAZIONE MOTORE COMELMAR TIPO CM200L6 N° 4907754 V380 KW20 GIRI980 REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA TORNITURA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CHIAVETTA, CUSCINETTO O PARAGRASSO REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE DELLE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6310 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6312 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICOSTRUZIONE SCATOLA MORSETTIARE TROVATA SPACCATA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI E SOSTTUZIONE BASETTE ISOLANTI DI COLLEGAMENTO CAVI TORTINURA E RETTIFICA COLLETTORE AD ANELLI RIMONTAGGIO COLLETTORE E PORTASPAZZOLE CON ASSESTAMENTO DI QUELLE ESISTENTI MISURA 13X25X35 RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO PREV.721	N.	1,000	1.885,0000	10,00%	0,00%	21-01-2019	1.696,50	Confermata
		8.000							

☉ PREZZO COMPLESSIVO FISSO E INVARIABILE.

TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL PREZZO CONTRATTUALE A CORPO FISSO ED INVARIABILE, PER QUANTO NELL'AMBITO DI FORNITURA INDICATO NELL'OFFERTA, CIOÈ NON SOGGETTO A REVISIONE PER VARIAZIONI COSTI DEI MATERIALI, DELLA MANO D'OPERA, DEL MONTAGGIO.

RIFERIMENTO OFFERTA N. 0694 DEL 08/10/2018.  
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0702 DEL 10/10/2018.  
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0695 DEL 08/10/2018.  
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0719 DEL 12/10/2018.  
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0703 DEL 10/10/2018.  
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0704 DEL 10/10/2018.  
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0705 DEL 10/10/2018.  
RIFERIMENTO OFFERTA N. 0721 DEL 15/10/2018.  
ACCORDI TELEFONICI CON SIG. SPAZIANI IL 11/01/2019.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':  
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

**24.291,00 EUR**

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

**GARANZIE :**

**IL FORNITORE GARANTISCE:**

- LA CORRETTA CORRISPONDENZA DELLE OPERE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE, COSTRUTTIVE E FUNZIONALI SPECIFICATE NEI DOCUMENTI TECNICI;
- CHE I MATERIALI CHE VERRANNO IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE SARANNO DI PRIMA QUALITÀ, DI COSTRUZIONE SOLIDA E CONCEZIONE MODERNA, ADEGUATI AGLI STANDARD TIPICI DEL SETTORE ED ESENTI DA DIFETTI E IN OGNI CASO, ADATTI TECNOLOGICAMENTE ALLE PARTICOLARI PRESTAZIONI CUI DEBONO ASSolvere;
- CHE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE O MODIFICARE A SUE COMPLETE SPESE, NESSUNA ESCLUSA, TUTTE QUELLE PARTI CHE RISULTASSERO INEFFICIENTI, INSUFFICIENTI O DIFETTOSE PER VIZIO DI MATERIALI, DI LAVORAZIONE O DI PROGETTAZIONE O PER NON APPROPRIATO IMPIEGO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'IMPIANTO,
- CHE DOVRÀ ELIMINARE, CON OGNI AZIONE POSSIBILE, I DIFETTI RICONTRATI DOPO ESSERE STATO INFORMATO DI ESSI DAL COMMITTENTE, SENZA TEMPI DI ATTESA CHE NON SIANO MOTIVATI ESCLUSIVAMENTE DA RAGIONI TECNICHE OBIETTIVAMENTE DIMOSTRABILI.
- CHE LA GARANZIA AVRÀ EFFICACIA PER LA DURATA DI (12) MESI DALLA DATA DI CONSEGNA
- IL MATERIALE SARÀ ESEGUITO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME CE.

SARÀ CURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE ESEGUIRE LE PRESTAZIONI SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA E SECONDO LO STATO DELL'ARTE.

LE OPERE E I MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI IN ITALIA NORME CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO) - T.U. DEL 9 APRILE 2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE - D.M. N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008 - D.LGS N° 195 DEL 10 APRILE 2006. INOLTRE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEI VARI IMPIANTI NELLA ZONA NELLA QUALE I LAVORI VERRANNO EFFETTUATI ED IN PARTICOLARE A QUELLE DELL'ISPettorato DEL LAVORO - ASL - VV.FF. - ISPESL - ARPA.

NEI CASI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2006/42/CE, RECEPITA MEDIANTE DLS 27 GENNAIO 2010, LA FORNITURA DEVE:


- a) ESSERE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA DI CUI SOPRA;
- b) ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA' (COME DA ALL. II DELLA DIRETTIVA);
- c) RECARE LA MARCATURA "CE" (COME PAR.1.7.3 DELL'ALL.I DELLA DIRETTIVA).

**ORDINE EMESSO DA:**

Mattia Rigo  
Buyer ufficio acquisti  
Tel. 0444 345338  
E-mail: rigo.mattia@burgo.com

**INVIARE FATTURA A:**

-fornitori@burgo.com se intestata a Burgo Group spa  
-fatture@mosaicopapers.com se intestata a Mosaico srl  
-fatture@gever.burgo.com se intestata a Gever spa

LEGENDA COLORI   
Proposta Cliente    Modifica Fornitore    Riga confermata    Riga chiusa    Riga annullata

Messaggio generato automaticamente da IUNGO.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRÀ ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETÀ:  
**BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659**

Totale Documento

**24.291,00 EUR**

FIRMA

COMPRAOTORE

Mattia Rigo