



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BuyPro Italy s.r.l.
Viale Abruzzi, 94
20131 MILANO - MI

Off.Rev1 n° 0781 del 31/10/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| | | | | |
|---------------------|--|-------------|---------|-------------------|
| Vs. DDT: 61/HKL2019 | Data Vs. DDT: 31/10/2019 | Altri Rif.: | | |
| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000014798 | MOTORE INGERSOL-RAND AV3-LN355L62 N.97931087001 G.3000 KW.350 V.400 A.588 | KW.350 | | N.97931087001 |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---|------------|-----|--------|
| Nr | 1 | REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA DELLO STATO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA CON DOPPIO LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE DEI PRODOTTI CONDUTTIVI DEPOSITATI SUGLI AVVOLGIMENTI ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICCAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 REALIZZAZIONE PROVA IMPULSI NORMALIZZATA PER VERIFICA QUALITA' AVVOLGIMENTO, IN QUANTO NEI MOTORI IN B.T. IL TEST DEL TANGENDELTA NON PUO' ESSERE EFFETTUATO PERCHE' DAREBBE RISULTATI POCO ATTENDIBILI REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RIPARAZIONE PARZIALE DELLE USCITE STATORICHE E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICCAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6315 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6315 C3 MONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI PROVE DI FUNZIONAMENTO A VUOTO CON TEST DELLE VIBRAZIONI MULTIPUNTO E DELL'ENVELOPE PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DEL CUSCINETTO COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA TRATTAMENTO DI IMPREGNAZIONE DELLO STATORE CON RESINE IN CL H TIPO BC346 E COTTURA AL FORNO PER 7 ORE A 140°C RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE DEL CUSCINETTO LATO GIUNTO RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE DEL CUSCINETTO LATO VENTOLA | 3380 | 5% | 3211 |



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BuyPro Italy s.r.l.
Viale Abruzzi, 94
20131 MILANO - MI

Off.Rev1 n° 0781 del 31/10/2019

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
VERNICIATURA ESTERNA

| | | | | |
|----|---|---|-----|-----|
| Nr | 1 | RIPARAZIONE ALBERO LATO GIUNTO SECONDO MISURE ORIGINALI | 400 | 400 |
|----|---|---|-----|-----|

Totale preventivo € 3.611,00 + I.V.A.

Consegna 10 GG DAL VS. ORDINE
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG. DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BuyPro Italy s.r.l.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.