



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le
Buzzi Unicem s.p.a
Via Luigi Buzzi 6
15033 Casale Monferrato – Al

Alla cortese att.ne del Dott. Vaccarone
P.C. Att.ne del Sig: Ezio Giordano

OFFERTA:975 del 20/12/2012

Con al presente Vi rimettiamo l'offerta per la revisione del Vs. Motore :

• **Motore Savigliano T. A6300L/6 N.58360 Kw.1350 Kv.5.4 Molino SETZEM32**

1. Soffiaggio Motore
2. Smontaggio e lavaggio di ogni singolo particolare con idropulitrice
3. Essiccazione al forno
4. Verifica Meccanica di ogni componente – sedi cuscinetti – sedi chiavette – ventole e quant'altro sia sull'albero che sugli scudi
5. Verifica con surge-test sia dell'avvolgimento statorico che rotorico a Kv.5000 in c.a. a step di v.1000
6. Controllo rigidità dielettrica a tensione applicata 2E+1000 per 1' in c.c.
7. Controllo isolamento portaspazzole a 2E+1000 per 1' in c.c.
8. Collaudo isolamento tra gli anelli del collettore a v. applicata 2E+1000
9. Collaudo verso massa del collettore ad anelli a tensione 2E+1000
10. Controllo e collaudo delle pastiglie termiche e loro eventuale sostituzione
11. Verifica delle legature delle testate statoriche
12. Verifica delle biette statoriche
13. Collaudo isolatori morsettiera statorica e rotorica
14. Ricostruzione e sostituzione tubi isolanti in vetronite in cl. H (180°) di supporto ai portaspazzole
15. Verifica e collaudo del sistema di pressione spazzole con misura dei Nm
16. Sostituzione con ricostruzione dei bandaggi rotorici nastro Polyglass in Cl. H
17. Verifica delle uscite rotoriche e del loro ancoraggio
18. Doppio ciclo di impregnazione e di essiccazione al forno con vernice in classe di isolamento H+ (>200°)
19. Verniciatura del collettore ad anelli con vernici antitraccia per la protezione per eventuali scariche
20. Tornitura del collettore ad anelli
21. Verifica delle connessioni rotoriche sul collettore
22. Equilibratura rotore secondo ISO1940 classe 2.5
23. Montaggio ed ingrassaggio dei cuscinetti da Voi forniti
24. Montaggio ed assestamento spazzole da Voi fornite
25. Montaggio completo della macchina
26. Verifica finale di ogni particolare
27. Verniciatura esterna secondo RAI da Voi Indicato
28. Mano d'opera

Totale €4.500,00+iva



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

CONDIZIONI DI FORNITURA:

<u>Disponibilità:</u>	3/5 gg lavorativi d.r.o. (salvo imprevisti)
<u>Trasporto:</u>	esclusi
<u>Pagamento:</u>	Da concordare
<u>Validità offerta:</u>	30 gg

Grati per l'attenzione porgiamo distinti saluti.