

Direzione Logistica Acquisti**Uffici Direzionali**

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.401

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 01772030068

Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le

R.E.M. SRL**VIA FERRUCCIA, 17/B****03010 PATRICA FR****IT****Ordine n.248335 - E DV del 09/05/2018**

(Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.

Le fatture devono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato**Le fatture devono essere inviate mezzo posta elettronica all'indirizzo : **bu-forn@buzziunicem.it**

Importo netto	9.800,00
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	NOSTRO
Resa	VEDERE NEL TESTO
Annotazioni	Rif. offerta n. 293 del 16/04/18 e accordi sig. Spaziani

Oggetto : REVISIONE MOTORE PER COMPRESSORE INGERSOLL-RAND**Destinatario : Barletta - 76121 Via Andria 63 Barletta (BT) - (IT)**

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	PRESTAZ.			EAM25376	22/06/2018	NR	1	9.800,0000		9.800,0000

REVISIONE MOTORE ELETTRICO

Revisione generale completa motore compressore Ingersoll-Rand SOSTD-LS315MN-T – s/n 6129833MJ001 547648535 – 184 kW – 500 V – 1484 rpm, mediante le seguenti attività:

- Smontaggio e pulizia di tutti i particolari con idropulitrice
- Essiccazione al forno per eliminazione umidità residua
- Verifica con surge-test in c.a. e prova di rigidità dielettrica in c.c. verso massa
- Estrazione indotto e revisione con verniciatura isolante in cl. H ed essiccazione al forno
- Controllo equilibratura dinamica dell'indotto secondo norme ISO 1940 con revisione stato dell'albero per verificarne l'integrità
- Sostituzione cavi uscite avvolgimento con cavi al vetro/silicone 1x70mmq
- Ricostruzione avvolgimento statorico con calcolo elettrico della modifica della tensione di alimentazione da 500V a 400V, con ricostruzione uscite statoriche, ricostruzione delle legature dell'avvolgimento e dell'isolamento delle matasse con fasciatura con nastro in classe H e verniciatura isolante in classe H, con doppio ciclo di impregnazione ed essiccazione al forno con vernici adeguate alla nuova tensione di alimentazione
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato ventola NU320 ECM C3 (fornitura Buzzi Unicem)
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato opposto ventola 6317 C3 (fornitura Buzzi Unicem)
- Riboccolatura calotta lato ventola con tornitura e rettifica sede cuscinetto
- Riboccolatura calotta lato opposto ventola con tornitura e rettifica sede cuscinetto
- Ricondizionamento morsettieria con pulizia e sostituzione bulloni di serraggio cavi
- Sostituzione termistori
- Riparazione morsettieria con sostituzione ghiera aggancio gomito uscita cavi

- Rimontaggio totale del motore con tutti i suoi componenti
- Collaudo del motore con surge-test in c.a. e prova rigidità dielettrica in c.c. verso massa
- Verniciatura esterna
- Redazione verbale e certificato di collaudo

SPEDIZIONE

A merce pronta Vogliate contattare il responsabile in stabilimento che si occuperà di organizzare la spedizione :

- STABILIMENTO DI BARLETTA (BA) - Sig. LOSAPPIO - Tel. 0883.537540 - e-mail flosappio@buzziunicem.it

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.

Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente