



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0078 del 25/01/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 20	Data Vs. DDT: 23/01/2019	Altri Rif.: LA MACCHIA		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013689	MOTORE ABB CC T=DMA355S33RC MATR.HM23458708 KW.350 G/min1500 V600 Varm600 A612 Vecc110 A24 IP54			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO DI TUTTI I COMPONENTI DEL MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TEST DEI CAMPI ARMATURA, COMPENSAZIONE E COMPOUND SMONTAGGIO VECCHIO AVVOLGIMENTO ROTORICO DAL ROTORE ESTRAZIONE VECCHIO COLLETTORE DALL'ASSE SABBIATURA DEL PACCO LAMELLARE ROTORICO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO EMBRICATO E ONDULATO IN PIATTINA DI RAME ISOLATA IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H+(200°C) E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO VENTILATO A TEMPERATURA CONTROLLATA BLOCCAGGIO AVVOLGIMENTO INDOTTO CON BIETTE IN SILIRITE RIMONTAGGIO NUOVO COLLETTORE COSTRUITO IN LEGA DI RAME CON 5% DI ARGENTO SALDATURE DELL'AVVOLGIMENTO DEL ROTORE SUL COLLETTORE CON LEGHE DI CASTOLIN CON CONTENUTO MINIMO DEL 70% DI ARGENTO RICOSTRUZIONE BANDAGGIO DEL ROTORE CON POLYGLASS 200°C PROVA CORTO CIRCUITO ED ISOLAMENTO PRIMA DEL CICLO DI VERNICIATURA	20000		20000



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0078 del 25/01/2019

TRATTAMENTO CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE CON RESINE POLIESTERE IN CLASSE H ED ESSICAZIONE AL FORNO A TEMPERATURA CONTROLLATA
TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE E RILASCIO GRAFICO DELLA ECCENTRICITA' RESIDUA
RICOSTRUZIONE USCITE SIA DEL COLLETTORE CHE DEI CAMPI DI ARMATURA ED ECCITAZIONE
CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA
ESTRAZIONE DELLE SPAZZOLE, SMONTAGGIO DEL PORTA SPAZZOLE E SABBIAURA INDUSTRIALE DELLO STESSO
RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E INSERIMENTO DI N.16 SPAZZOLE VECCHIE CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE DI TIPO N6000 40/14 (12,5+12,5)X32X50
VERIFICA DELLA ZONA NEUTRA DELL'ASSE DELPORTASPAZZOLE
REVISIONE CAMPI ARMATURA, CAMPI DI ECCITAZIONE E COMPOUND, CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H ED ESSICAZIONE AL FORNO AUTOVENTILATO A TEMPERATURA CONTROLLATA
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6324/C3 FORNITI DAL CLIENTE CON DDT 20 DEL 23/01/2019
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6324/C3 FORNITI DAL CLIENTE CON DDT 20 DEL 23/01/2019
RICONDIZIONAMENTO CON PULIZIA MORSETTIERA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
CONTROLLO FUNZIONALITA' DELLA DINAMO TACHIMETRICA, E SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6205 2RS C3 PIU' 6206 2RS C3
SOSTITUZIONE DI QUATTRO SCALDIGLIE DUE LATO CODULO E DUE LATO OPPOSTO CODULO
PULIZIA COMPLETA DELLO SCAMBIATORE CON PROVA DI TENUTA A 2 BAR DEI FASSCI TUBIERI DELLO SCAMBIATORE DI CALORE
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
SMONTAGGIO COMPLETO DEL VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE
REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE IN C.C.

Totale preventivo € 20.000,00 + I.V.A.



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0078 del 25/01/2019

Consegna 20/30 GG LL. s.i. DALLA RICEZIONE MATERIALI E VS. ORDINE
Trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.