

Direzione Logistica Acquisti**Uffici Direzionali**

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.401

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 01772030068

Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le

R.E.M. SRL**VIA FERRUCCIA, 17/B****03010 PATRICA FR****IT****Ordine n.270083 - N DV del 04/12/2019**

(Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.

Le fatture devono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato** e inviate tramite SDI (Sistema Di Interscambio) con le seguenti modalità

Rif. fattura elettronica - Codice destinatario JE79GK7 - Causale: PO IdDocumento: 764223

Importo netto	6.100,00
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	NOSTRO
Resa	VEDERE NEL TESTO
Annotazioni	Rif. offerta n. 808 del 12/11/19. Alla c.a. sig. Spaziani

Oggetto : MODIFICA MOTORE COMANDO VENTOLA FILTRO MULINO CARBONE**Destinatario : Barletta - 76121 Via Andria 63 Barletta (BT) - (IT)**

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	N.I.		A/2019162	EAM29803	20/12/2019	NR	1	6.100,0000		6.100,0000

MUTENZIONE MOTORE ANSALDO E1Z3572 355LB/4 -S/N 762273 - 1490 RPM - 200 kW - 220/380 V

LAVORI EFFETTUATI

- Smontaggio in ogni particolare
- Lavaggio ed essiccazione al forno
- Doppio ciclo di impregnazione al forno con vernici in classe H e polimerizzazione al forno termoventilato controllato
- Sostituzione di tutte le tenute d'albero e ricostruzione di quelle esterne in teflon.
- Sostituzione dei prigionieri di ancoraggio dei paragrassi
- Smontaggio del collettore e ricostruzione delle uscite per il bloccaggio dei per la modifica per alimentazione dei motore in corto circuito da inverter. Modifica del bloccaggio dei cavi. Resinatura degli stessi con resine epossidiche.
- Sostituzione cuscinetto 6318 C3 con 6318 C3VL0241 isolato per uso sotto inverter
- Sostituzione cuscinetto NU322ECM C3
- Equilibratura motore secondo ISO21940 con rilascio di certificatore
- Modifica della ventilazione con montaggio della servoventilazione grandezza 355
- Fornitura di n.2 sonde vibrazioni VKV 021 con uscita 4-20mA complete di cavo 10 m alimentatore sonde, contenitore IP55 alimentatore e suo assemblaggio a bordo motore

SPEDIZIONE

A merce pronta Vogliate contattare il responsabile in stabilimento che si occuperà di organizzare la spedizione :
- STABILIMENTO DI BARLETTA (BA) - Sig. LOSAPPIO - Tel. 0883.537540 - e-mail flosappio@buzziunicem.it

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.

Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente