

Direzione Logistica Acquisti**Uffici Direzionali**

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.401

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 01772030068

Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le

R.E.M. SRL**VIA FERRUCCIA, 17/B****03010 PATRICA FR****IT****Ordine n.270183 - E DV del 06/12/2019**

(Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.

Le fatture devono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato**

e inviate tramite SDI (Sistema Di Interscambio) con le seguenti modalità

Rif. fattura elettronica - Codice destinatario JE79GK7 - Causale: PO IdDocumento: 764402

Importo netto	4.560,00
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	NOSTRO
Resa	VEDERE NEL TESTO
Imballo	Compreso
Annotazioni	Rif. offerta n. 834 del 22/11/19. Alla c.a. sig. Spaziani

Oggetto : REVISIONE MOTORE FRANTOIO CALCARE**Destinatario : Siniscola - 08029 Zona industriale - C.P. n. 105 Siniscola (NU) - (IT)**

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	PRESTAZ.			EAM29809		NR	1	4.800,0000	5	4.560,0000

REVISIONE MOTORE ASEA MAF450M - S/N 6583083 - 975 RPM - 315 KW - 380 V

LAVORI ESEGUITI

- Smontaggio motore in ogni particolare, lavaggio ed essiccazione al forno con doppio ciclo di essiccazione
- Riparazione uscite statoriche e rotoriche sul portaspazzole.
- Verniciatura con vernici in cl. H con doppia impregnazione e polimerizzazione al forno termoventilato
- Collaudo avvolgimento statorico e rotorico con surge-test a 2E+1000, collaudo rigidità dielettrica verso massa in c.c. e c.a.
- Tornitura del collettore ad anelli e smontaggio e sabbatura del portaspazzole con controllo della coppia delle molle premispazzole.
- Equilibratura rotore secondo ISO21940 con e senza giunto
- Riparazione sistema di fissaggio coperchi di ispezione lato collettore
- Assestamento spazzole
- Riparazione sede calotte cuscinetti 6320 e 6314
- Fornitura e montaggio cuscinetti 6320 C3 e 6314 C3 con ingrassaggio degli stessi.
- Rimontaggio della macchina e del giunto con parastrappi nuovi
- Collaudo a pieni giri e tensione senza carico
- Documentazione dei collaudi a corredo

CONSEGNA / TEMPISTICHE

Dietro accordi col nostro responsabile in stabilimento

SPEDIZIONE

A merce pronta Vogliate contattare il responsabile in stabilimento che si occuperà di organizzare la spedizione :
- STABILIMENTO DI SINISCOLA (NU) - Sig. PAU - Tel. 0784/870207 - e-mail gpau@buzziunicem.it

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.

Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente