

Direzione Logistica Acquisti**Uffici Direzionali**

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.401

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 01772030068

Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le

R.E.M. SRL**VIA FERRUCCIA, 17/B****03010 PATRICA FR****IT****Ordine n.270594 - E DV del 17/12/2019**

(Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.

Le fatture devono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato**

e inviate tramite SDI (Sistema Di Interscambio) con le seguenti modalità

Rif. fattura elettronica - Codice destinatario JE79GK7 - Causale: PO IdDocumento: 766104

Importo netto	5.550,00
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	NOSTRO
Resa	VEDERE NEL TESTO
Annotazioni	Alla c.a. sig. Spaziani

Oggetto : MANUTENZIONE MOTORI ELETTRICI**Destinatario : Siniscola - 08029 Zona industriale - C.P. n. 105 Siniscola (NU) - (IT)**

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	PRESTAZ.			EAM29908	24/01/2020	NR	1	500,0000		500,0000

REVISIONE MOTORE EMG IEG ME80 - S/N 260447 - 200 W - 220/380 V - CON POMPA ATTUATORE ED80/6 N2580.18

Descrizione lavori:

- Smontaggio attuatore idraulico in tutti i suoi particolari, verifica del circuito idraulico e delle tenute del pistone dell'attuatore

- Estrazione dello statore dall'interno dell'attuatore, estrazione del vecchio avvolgimento e ricostruzione dello stesso con rame e isolamento resistente all'olio idraulico presente all'interno dell'attuatore

- Revisione meccanica e collaudo

Rif. offerta n. 833 del 22/11/19

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
2	PRESTAZ.			EAM29909	24/01/2020	NR	1	850,0000		850,0000

REVISIONE MOTORE MELCO Y2225M-4 - S/N 10382 - 45 kW - 400/690 V

Descrizione dei lavori:

- Revisione generale completa del motore fuori standard
- Smontaggio e pulizia di tutti i particolari con idropulitrice
- Essiccazione al forno per eliminazione umidità residua
- Verifica integrità statore e indotto con surge-test in c.a. e prova rigidità dielettrica in c.c. verso massa
- Estrazione indotto e revisione con verniciatura isolante in cl H ed essiccazione al forno
- Controllo equilibratura dinamica dell'indotto secondo norme ISO 1940
- Ricostruzione avvolgimento statorico con le uscite statoriche e rifacimento delle legature avvolgimento statorico con nastro in classe H e verniciatura isolante in cl. H+ ed essiccazione al forno
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato ventola 6313 C3 (fornitura Buzzi Unicem)
- Sostituzione e montaggio cuscinetto lato opposto ventola 6312 C3 (fornitura Buzzi Unicem)
- Ricondizionamento morsettiera con pulizia e sostituzione bulloni di serraggio cavi
- Rimontaggio totale del motore con tutti i suoi componenti
- Collaudo del motore con surge-test in c.a. e prova rigidità dielettrica in c.c. verso massa
- Verniciatura esterna

Rif. offerta n. 835 del 22/11/19

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
3	PRESTAZ.			EAM29826	24/01/2020	NR	1	2.100,0000		2.100,0000

REVISIONE BOBINA VIBRO 7 kW - S/N 5000014823

Descrizione dei lavori:

- Revisione generale della bobina
- Bruciatura al forno demolitore della bobina
- Sabbiatura industriale del corpo bobina
- Ricostruzione avvolgimento della bobina con piattina di rame con doppia copertura in fibra di vetro
- Resinatura con resine adeguate alla resistenza delle vibrazioni a cui la bobina viene sottoposta
- Essiccazione al forno
- Saldatura uscite con leghe di Castolin in Ag>40%
- Installazione cavo di uscita per 3 m

Rif. offerta n. 836 del 22/11/19

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
4	PRESTAZ.			EAM29826	24/01/2020	NR	1	2.100,0000		2.100,0000

REVISIONE BOBINA VIBRO 7 kW - S/N 5000014824

Descrizione dei lavori:

- Revisione generale della bobina
- Bruciatura al forno demolitore della bobina
- Sabbatura industriale del corpo bobina
- Ricostruzione avvolgimento della bobina con piattina di rame con doppia copertura in fibra di vetro
- Resinatura con resine adeguate alla resistenza delle vibrazioni a cui la bobina viene sottoposta
- Essiccazione al forno
- Saldatura uscite con leghe di Castolin in Ag>40%
- Installazione cavo di uscita per 3 m

Rif. offerta n. 837 del 22/11/19

SPEDIZIONE

A merce pronta Vogliate contattare il responsabile in stabilimento che si occuperà di organizzare la spedizione :

- STABILIMENTO DI SINISCOLA (NU) - Sig. PAU - Tel. 0784/870207 - e-mail gpau@buzziunicem.it

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di REM SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

REM SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.

Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente