



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0554 del 28/08/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 156	Data Vs. DDT: 27/08/2020	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015121	MOTORE ANSALDO PMFZ 355LB4 N.E1Z35/2AB000 KW.200 G.1490 STATORE V.220/380 A.632/365 HZ.50 INDOTTO V.455 STELLA A.265	KW.200		N.E1Z35/2AB000

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	Smontaggio in ogni particolare lavaggio ed essiccazione al forno Doppio ciclo di impregnazione al forno con vernici in classe H e polimerizzazione al forno termoventilato controllato Sot. Di tutte le tenute d'albero e ricostruzione di quelle esterne in teflon. Sost. Dei prigionieri di ancoraggio dei paragrassi riparazione sede cuscinetti nu322 sulla calotta e 6318 sulla calotta Smontaggio del collettore e ricostruzione delle uscite per il bloccaggio cavi per la modifica dell' alimentazione del motore in corto circuito da inverter. Modifica del bloccaggio dei cavi. Resinatura degli stessi con resine epossidiche. Sostituzione cuscinetto 6318c3 con 6318 C3VL0241 ISOLATO PER USO SOTTO INVERTER da voi fornito Sos. Cuscinetto NU322ECM C3 da voi fornito Equilibratura rotore secondo ISO21940 con rilascio di certificazione Modifica della ventilazione con montaggio della servoventilazione grandezza 355 *****	5800		5800
Nr	1	IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE I VALORI DI ISOLAMENTO DELLA MACCHINA SONO BASSI PER POTER RIPRISTINARE IN PIENA EFFICIENZA LA MACCHINA BISOGNEREBBE RICOSTRUIRE SIA L'AVVOLGIMENTO ROTORICO CHE STATORICO E TALE COSTO COMPORTEREBBE UN AGGRAVIO DI COSTI PARI A la costrzione degli avvolgimenti sarà così realizzata: distruzione del vecchio avvolgimento statorico e rotorico in forno pirolitico, collaudo del pacco lamellare con loop-test, ricostruzione isolamento cave rotoriche estatoriche in nome della Dupond in cl. H, ricostruzione avvolgimento statorico e rotorico con filo di rame in doppia copertura in classe H+(220°C), ricostruzione uscite , collegamento alle morsettiere e doppio ciclo di impregnazione epolimerizzazione al forno termocontrollato. Sul rotore bloccaggio avvolgimento con bandaggio in Polyglass in cl.H *****	4000		4000



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° **0554** del **28/08/2020**

Fornitura di n.2 sonde vibrazioni VKV 021 con uscita 4-20ma complete di cavo 10mt, alimentatore sonde, contenitore IP55 alimentatore e suo assemblaggio a bordo motore e n.2 pt100 per cuscinetti

Totale preventivo € 9.800,00 + I.V.A.

Consegna 10GG DAL VS. ORDINE S.I.
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.