



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 26/08/2016

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **9283** Motore n° **5000013191** Matricola **1803004103.01**
Comm. n° **20160560** Specifiche: MOTORE ABB AMA450L6A BAFM N.1803004103.01 2003 KW.900 G.991 V.690 A.913 KG.420C
CON SCAMBIATORE
KW.900
Cuscinetto L.C.: 6326 M/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6322 M/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100, (3 sonde sulle fasi statitoriche e 2 sonde una su ogni calotta).
Il motore monta tre scaldiglie anticondensa da 170 Ohm poste in serie tra di loro con una resistenza ohmica totale pari a 510 ohm.
Collaudo a vuoto: 400 Volt, 64.6 Ampere, 1000 Giri.
Collaudo motore ventilatore ELECTRO ADDA Tp.T2A132M/6 N°C3018187 5.5KW V 400/690 A12.4/7.17 Giri 960 :
Valori registrati durante il collaudo: 400 Volt, 7.6 Ampere, 996 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0,0075	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0,0075	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0,0075	>1999		Avv. Revis.: OK
				Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **18**
DBC: **5**
DBM: **14**

GIRI/min
DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI