

SPAZIANI CARLO

Da: Nicola Lamacchia <nلامacchia@buzziunicem.it>
Inviato: martedì 26 novembre 2019 12:10
A: SPAZIANI CARLO
Cc: Francesco Bottoni
Oggetto: I: Targhe motori per Revisione c/o REM
Allegati: compressore 4.jpg; elevatore hrm.jpg

Spett.le REM

La presene per rendervi noto che è ns intenzione inviarvi in conto lavorazione n°2 motori (allegate foto targhe) ed esattamente:

- A -Motore compressore Ingersool 403 kW – 1475 rpm
- B- Motore elevatore riciclo Horomill : 200 kW – 1485 rpm

La revisione dovrà tener conto di una preliminare analisi dielettrica, la sostituzione dei cuscinetti (ns fornita), la verifica delle calotte e dei paraoli, il lavaggio, l'essiccazione e quant'altro necessario al fine di rendere l'opera eseguita secondo la regola dell'arte.

A fine lavorazione, il motore dovrà essere nuovamente testato con analisi dielettrica post operam, e rilascio dichiarazione

Nello specifico del Motore B, vi viene altresì chiesta offerta per:

- Installazione di n°2 sensori di temperatura tipo PT100 per entrambi gli scudi-cuscinetti
- Installazione di n°2 sensori per vibrazioni per entrambi i cuscinetti (preferibili IFM)
- Installazione di una cassetta bordo macchina in metallo completa di pressa-guaina , contenente morsettiera completa di schema e debitamente separata per distinguo Segnale da Alimentazione.

Si preferiscono trasduttori di segnale del tipo a 4 Wire, con alimentazione 24Vdc e segnale 4-20 mA galvanicamente separato.

In attesa di leggervi in merito, vi saluto distintamente

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattare me e/o il Capo reparto servizi Elettrici di Stabilimento ing. Bottoni il quale ci legge in cc.

Buona giornata

Nicola Lamacchia

Man. Elettrica - Investimenti / Direzione Esercizio

Buzzi Unicem S.p.A.

Via Luigi Buzzi, 6 15033 Casale Monferrato (AL), Italia

Tel +390142416558 Mobile +393489554662

www.buzziunicem.com | www.buzziunicem.it

Da: Francesco Bottoni

Inviato: martedì 26 novembre 2019 08:10

A: Nicola Lamacchia

Oggetto: Targhete motori da revisionare presso Rem

Allego le targhette dei motori da revisionare.

Saluti,
Francesco