



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: adele.pace@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett. le
Cementi Della Lucania s.p.a.
Via Pretoria 221
85100 Potenza- Pz

Patrica, 11 Settembre 2013

Vs. Rif. Ddt 10/l 30/07/2013

Ns. Rif Prot.81 del 11/09/2013

Oggetto: Avaria motore SIEMENS R3073-6 N.N789976 KW.750 G.985 V.3000

Sul motore in oggetto si è avuta la rottura delle uscite del rotore collegate al collettore che hanno innescato un arco elettrico con conseguente rottura dello stesso collettore. Probabilmente la causa di questa avaria è dovuta alle vibrazioni che si generano durante la lavorazione che la macchina effettua che hanno determinato la rottura delle uscite stesse innescando un arco elettrico. Questo tipo danno per ripristinare la piena efficienza della macchina comporta le riparazioni da noi dettagliate nella nostra offerta 2013/0584 già in vs. possesso.

Disponibili a qualunque chiarimento, inviamo cordiali saluti

REM S.r.l.
Carlo Spaziani