



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° HDM120716

DATA 12-07-2016

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FIAT

Via Città CASSINO

Intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**

☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA Non si ripristina emergenza Feeder Linea 6

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>12-07-16</u>	<u>17:30</u>	<u>18:10</u>	<u>/</u>	<u>22:00</u>	<u>22:50</u>				<u>T2</u>

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- Trovato rete di sicurezza interno quadro linea
tutta 32 rete in questione si interfacciano con
gli ingegni di sicurezza old Feeder mandando in
fault la CPU 32 Feeder è stato provato in manuale ed ok.
- Successivamente la linea ha avuto dei problemi
di comunicazione con il PLC della linea stessa
e si è allora il ripristino per provare il
Feeder. Dopo circa 3 ore la linea non è

SOSTITUZIONE MATERIALE riportata

FIRMA DEL CLIENTE

Data 12-07-2016 Firma

Nome e Cognome MARCO BIANCHI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DI MAGGIO N