



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345

e-mail: produzione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° MDM120716

DATA 12-07-2016

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FIAT

Via Città CASSINO

intervento richiesto da

MOTIVO DELL'INTERVENTO

☒ **GUASTO**

☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA Non si ripristina emergenza Feeder Linea 6

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

DATA	PARTENZA	ARRIVO	PAUSA	FINE LAVORO	ARRIVO IN SEDE	TOTALE ORE LAVORO	TOTALE ORE VIAGGIO	KM.	NOTE
<u>12-07-16</u>	<u>17:30</u>	<u>18:10</u>	<u>/</u>	<u>22:00</u>	<u>22:50</u>				<u>T2</u>

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- Trovato rete di sicurezza intorno quadro Linea 6. ISL rete in questione si interfaccia con gli ingressi di sicurezza del Feeder montando in Board la CPU. ISL Feeder è stato provato in manuale ed è OK.

- Successivamente la Linea ha avuto dei problemi di comunicazione con il PLC della Linea stessa e si è ottenuto il ripristino per provare il Feeder. Dopo circa 3 ore, la Linea non è

SOSTITUZIONE MATERIALE riportata

FIRMA DEL CLIENTE

Data 12-07-2016 Firma [Signature]

Nome e Cognome MARCO BIANCHI

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

DI MAGGIO M.