



Via Ferruccio - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345
e-mail: produzione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P.Iva 02240470605 - CCIAA n. 1389995

INTERVENTO N° 454/00318 DATA 10-03-00/18

LUOGO INTERVENTO

SPETT.LE FCA GOLD

Via città CASSINO

intervento richiesto da.....

MOTIVO DELL'INTERVENTO ☐ **GUASTO** ☐ **MESSA IN SERVIZIO**

ANOMALIA SEGNALATA.....

DISTINTA ORE DELLA PRESTAZIONE

[illegible]

DESCRIZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO

- la linea 3 non abbia la interruzione delle
potenze di parte 2 del conduttore
basta dire che il cavo è stato abbassato che il
tubo d'aria è collegato con l'isolamento
della scheda FM, ma non è stato lavato e quindi
contiene la polvere del cavo, in questo caso
che si dice l'aria 37 era pulita, invece
quella della CPU.

SOSTITUZIONE MATERIALE

Rising to the top

INTERVENTO EFFETTUATO DA:

FIRMA DEL CLIENTE

10-03-18

.....

Nome e Cognome...