

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 1/12

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2.	RIFERIMENTI	2
3.	RESPONSABILITÀ.....	2
4.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
5.	MODALITÀ OPERATIVE.....	4
6.	GESTIONE ED ARCHIVIO DOCUMENTI	11
7.	ALLEGATI.....	12

Revisione N°		Nome e Cognome	Funzione / Ente	Data (gg/mm/aa)	Firma
00	Redatta da:	Andrea D'Urzo	RSGSSL / RSPP	09/01/2014	
	Approvata da:	Nicola Spina	DdL	09/01/2014	
	Emessa da:	Nicola Spina	DdL	09/01/2014	

Revisione N°	Descrizione delle modifiche:
00 17/02/2010	Prima emissione
00 09/01/2013	Aggiornato intestazioni per cambio di società senza emettere nuova revisione contenuti inalterati

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 2/12

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Prevenire infortuni e danni alla proprietà collegati con i lavori/accesso all'interno o attorno a spazi confinati.

La presente procedura si applica a tutte le attività sotto il controllo dell'U.P. FPT Plant di Pratola serra ivi compresi gli enti/aree comprensoriali.

2. RIFERIMENTI

PGS09/4.12 "Controllo operativo"

PGS02/4.12 "Identificazione dei pericoli, valutazione del rischio e determinazione dei controlli"

3. RESPONSABILITÀ

Il Datore di Lavoro (DDL) assicura che:

- questa procedura sia portata all'attenzione di tutti i lavoratori, lavoratori autonomi fornitori i e Subappaltatori;
- questa procedura sia pienamente applicata (attraverso audit di verifica ispettiva interni);
- questa procedura venga riesaminata periodicamente.

RSPP:

- verifica/aggiorna il documento di valutazione dei rischi .
- coadiuva il DdL nella scelta dei DPI in funzione dei rischi per mansione presenti.

IL RSGSSL è responsabile dell'aggiornamento della presente procedura

I lavoratori sono tenuti ad osservare ed attuare quanto ivi contenuto nel rispetto delle proprie mansioni e competenze ovvero utilizzare correttamente i DPI messi a loro disposizione e a segnalare eventuali anomalie o situazioni di pericolo al proprio superiore.

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 3/12

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Unità Produttiva (UP): stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Dispositivo di protezione individuale : qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Spazi confinati : Uno spazio o struttura che ha limitate aperture per entrare ed uscire e una ventilazione naturale limitata, come: una stanza (camera di combustione, carbonile, condensatore, disaeratore, condutture, etc.), un serbatoio, una vasca, un silos, un pozzetto, un tubo, una fogna, un pozzo trivellato, ecc. e qualsiasi altro luogo con un'apertura sopra/sotto e di una profondità/altezza tale da ridurre la ventilazione naturale.

RSGSSL: Responsabile per il Sistema di gestione Sicurezza e Salute sul Lavoro

Lavoratore: Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale ha idoneità fisica, capacità, esperienza, formazione ed addestramento a lavorare negli spazi confinati.

Aiutante: Persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale ha idoneità fisica, capacità, esperienza, formazione ed addestramento a lavorare e gestire le emergenze in caso di incidente negli spazi confinati.

Supervisore: Ha conoscenza delle norme antinfortunistiche, esperienza e mezzi adeguati per garantire l'attuazione e la gestione delle misure di sicurezza per i lavori in spazi confinati.

UO: Unità Operativa

RSPP : Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

SPP: Servizio di prevenzione e protezione di stabilimento .

DPI : Dispositivo di protezione individuale

DVR : Documento di Valutazione dei Rischi

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 4/12

PTS : Plant Thecnical Support

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 Lavoro in spazi confinati effettuato da ditte esterne

5.1.1 Analisi preventiva dell'operazione lavorativa

Le attività lavorative svolte all'interno di spazi confinati devono essere preventivamente valutate, in quanto la decisione di entrare in uno spazio confinato deve essere l'ultima soluzione dopo avere considerato la possibilità di eseguire il lavoro in qualche altra maniera.

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
S1	PTS/UO Ditte Esterne, coadiuvati da SPP	Valutazione preliminare dell'azione operativa da svolgere nello spazio confinato	Riunione preliminare
S2	PTS/UO Ditte esterne, coadiuvati da SPP	Verifica e identificazione dei lavoratori delle ditte esterne che lavorano in spazi confinati	Riunione preliminare
S3	PTS/UO coadiuvato da SPP	Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le imprese esterne e i lavoratori autonomi	DVR Procedura PO01/4.16
S4	PTS/UO Ditte Esterne	Sopralluogo preliminare congiunto sul luogo confinato oggetto dell'intervento e relativa verbalizzazione	Sopralluogo Procedura PO01/4.16
S5	PTS/UO Ditte Esterne coadiuvati da SPP	Valutazione congiunta dei rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività delle ditte esterne e l'Unità Operativa	DVR Procedura PO01/4.16

5.1.2 Analisi dello spazio confinato

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 5/12

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
S1	PTS/UO Ditte Esterne	Controllo delle dimensioni dell'apertura dello spazio confinato oggetto dell'intervento mediante sopralluogo, misure e analisi tecniche e relativa registrazione	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato"
S2	PTS/UO Ditte Esterne	Controllo dell'efficienza della ventilazione all'interno dello spazio confinato oggetto dell'intervento mediante sopralluogo, misure e analisi tecniche e relativa registrazione	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato"
S3	PTS/UO Ditte Esterne	Controllo della qualità dell'aria presente all'interno dello spazio confinato oggetto dell'intervento, in modo da rilevare il tenore di ossigeno e l'eventuale presenza di gas o sostanze che possano dar luogo alla formazione di atmosfere tossiche, esplosive o infiammabili. L'analisi viene realizzata mediante sopralluogo, misure strumentali ed analisi tecniche con relativa registrazione	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato"
S4	PTS/UO Ditte Esterne	Controllo dell'isolamento	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 6/12

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
		meccanico, elettrico e fisico dello spazio confinato oggetto dell'intervento, mediante sopralluogo, misure, analisi tecniche e relativa registrazione	confinato"
S5	PTS/UO Ditte Esterne	Controllo dello stato di pulizia dello spazio confinato oggetto dell'intervento mediante sopralluogo e relativa registrazione	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato"
S6	PTS/UO Ditte Esterne	Controllo del livello di rumore presente all'interno dello spazio confinato oggetto dell'intervento mediante sopralluogo, misure e analisi tecniche e relativa registrazione	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato" dello spazio confinato"
S7	PTS/UO Ditte Esterne	Controllo del livello di illuminazione dello spazio confinato oggetto dell'intervento mediante sopralluogo, misure e analisi tecniche e relativa registrazione	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato"
S8	PTS/UO Ditte Esterne	Controllo dell' idoneità di attrezzi, mezzi e apparecchiature portate all'interno dello spazio confinato mediante sopralluogo, misure e analisi tecniche e relativa	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato"

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 7/12

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
		registrazione	
S9	PTS/UO Ditte Esterne	Stabiliscono il nominativo e posizionamento della persona che deve stare nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro (aiutante), al fine di: monitorare visivamente la situazione, comunicare con chiunque si trovi all'interno dello spazio confinato, dare rapidamente l'allarme in caso di emergenza, avviare eventualmente le eventuali procedure di soccorso. Il nominativo dell'aiutante viene registrato sull'apposito registro.	M106A/4.16 "Registro di valutazione dello spazio confinato"
S10	PTS/UO Ditte Esterne	Nominano un eventuale Supervisore tenuto a garantire l'effettiva adozione delle misure precauzionali stabilite, a controllare, che per ogni fase del lavoro, sussistano le relative condizioni di sicurezza e ad essere presenti, se necessario, durante lo svolgimento dei lavori. La nomina del Supervisore viene registrata sull'apposito registro	M106A/4.16 "Registro di valutazione dello spazio confinato"

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 8/12

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
S11	PTS/UO Ditte Esterne	Scelta di una eventuale modalità di segnalazione dell'emergenza dall'interno dello spazio confinato a chi lavora all'esterno, così da permettere l'inizio delle operazioni di soccorso. La scelta viene registrata sull'apposito registro	M106A/4.16 "Registro di valutazione dello spazio confinato"
S12	PTS/UO Ditte Esterne coadiuvati da SPP	Scelta di eventuali DPI, (imbracatura di sicurezza, respiratori ecc.) necessari per la gestione dei rischi derivati dalle caratteristiche proprie dello spazio confinato e dalla introduzione ed utilizzo nello stesso di attrezzature, materiali, prodotti e/o sostanze chimiche	M106A/4.16 "Registro di valutazione dello spazio confinato" DVR
S13	PTS/UO Ditte Esterne	Se dall'analisi degli Steps S1-S8 lo spazio confinato risulta contaminato, si procede alla bonifica dello spazio stesso. In caso contrario si procede all'accesso allo spazio confinato	

5.1.3 Accesso allo spazio confinato

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
------	-----	----------	-----------

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 9/12

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
S1	Lavoratore Aiutante Supervisore	Registrazione nell'apposito registro dei nominativi delle persone addetti ai lavori	M106C/4.16"Registro addetti lavori a spazio confinato"
S2	Lavoratore Aiutante	Circoscrizione dello spazio confinato mediante l'uso di segnaletica, paletti , catene e cartelli monitori	Paletti catene, cartellini monitori Segnaletica
S3	Lavoratore Aiutante	Predisposizione, dove previsto, di eventuali imbracature di sicurezza per facilitare l'accesso allo spazio confinato	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato"
S4	Lavoratore Aiutante	Accensione, dove previsto, di eventuali sistemi di ventilazione forzata, impianti di illuminazione e di altri sistemi supplementari di sicurezza	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato"
S5	Lavoratore Aiutante	Utilizzo di eventuali DPI e dispositivi di sicurezza necessari per la realizzazione dell'intervento previsto	M106A/4.16"Registro di valutazione dello spazio confinato"
S6	Supervisore	Monitoraggio delle condizioni di sicurezza rilevate dal processo "Analisi dello spazio confinato"	Sopralluogo

5.1.4 Chiusura dello spazio confinato

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
S1	Lavoratore Aiutante	Ispezione fisica negli spazi confinati prima che i punti di entrata/uscita siano chiusi	M106B/4.16 "Registro di chiusura dello spazio confinato"

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 10/12

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
S2	Lavoratore Aiutante	Rimozione di attrezzi e mezzi utilizzati all'interno dello spazio confinato	M106B/4.16 "Registro di chiusura dello spazio confinato"
S3	Lavoratore Aiutante	Spegnimento di eventuali sistemi di ventilazione forzata, impianti di illuminazione e di altri sistemi supplementari di sicurezza	M106B/4.16 "Registro di chiusura dello spazio confinato"
S4	Lavoratore Aiutante	Rimozione di eventuali imbracature di sicurezza utilizzate per facilitare l'accesso allo spazio confinato e relativa registrazione	M106B/4.16 "Registro di chiusura dello spazio confinato"
S5	Lavoratore Aiutante	Rimozione della segnaletica di monitoraggio, paletti e catene monitori utilizzati per circoscrivere lo spazio confinato e relativa registrazione	M106B/4.16 "Registro di chiusura dello spazio confinato"

5.2 Lavoro in spazi confinati effettuato da personale interno

5.2.1 Analisi preventiva dell'operazione lavorativa

Le attività lavorative svolte all'interno di spazi confinati devono essere preventivamente valutate, in quanto la decisione di entrare in uno spazio confinato deve essere l'ultima soluzione dopo avere considerato la possibilità di eseguire il lavoro in qualche altra maniera.

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
S1	PTS/UO coadiuvati da SPP	Valutazione preliminare dell'azione operativa da svolgere nello spazio confinato	Riunione preliminare
S2	PTS/UO coadiuvati da SPP	Identificazione dei lavoratori opportunamente formati per lavori in spazi confinati	Riunione preliminare

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 11/12

STEP	CHI	ATTIVITÀ	STRUMENTI
S3	PTS/UO coadiuvato da SPP	Informazioni ai lavoratori sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare	DVR
S4	PTS/UO	Sopralluogo preliminare congiunto sul luogo confinato oggetto dell'intervento	Sopralluogo
S5	PTS/UO coadiuvati da SPP	Valutazione congiunta dei rischi derivanti da eventuali interferenze con le attività dell'Unità Operativa	DVR

Per le fasi successive di analisi, ingresso e chiusura dello spazio confinato, si procede come per i punti 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4.

6. GESTIONE ED ARCHIVIO DOCUMENTI

Codice Doc.	Titolo	Aggiornato da:	Compilato da:	Archiviato da:
M106A/4.16	"Registro di valutazione dello spazio confinato"	RSGSSL	PTS/UO Ditte Esterne	PTS/UO Ditte Esterne
M106B/4.16	"Registro di chiusura dello spazio confinato"	RSGSSL	Ditte Esterne Lavoratore	RDDL
M106C/4.16	"Registro Addetti lavori spazio confinato"	RSGSSL	PTS/UO Ditte Esterne	RDDL

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 12/12

7. ALLEGATI

All. 1 M106A/4.16 Registro di valutazione dello spazio confinato

All. 2 M106B/4.16 Registro di chiusura dello spazio confinato

All. 3 M106C/4.16 Registro Addetti lavori spazio confinato

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Allegato 1 Pagina: 1/1

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. M106A/4.16
Ente Emittente: FMA PLANT	Titolo: LAVORO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 1/1

REGISTRO DI VALUTAZIONE DELLO SPAZIO CONFINATO

Nominativo dell'operatore addetto al controllo

Tipologia di intervento

Ubicazione dello spazio confinato

Modalità di segnalazione dell'emergenza

Nominativo del supervisore dei lavori

Nominativo Aiutante

Data del controllo

	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	CONFORME (SI,NO,NA)	ANOMALIA RISCONTRATA	CONTROMISURA ADOTTATA
CONTROLLI SPAZIO CONFINATO	Controllo delle dimensioni dell'apertura dello spazio confinato			
	Controllo dell'efficienza della ventilazione all'interno dello spazio confinato			
	Controllo della qualità dell'aria presente all'interno dello spazio confinato			
	Controllo dell'isolamento meccanico, elettrico e fisico dello spazio confinato			
	Controllo dello stato di pulizia dello spazio confinato			
	Controllo del livello di rumore presente all'interno dello spazio confinato			
	Controllo del livello illuminazione dello spazio confinato			
	Controllo dell'idoneità degli attrezzi, mezzi e apparecchiature portate all'interno dello spazio confinato			

NB: Tutti i controlli che non possono essere applicati alla tipologia di impianto considerato inserire nella colonna "CONFORME" la dicitura **NA (non applicabile)**.
Per tutti i controlli non conformi indicati con **NO** nella colonna "CONFORME" bisogna indicare nella rispettiva colonna l'anomalia riscontrata e la soluzione che si è decisa di adottare.

Dispositivi di protezione individuale da utilizzare			
☐ Elmetto	☐ Maschera con filtro	☐ Guanti	☐ Imbracatura di sicurezza
☐ Occhiali	☐ Autorespiratore	☐ Calzature antif.	☐ Tute protettiva
☐ Visiera	☐ Maschera respiratore	☐ Stivali antif.	☐ Giambriule
☐ Otoprotettori	☐ Altro	☐ Altro	☐ Altro

Firma dell'operatore incaricato del controllo

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Allegato 2 Pagina: 1/1

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. M106B/4.16
Ente Emittente: FMA PLANT	Titolo: LAVORO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 1/1

REGISTRO DI CHIUSURA DELLO SPAZIO CONFINATO

Nominativo dell'operatore addetto al controllo

Tipologia di intervento

Ubicazione dello spazio confinato

Nominativo del supervisore dei lavori

Nominativo Aiutante

Data del controllo

CONTROLLI SPAZIO CONFINATO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	CONFORME (SI,NO,NA)	ANOMALIA RISCONTRATA	CONTROMISURA ADOTTATA
	Controllo fisico nello spazio confinato prima che i punti di entrata/uscita siano chiusi			
	Controllo di avvenuta rimozione di attrezzi e mezzi utilizzati all'interno dello spazio confinato			
	Controllo dello spegnimento di eventuali sistemi di ventilazione forzata, impianti di illuminazione e di altri sistemi supplementari di sicurezza			
	Controllo della rimozione di eventuali imbracature di sicurezza utilizzate per facilitare l'accesso allo spazio confinato			
	Controllo della rimozione della segnaletica di monitoraggio, paletti e catene monitori utilizzati per circoscrivere lo spazio confinato			

NB: Tutti i controlli che non possono essere applicati alla tipologia di impianto considerato inserire nella colonna "CONFORME" la dicitura **NA (non applicabile)**.
Per tutti i controlli non conformi indicati con **NO** nella colonna "CONFORME" bisogna indicare nella rispettiva colonna l'anomalia riscontrata e la soluzione che si è decisa di adottare.

Firma dell'operatore incaricato del controllo

Fiat Group Automobiles	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. PO106/4.16
Ente Emittente: Pratola Serra Plant	Titolo: GESTIONE SICUREZZA ACCESSO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Allegato 3 Pagina: 1/1

	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. M106C/4.16
Ente Emittente: FMA PLANT	LAVORO IN SPAZI CONFINATI	Rev.: 00 Pagina: 1/1

REGISTRO ADDETTI LAVORI SPAZIO CONFINATO			
Intervento di:	Installazione ☐	Dismissione ☐	Trasferimento ☐
Manutenzione:	Ordinaria ☐	Programmata ☐	Straordinaria ☐
Lavori da eseguire con :	☐ Personale dipendente ☐ Impresa esterna ☐ Entrambi		
Area di lavoro: _____			
Data prevista per l'esecuzione del lavoro: dalle ore ____ del ____ / ____ / 20__ alle ore ____ del ____ / ____ / 20__			

Entranti (Lavoratori)			
Cognome	Nome	Firma	Data
Aiutanti			
Cognome	Nome	Firma	Data
Supervisore dei Lavori			
Cognome	Nome	Firma	Data

Obblighi degli entranti nello spazio	
A	Avere a disposizione una fonte luminosa (con tensione d'alimentazione a 24V ed a tenuta se richiesto)
B	Indossare i DPI stabiliti
C	Verificare la compatibilità degli attrezzi da lavoro con la conformazione dell'interno dello spazio confinato
D	Pretendere che l'aiutante sia in un posto d'osservazione e che possa monitorare il lavoro durante lo svolgimento
E	Avere costante comunicabilità con l'esterno
F	Lasciare all'esterno accendini, collane ,anelli, portachiavi, ed altri effetti personali
G	Interrompere il lavoro quando le proprie condizioni fisiche non lo sopportano

Obblighi dell'aiutante	
A	Avere cura che i dispositivi di protezione siano in perfetto stato di conservazione
B	Avere un contatto costante per tutta la durata del lavoro con il lavoratore che opera all'interno dello spazio
C	In caso di emergenza è divieto assoluto spostarsi o entrare nello spazio prima che sia stata allertata la SALA MEDICA e VV.FF.
D	Non abbandonare mai il proprio posto di osservazione per nessun motivo
E	Controllare lo stato di idoneità e di conservazione dei dispositivi utilizzati dall'entrante
F	Aspettare sempre una sostituzione prima di effettuare qualsiasi spostamento
G	Avere facile accesso ad un telefono per un pronto collegamento i VV.FF. e la SALA MEDICA
H	Interrompere i lavori e far evacuare la zona , dandone immediato avviso agli entranti ,in caso si ravvisi un pericolo proveniente dall'esterno

Obblighi Supervisore	
A	Garantire che le misure di sicurezza stabilite vengono attuate e mantenute per tutta la durata dei lavori
B	Assicurare la presenza nella fase operativa dei lavori