




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE FORNITE INSIEME AL CONNETTORE FISSO

(2) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD.00480402 INTERNO MORSETTIERA N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFARE ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA SPINA FISSA LA SIGLA DELLA MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)

(3) TARGA COD.00480511 PANTOGRAFARE LA DITURA: MORSETTIERA L16 (Altezza caratteri 6 mm.)

		Modifiche:	
DISEGNO N.	565706/78	MACCHINA	LINEA DI LAVORAZIONE
DATA	30.10.95	BASAMENTO MOTORE	FAM. "B" OP.120/1
STO.		CABLAGGIO MORSETTIERA L16	TRASLAZIONE
		MASTER	
CONMESSA N.	56570	CLIENTE	FMA
Fg. n.	1	d1	3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L 16	1.5	00420837	4503-3102-3105		PG16	L16-P2L2	POTENZA 2 (L2)
	4	00420843	12303		PG21	L16-P2L4	POTENZA 2 (L4)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L 16	L16-X34		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		P3-X34	L16-P3	POTENZA 3
	L16-X35		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X35	L16-C1	PLC/1

Modifiche:

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD.00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAPO BRADY PMC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD.00426140-49

 COMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	DISE. DATA	DISEGNO N. STD.	MACCHINA		CAVI INTERCONNESSIONE		COMMESSA N.	Fg. n. 2 3
	30.10.95	565706/78	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM."B" OP.120/1	MORS.L16 TRASLAZIONE MASTER	56570 FMA			

Segue Fg. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI		LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO										
MOTORE 255M1	25	00491557	255R2-255S2-255T2 25504 (BIANCO) -4504 (NERO)			PG42	255M1-P3	POTENZA 3 (254AL1)										
25561			SIEMENS 6FC3348-5B (ORDINATO SU D.B. POTENZA)				25561-P3	PLC/1 WF726 C										
255E1			SIEMENS 6FM1-790-1F.00 (ORDINATO SU D.B. PLC)				255E1-C1											

Modifiche:

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD.00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAPO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD.00426140-49

 DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE DI MECCANICA	Dis.	DISEGNO N.	MACCHINA		CONMESSA N.	Fg. n. 3
	DATA 30.10.95	565706/78	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE	CAVI INTERCONNESSIONE MORS. L16 TRASLAZIONE	CLIENTE FMA	
	STO.		FAM. "8" OP.120/1	MASTER		di 3

Segue Fg.

Modifiche:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SIGLA	U. M.	Q.ta`	CODICE	DESCRIZIONE						TIPO	COSTRUTTORE	RIC	NOTE					
X34-X35		2	00412373	CONNETTORE MASCHIO 24 POLI						DSTV-K-S24	WEIDMULLER							
		2	00412386	BASE PORTA CONNETTORI 24 POLI						HB-24-AG-VS	WEIDMULLER							
		4	00480402	TARGA IDENTIFICAZIONE PRESE-SPINE														
		10	00420168	MORSETTO 4 mmq.						WDU 4-10201.0	WEIDMULLER							
		1	00480511	TARGA PANTOGRAFATA SEC. FG.1						60 X 25 mm.								

[illegible]

Modifiche:

Segue Fig. 3

CONALI
DIVISIONE SISTEMI
DI LAVORAZIONE
MECCANICA

D18.	DISEÑO N.	565706/78
DATA	STD.	
30.10.95		

MACCHINA
LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
FAM. "B" OP. 120/1

**DISTINTA MORSETTIERA L16
TRASLAZIONE
MASTER**

COMMESSA N.	56570
CLIENTE	FMA

Fig. 1.	2
	d1
	3

[illegible]

Segue Fig.



D18.

DATA

30.10.95

DISEGNO N.

STD.

565706/78

INNA

LINEA DI LAVORAZIONE

BASAMENTO MOTORE

FAM. "B" OP. 120/1

DISTINTA MORSETTIERA L.16

TRASLAZIONE

MASTER

COMMESSA N.





56570

CLIENTE

Fig. 5.

 ω

d1



Modifiche:

(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE FORNITE INSIEME AL CONNETTORE FISSO



(2) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD.00480402 INTERNO MORSETTIERA N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFATE ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA SPINA FISSA LA SIGLA DELLA MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)

(3) TARGA COD.00480511 PANTOGRAFARE LA DITURA: IDENTIFICATORE (Altezza caratteri 6 mm.)

 OCMALU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	DISEGNO N. 565706/79	MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP. 120/1		CABLAGGIO MORSETTIERA L2 IDENTIFICATORE ST.97 MASTER	CONMESSA N. 56570 FMA	Fig. n. 1
	DATA 30.10.95	STO.		CLIENTE		d1 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ALTEZZA CARATTERI: 6 mm




N. 15 FORI Ø 22,3mm

Modifiche:

 COMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVABRAZIONE MECCANICA	D16.	DISEGNO N.	MACCHINA		FRONTALE PULSANTIERA		CONMESSA N.		Fg. n.
	DATA	565706/79	BASAMENTO MOTORE	FAM. "B" OP. 120/1	IDENTIFICATORE	MASTER	CLIENTE	FMA	
	30.10.95								2
									8

Segue Fg. 3

Modifiche:



 CONMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVAGGIO MECCANICA	DISEGNO N. 565706/79		MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP. 120/1		VISTA POSTERIORE PULSANTIERA IDENTIFICATORE MASTER		CONMESSA N. 56570		Fg. n. 3		
	DISEGNO N. STD.		VISTA POSTERIORE PULSANTIERA IDENTIFICATORE MASTER		CONMESSA N. FMA		Fg. n. d1		8		
DISEGNO N. DATA 30.10.95		DISEGNO N. STD.		MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP. 120/1		VISTA POSTERIORE PULSANTIERA IDENTIFICATORE MASTER		CONMESSA N. 56570		Fg. n. 3	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

N°	TIPO	SIGLA	DICITURA
1	080LSAD 080ADV	539LS1	ALLARME
2			
3	080LSBLD 080ADV	539LS2	MOVIMENTO ESEGUITO
4			
5	080SCD09 F034 080BF11V	92SL1	BLOCCO UNITA` LAVORO
6	080SCU20 F038 080BF20V 080B02V	415SL1	SINGOLO UNITA` MANO AUTO
7	ZA2-VA12 ZA2-VA03	538DY2	FASE SELEZIONATA
8	ZA2-VA12 ZA2-VA03	538DY1	
9			
10			
11	080SCBRC03 F034 080BF11V	416SL1	SELEZIONE FASE +
12	080PNG 080BF11V	92PS2	ABILITAZIONE MOVIMENTO

N°	TIPO	SIGLA	DICITURA
13	080RER 080BF11V	92PS1	EMERGENZA
14			
15	080R66 080BF11V	416PS1	RICHIAMO UNITA`
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Modifiche:

Segue Pg. 5

	COMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	DISE.	DISEGNO N.		MACHIN	LINEA DI LAVORAZIONE	TARGHE PULSANTIERA	COMMESSA N.	Fg. n.
		DATA	565706/79						
		30.10.95	STD.			BASAMENTO MOTORE	MASTER	FMA	8
						FAM. "8" OP.120/1			



PANTOGRAFARE QUANTO RIPORTATO ALLA VOCE "SIGLA" SU TARGHE COD. 00421702

Segue Fig. 6

[illegible]

Modifiche:

OP.120/1 IDENTIFICATORE 97	
NO. SELEZIONE FUNZIONE	
0	PROVA LAMPADE
1	RESET ALLARMI
2	CICLO UNITA'
3	SBLOCCAGGIO RIPARI
4	BLOCCAGGIO RIPARI
5	APERTURA SCAPPAMENTO
6	INSERZIONE CENTRAGGIO
7	AVANTI IDENTIFICATORE
8	RITORNO IDENTIFICATORE
9	DISINSERZ. CENTRAGGIO
10	CHIUSURA SCAPPAMENTO
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

 DCMALI DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dib. DATA 30.10.95	DISEGNO N. STD. 565706/79	MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM."B" OP.120/1	TARGA FUNZIONI IDENTIFICATORE STAZ. 97 MASTER	CONMESSA N. 56570 CLIENTE FMA	Fb. n. 6 di 8
--	--------------------------	---------------------------------	--	---	--	------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA	1, 5	00420838	3102-3105-4504-4519-4523-4524		PG16	L2-P2L2	POTENZA 2 (L2)
	4	00420844	12301-12302-12303-12304-12405-12406		PG21	L2-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	L2	00420843	13102		PG21	L2-P2L5	POTENZA 2 (L5)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA	L2-X5		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		P3-X5	L2-P3	POTENZA 3
	L2-X6		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X6	L2-C1	PLC/1
	L2-X7		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X7	L2-C1	
	L2						

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD.00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAPO BRADY PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD.00426140-49

Modifiche:

 COMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE DI MECCANICA	Dis.	Disegno N.	MACCHINA		CONNESSA N.		Fb. n. 7 di 8
	DATA 30.10.95	565706/79	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "8" OP.120/1	CAVI INTERCONNESSIONE MORS. L2 IDENTIFICATORE MASTER	56570	FMA	

Segue Fg. 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MOTORE 251M1	1.5	00491536	251R2-251S2-251T2 25101 (BIANCO) -25102 (NERO)		PG21	251M1-P3LB	POTENZA 3 (LB)
							POTENZA 3 (LB)

Modifiche:

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD.00480402 (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAVO BRADY PWC PK3-PKG
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD.00426140-49

 CONMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dib.	DISEGNO N.	MACCHINA		CAVI INTERCONNESSIONE	CONMESSA N.	Fg. n.
	DATA	STD.	LINEA DI LAVORAZIONE	BASAMENTO MOTORE	MORS. L2 IDENTIFICATORE	CLIENTE	8
	30.10.95	565706/79	FAM. "B" OP. 120/1	MASTER		FMA	d1
							8

Segue Fg.



Segue Fig. 2

[illegible]

Segue Fig. 3

[illegible]

Modifiche:



Seque Fig. 4

[illegible]


Modifiché:

Segue Fg. 5

Segue Fig.



VISTA
Ⓑ




VISTA
Ⓐ

VISTA
Ⓑ

SIGLE CONNETTORI (1)

- 421FC1-421FC2-421FC3-422FC1
103FC1-103FC2
566EV1-566EV2-567EV1-567EV2
567EV3-567EV4-568EV1-568EV2
568EV3-568EV4-566EV3-566EV4



(2) VISTA
Ⓐ

(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE FORNITE INSIEME AL CONNETTORE FISSO

(2) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD. 00480402 INTERNO MORSETTIERA
N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFARE ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA
SPINA FISSA LA SIGLA DELLA MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)

SCATOLA MORSETTIERA DIS. N. 285083



(3) TARGA COD. 00480511 PANTOGRAFARE LA DICIATURA: ROTATORE ST.01 (Altezza caratteri 6 mm.)

Segue Fig. 2

 COMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA		Dis. DATA 30.10.95	DISEGNO N. 565706/80 STD.	MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE	CABLAGGIO MORSETTIERA L3 ROTATORE ST.01	CONMESSA N. 56570 FMA	Fig. n. 1 di 7
				FAM. "B" OP. 120/1 MASTER			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ALTEZZA CARATTERI: 6 mm.



N. 15 FORI Ø 22,3mm


Modifiche:

 CONMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	DISEGNO N. 565706/80		FRONTALE PULSANTIERA		COMMESSA N. 56570		Fig. n. 2
	DATA 30.10.95	STD.	LAVAZIONE	ROTATORE ST. 01	CLIENTE FMA		
			BASAMENTO MOTORE	MASTER			7
			FAM. "B" OP. 120/1				

Segue Fig. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Modifiche:



	Dib.	DISEGNO N.		MACCHINA	VISTA POSTERIORE PULSANTIERA	COMMESSA N.	Fig. n.
	DATA	565706/80					
	30.10.95	STD.		BASAMENTO MOTORE	MASTER	FMA	7
				FAM. "B" OP. 120/1			

Segue Fig. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

N°	TIPO	SIGLA	DICITURA
1	080LSPD 080ADV	539LS3	ALLARME
2			
3	080LSBLD 080ADV	539LS4	MOVIMENTO ESEGUITO
4			
5	080SCD09 F034 080BF11V	93SL1	BLOCCO UNITA' LAVORO
6	080SCU20 F038 080BF20V 080B02V	421SL1	SINGOLO UNITA' MANO AUTO
7	ZA2-VA12 ZA2-VA03	540DY2	FASE SELEZIONATA
8	ZA2-VA12 ZA2-VA03	540DY1	
9			
10			
11	080SCBRC03 F034 080BF11V	421SL2	SELEZIONE FASE +
12	080PNG 080BF11V	93PS2	ABILITAZIONE MOVIMENTO

N°	TIPO	SIGLA	DICITURA
13	080RER 080BF11V	93PS1	EMERGENZA
14			
15	080P6G 080BF11V	422PS1	RICHIAMO UNITA'
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Modifiche:



CDMAU
DIVISIONE SISTEMI
DI LAVORAZIONE
MECCANICA

Dis.
DATA
30.10.95

DISEGNO N.
565706/80
STD.

MACHINA
LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
FAM. "B" OP.120/1

TARGHE PULSANTIERA
ROTATORE ST.01
MASTER

COMMESSA N.
56570
CLIENTE
FMA

Segue Fg. 5

Fg. n.
4
di
7

PANTOGRAFARE QUANTO RIPORTATO ALLA VOCE "SIGLA" SU TARGHE COD.00421702

Segue Fig. 6

[illegible]

Modifiche:



OGNALI
DIVISIONE SISTEMI
DI LAVORAZIONE
MECCANICA

Dib.

DATA

30.10.95

DISEGNO N.
STD.

565706/80

MACCHINA

LINEA DI LAVORAZIONE

BASAMENTO MOTORE

FAM. "B" OP. 120/1

TARGA FUNZIONI ROTATORE ST. 01

COMMESSA N.

56570

FMA

CLIENTE

Fg. n.

6

di

7

OP.120/1 ROTATORE ST. 01	
NO. SELEZIONE FUNZIONE	
0	PROVA LAMPAD
1	RESET ALLARMI
2	CICLO UNITA'
3	SBLOCCAGGIO RIPARI
4	BLOCCAGGIO RIPARI
5	INSERZ. POSIZIONATORE
6	ROTAZIONE ELEM. A 59°
7	AVANZAMENTO SPINTORE
8	DISINS. POSIZIONATORE
9	RITORNO SPINTORE
10	INSERZ. POSIZIONATORE
11	ROTAZIONE ELEM. A 0°
12	DISINS. POSIZIONATORE
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Segue Fg. 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ORIGINE		SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI			LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)		DESTINAZIONE ARMADIO							
MORSETTIERA L3		1, 5	00420837	4519-4523-4524				PG16	L3-P2L2		POTENZA 2 (L2)							
		4	00420844	12303-12304-12406-12407-12408				PG21	L3-P2L4		POTENZA 2 (L4)							
		4	00420844	13106-13108-13110-13102				PG21	L3-P2L5		POTENZA 2 (L5)							

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L3	L3-X8		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		P3-X8	L3-P3	POTENZA 3
	L3-X9		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X9	L3-C1	PLC/1
	L3-X10		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X10	L3-C1	

Modifiche:

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD.00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAVO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD.00426140-49

 COMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dib. DATA	DISSEGNO N. 565706/80	MACCHINA	CAVI INTERCONNESSIONE	CONMESSA N.	Fg. n.
	30.10.95	STD.	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP.120/1	MORS. L3 ROTATORE ST.01 MASTER	56570 FMA	7

Segue Fg.

Segue Fig. 2



DISEGNO N.	565706/80
Dts.	
DATA	30.10.95
STD.	

MACCHINA
LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
FAM. "B" OP. 120/1

DISTINTA MORSETTIERA L3
PULSANTIERA ROTATORE ST.01
MASTER

COMISSÃO N.º	56570
CLIENTE	FMA

1	d1	5
---	----	---

[illegible]

Modifiche:

Segue Fig. 4

COMAU
DIVISIONE SISTEMI
DI LAVORAZIONE
MECCANICA

D18.	
DATA	30.10.95

DISEÑO N. 565706/80
STD.

MACCHINA
L'LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
FAM. "8" OP. 120/1

DISTINTA MORSETTIERA L3
PULSANTIERA ROTATORE ST.01
MASTER

COMMESSA N.	56570
CLIENTE	FMA

3	d1
5	

Modif iche:

[illegible]

Segue Fg. 5

VISTA®

VISTA
Ⓐ

(3)

SIGLE CONNETTORI (1)

413FC3-413FC4-423FC1
423FC2-424FC5-424FC6
408CL1

564EV4-569EV1-569EV2
569EV3-569EV4-569EV5
570EV1-570EV2

VISTA
(2)

X11

X12

VISTA

(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE FORNITE INSIEME AL CONNETTORE FISSO

(2) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD. 00480402 INTERNO MORSETTIERA N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFATE ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA SPINA FISSA LA SIGLA DELLA MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)

SCATOLA MORSETTIERA DIS. N.285089

(3) TARGA COD.00480511 PANTOGRAFARE LA DICTURA: MORSETTIERA L4 (Altezza caratteri 6 mm.)

Segue Fig. 2

Modifiche:



CONALI
DIVISIONE SISTEMI
DI LAVORAZIONE
MECCANICA

D18.

DATA

30.10.95

DISEGNO N.

STD.

565706/81

MACCHINA

LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE

FAM. "B" OP. 120/1

CABLAGGIO MORSETTIERA L4

STAZ. 03 - 04

MASTER

COMMESSA N.

56570

CLIENTE

FMA

Fig. n.

1

८१

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L4	4	00420844	12301-12302-12303-12304-12305-12306		PG21	L4-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	4	00420844	13102-13112-13114		PG21	L4-P2L5	POTENZA 2 (L5)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L4	L4-X11		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X11	L4-C1	PLC/1
	L4-X12		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X12	L4-C1	

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD. 00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAVO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD. 00426140-49

Modifiche:

Segue Fg.

 CONVALU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dis.	DISEGNO N.	MACCHINA		CAVI INTERCONNESSIONE		CONMESSA N.	Fg. n.
	DATA	565706/81	LINEA DI LAVORAZIONE	BASAMENTO MOTORE	MORS. L4 STAZ. 03 - 04	CLIENTE	FMA	2
	30.10.95		FAM. "B" OP. 120/1	MASTER				2

Modifiche:


[illegible]

Segue Fig. 2


Segue Fig. 3

[illegible]

Segue Fig.



VISTA
A




VISTA
B


VISTA
A

SIGLE CONNETTORI (1)

- 425FC1-425FC2-425FC5
- 425FC6
- 571EV1-571EV2-571EV3
- 571EV4-571EV5-572EV1
- 572EV2



(2) VISTA
B



SCATOLA MORSETTIERA DIS. N.285089

(3) TARGA COD.00480511 PANTOGRAFARE LA DITTURA: MORSETTIERA L5 (Altezza caratteri 6 mm.)

(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE FORNITE INSIEME AL CONNETTORE FISSO

(2) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD.00480402 INTERNO MORSETTIERA N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFARE ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA SPINA FISSA LA SIGLA DELLA MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)

Modifiche:

 CONMUL DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dis. DATA 30.10.95	DISEGNO N. STD. 565706/82	MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM."B" OP.120/1	CABLAGGIO MORSETTIERA L5 STAZ. 05 - 06 MASTER	CONMESSA N. 56570 FMA	Fg. n. 1 d1
	Segue Fig. 2					2

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L5	4	00420843	12305-12306		Pg21	L5-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	4	00420843	13116-13202		Pg21	L5-P2L5	POTENZA 2 (L5)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L5	L5-X13		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X13	L5-C1	PLC/1
	L5-X14		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X14	L5-C1	
	L5-X42		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C2-X42	L5-C2	

Modifiche:

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD.00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAVO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD.00426140-49

Segue Fg.

 CONVALI DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dib.	DISEGNO N.	MACCHINA	CAVI INTERCONNESSIONE	CONMESSA N.	Fg. n.
	DATA 30.10.95	565706/82	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP.120/1	MORS. L5 STAZ. 05 - 06 MASTER	56570 FMA	2

Segue Fig. 2


[illegible]

Segue Fg. 3


 CONMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	D18.	DISEGNO N. 565706/82	MACCHINA		DISTINTA MORSETTIERA L5	COMMESSA N. 56570	Fig. 2
	DATA 30.10.95		STD.	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE			
			FAM. "B" OP.120/1		MASTER		3

Segue Fig.

[illegible]



VISTA
B




VISTA
A


SIGLE CONNETTORI (1)

- 413FC5-413FC6-427FC1
- 427FC2-428FC5-428FC6
- 573EV1-573EV2-573EV3
- 573EV4-573EV5-574EV1
- 574EV2

VISTA
A



VISTA
B



(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE FORNITE INSIEME AL CONNETTORE FISSO

(2) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD. 00480402 INTERNO MORSETTIERA N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFATE ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA SPINA FISSA LA SIGLA DELLA MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)

(3) TARGA COD. 00480511 PANTOGRAFARE LA DITATURA: MORSETTIERA L6 (Altezza caratteri 6 mm.)

Modifiche:

 DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dts. DATA 30.10.95	DISEGNO N. STD. 565706/83	MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP. 120/1	CABLAGGIO MORSETTIERA L6 STAZ. 07 - 08 MASTER	CONMESSA N. 56570 FMA	Fig. n. 1 di 2
	Segue Fig. 2					

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L6	4	00420844	12301-12303-12304-12305-12306		PG21	L6-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	4	00420843	13204-13206		PG21	L6-P2L5	POTENZA 2 (L5)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L6	L6-X15		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X15	L6-C1	PLC/1
	L6-X16		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X16	L6-C1	

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD.00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAPO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD.00426140-49

Modifiche:

	Dis.	DISEGNO N.	MACCHINA		CONMESSA N.		Fg. n.
	DATA	565706/83	BASAMENTO MOTORE	CAVI INTERCONNESSIONE	56570	2	
	30.10.95	STD.	FAM. "B" OP. 120/1	MASTER	CLIENTE	FMA	d1
							2

Segue Fg.

Modifiche:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SIGLA	U. M.	Q.ta'	CODICE	DESCRIZIONE							TIPO	COSTRUTTORE		RIC	NOTE			
X15-X16		2	00412373	CONNETTORE MASCHIO 24 POLI							DSTV-K-S24	WEIDMULLER						
		2	00412386	BASE PORTA CONNETTORI 24 POLI							HB-24-AG-VS	WEIDMULLER						
		4	00480402	TARGA IDENTIFICAZIONE PRESE-SPINE														
		4		PIASTRA COPERTURA FORO CONNETTORI														
		50	00420168	MORSETTO 4 mmq.							MDU 4-10201.0	WEIDMULLER						
		1	00480511	TARGA PANTOGRAFATA SEC. FG.1							60 X 25 mm.							
														</				

Segue Fig. 3

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ALTEZZA CARATTERI: 6 mm.




N. 15 FORI Ø 22,3 mm

Modifiche:

 DIVISIONE SISTEMI DI LAVAZIONE MECCANICA	DISEGNO N. 565706/84		FRONTALE PULSANTIERA		CONMESSA N. 56570		Fig. n. 2
	DATA 30.10.95	STD.	MACCHINA LINEA DI LAVAZIONE	ROTATORE ST. 09	CLIENTE FMA	di 7	

Segue Fig. 3

Modifiche:



 DIVISIONE SISTEMI DI LAVABRACCIAZIONE DI MECCANICA	DISEGNO N. 565706/84		MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP. 120/1		VISTA POSTERIORE PULSANTIERA ROTATORE ST. 09 MASTER		CONMESSA N. 56570 FMA		Fg. n. 3	
	DATA 30.10.95		STD.						di 7	

Segue Fig. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

N°	TIPO	SIGLA	DICITURA
1	080LSRD 080ADV	539LS5	ALLARME
2			
3	080LSBLD 080ADV	539LS6	MOVIMENTO ESEGUITO
4			
5	080SCD09 F034 080BF11V	94SL1	BLOCCO UNITA' LAVORO
6	080SCU20 F038 080BF20V 080B02V	429SL1	SINGOLO UNITA' MANO AUTO
7	ZA2-VA12 ZA2-VA03	541DY2	FASE SELEZIONATA
8	ZA2-VA12 ZA2-VA03	541DY1	
9			
10			
11	080SCBRC03 F034 080BF11V	429SL2	- SELEZIONE FASE +
12	080PBG 080BF11V	94PS2	ABILITAZIONE MOVIMENTO

N°	TIPO	SIGLA	DICITURA
13	080BER 080BF11V	94PS1	EMERGENZA
14			
15	080PBG 080BF11V	431PS1	RICHIAMO UNITA'
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Modifiche:



CONVALU

DIVISIONE SISTEMI
DI LAVORAZIONE
MECCANICA

Dib.

DATA

30.10.95

DISEGNO N.

565706/84

MACCHINA

LINEA DI LAVORAZIONE

BASAMENTO MOTORE

FAM. "B" OP.120/1

COMMESA N.

56570

FMA

Fg. n.

4

d1

7

Segue Fg. 5

PANTOGRAFARE QUANTO RIPORTATO ALLA VOCE "SIGLA" SU TARGHE COD. 00421702

[illegible]

OP.120/1 ROTATORE ST. 09	
NO. SELEZIONE FUNZIONE	
0	PROVA LAMPADE
1	RESET ALLARMI
2	CICLO UNITA'
3	SBLOCCAGGIO RIPARI
4	BLOCCAGGIO RIPARI
5	INSERZ. POSIZIONATORE
6	ROTAZIONE ELEM. A 59°
7	AVANZAMENTO SPINTORE
8	DISINS. POSIZIONATORE
9	RITORNO SPINTORE
10	INSERZ. POSIZIONATORE
11	ROTAZIONE ELEM. A 0°
12	DISINS. POSIZIONATORE
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Modifiche:

 COMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA		DISE. N. 565706/84		MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE		TARGA FUNZIONI ROTATORE ST. 09		CONMESSA N. 56570		Fg. n. 6	
DATA 30.10.95		STD.		BASAMENTO MOTORE		MASTER		CLIENTE FMA		d1 7	

Segue Fg. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA	1, 5	00420638	4519-4523-4524		PG16	L7-P2L2	POTENZA 2 (L2)
	4	00420844	12305-12306-12406-12407-12408		PG21	L7-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	4	00420843	13104-13208		PG21	L7-P2L5	POTENZA 2 (L5)
	4	00420843	12301-12302		PG21	L7-P2L4	POTENZA 2 (L4)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA	L7-X17		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X17	L7-C1	PLC/1
	L7-X18		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X18	L7-C1	
	L7-X19		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X19	L7-C1	
	L7-X43		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C2-X43	L7-C2	PLC/2

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD. 00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAPO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD. 00426140-49

Modifiche:

Segue Fg.

 CONVALI DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE DI MECCANICA	DISEGNO N.	MACCHINA		CAVI INTERCONNESSIONE	CONMESSA N.	Fg. n. 7
	565706/84	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		MORS. L7 ROTATORE ST. 09	56570	
DATA 30.10.95	STD.	FAM. "B" OP. 120/1		MASTER	CLIENTE FMA	d1 7

[illegible]

Modifiche:

Segue Fig. 3

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
SIGLA		U. M.		Q.ta'		CODICE		DESCRIZIONE		TIPO		COSTRUTTORE		RIC		NOTE																					
				2				LAMPADINA		BA9S-24V/3W		CEMA																									
				5		00402940		TARPO		080TPF		CEMA																									
				7		00480230		TARGHETTE PANTOGRAFAE SEC. FG.4		080TN		CEMA																									
				1				TARGA (EMERGENZA)		080TGR		CEMA																									
				1				TARGA (PER VISUALIZZATORE)		ZA2-VZ3101		TELEMECANIQUE																									
				1				TARGA FUNZIONI SEC. FG.6				COMAU				PLASTIFICATA																					

Modifiché:

[illegible]

Segue Fig. 5

[illegible]

Segue Fg.





DATA	018
------	-----

DLSE	STD.
------	------


MACCITLINA		
------------	--	--

DISTINTA MORSETTIERA L7
PULSANTIERA ROTATORE ST. 09
MASTED

5	d1
---	----




VISTA
B



SIGLE CONNETTORI (1)

- 414FC1-414FC2-432FC1-432FC2
- 434FC1-434FC2-435FC5-435FC6
- 576EV1-576EV2-576EV3-576EV4
- 576EV5-577EV1-577EV2-577EV3
- 577EV4-577EV5-578EV1-578EV2



VISTA
A

(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE FORNITE INSIEME AL CONNETTORE FISSO

(2) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD. 00480402 INTERNO MORSETTIERA N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFATE ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA SPINA FISSA LA SIGLA DELLA MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)

SCATOLA MORSETTIERA DIS. N. 285080

(3) TARGA COD. 00480511 PANTOGRAFARE LA DITURA: MORSETTIERA L8 (Altezza caratteri 6 mm.)

Modifiche:

 DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dis.	DISEGNO N.	MACCHINA	CONMESSA N.	Fg. n.
	DATA	565706/85	BASAMENTO MOTORE	56570	1
	30.10.95	STD.	FAM. "B" OP. 120/1	CLIENTE FMA	d1
			MASTER		2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA LB	4	00420844	12303-12304-12305-12306		P621	LB-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	4	00420844	13210-13212-13214		P621	LB-P2L5	POTENZA 2 (L5)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA LB	LB-X20		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X20	LB-C1	PLC/1
	LB-X21		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X21	LB-C1	
	LB-X22		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C2-X22	LB-C2	PLC/2
	LB-X44		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C2-X44	LB-C2	

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD. 00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAVO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD. 00426140-49

Modifiche:

Segue Fg.

 CONMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dis. DATA	DISEGNO N. STD.	MACCHINA		CAVI INTERCONNESSIONE		CONMESSA N.	Fg. n.
	30.10.95	565706/85	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		MORS. LB ST. 11 - 12 - 13		56570 FMA	2
			FAM. "B" OP. 120/1		MASTER			2



DATA	018.
------	------

34 10 05

STD.

565706/85

MACCINI		
---------	--	--

**LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
EAM "8" DB 120/1**



DISTINTA MORSETTIERA L8
STAZ. 11 - 12 - 13
MASTER[illegible]56570
FMA

	2	d1
	3	

Modifiche:


[illegible]

Segue Fig. 3




SIGLE CONNETTORI (1)

- 414FC3-414FC4-436FC1-436FC2
- 436FC1-436FC2-439FC5-439FC6
- 579EV1-579EV2-579EV3-579EV4
- 579EV5-580EV1-580EV2-580EV3
- 580EV4-580EV5-581EV1-581EV2



VISTA (B)



Modifiche:

(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE FORNITE INSIEME AL CONNETTORE FISSO

(2) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD. 00480402 INTERNO MORSETTIERA N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFARE ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA SPINA FISSA LA SIGLA DELLA MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)

(3) TARGA COD. 00480511 PANTOGRAFARE LA DICITURA: MORSETTIERA L10 (Altezza caratteri 6 mm.)

 CORRALI DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dis. DATA 30.10.95	DISEGNO N. STD. 565706/87	MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP. 120/1	CABLAGGIO MORSETTIERA L10 STAZ. 14 - 15 - 16	CONMESSA N. 56570 FMA	Fg. n. 1
						2

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L10	4	00420844	12301-12303-12304-12307-12308		P621	L10-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	4	00420844	13216-13402-13404		P621	L10-P2L5	POTENZA 2 (L5)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L10	L10-X23		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X23	L10-C1	PLC/1
	L10-X24		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X24	L10-C1	
	L10-X25		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C2-X25	L10-C2	
	L10-X45		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C2-X45	L10-C2	PLC/2

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD. 00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAPO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD. 00426140-49

Modifiche:

Segue Fg.

 CONMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dis. DATA	DISEGNO N. STD.	MACCHINA	CAVI INTERCONNESSIONE	CONMESSA N.	Fg. n.
	30.10.95	565706/87	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM."B" OP.120/1	MORS.L10 ST. 14 - 15 - 16 MASTER	56570 FMA	2
						d1 2

[illegible]

Modifiche:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SIGLA	U. M.	Q.ta'	CODICE	DESCRIZIONE							TIPO	COSTRUTTORE	RIC	NOTE				
		12	00412025	CONNETTORE FISSO 3 POLI														
				COMPLETO DI TARGHE														
		8	00412021	CONNETTORE FISSO 4 POLI														
				COMPLETO DI TARGHE														
		/	00412023	CONNETTORE FISSO 5 POLI														
				COMPLETO DI TARGHE														

[illegible]

Segue Fig.



DISEÑO N. 565706/87
STD.


MACCHINA
LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
FAM. "B" OP. 120/1

DISTINTA MORSETTIERA L10
STAZ. 14 - 15 - 16
MASTER

COMMESSA N.	566570
CLIENTE	FMA

Fig. n.	3
d1	

VISTA
②






VISTA
①

SIGLE CONNETTORI (1)

440FC1-440FC2-441FC5
441FC6-442FC3-442FC4
408CL2
564EV5-582EV1-582EV2
582EV3-582EV4-582EV5
583EV1-583EV2-583EV3
583EV4

(2)
VISTA
③



Modifiche:

SCATOLA MORSETTIERA DIS. N.285089

(3) TARGA COD.00480511 PANTOGRAFARE LA DITURA: MORSETTIERA L12 (Altezza caratteri 6 mm.)

(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE FORNITE INSIEME AL CONNETTORE FISSO

(2) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD.00480402 INTERNO MORSETTIERA
N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFATE ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA
SPINA FISSA LA SIGLA DELLA MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)



DISEGNO N. 565706/89	MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM."B" OP.120/1	CABLAGGIO MORSETTIERA L12 STAZ. 17 - 18 - 19	CONMESSA N. 56670	Fig. n. 1
DATA 30.10.95	STO.	MASTER	CLIENTE FMA	d1 2

Segue Fig. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L12	4	00420844	12301-12302-12307-12308		P621	L12-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	4	00420844	13102-13405-13408		P621	L12-P2L5	POTENZA 2 (L5)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L12	L12-X26		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X26	L12-C1	PLC/1
	L12-X27		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C2-X27	L12-C2	PLC/2

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD. 00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAVO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD. 00426140-49

Modifiche:

Segue Fg.

 CDMALU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE DI MECCANICA	Dis. DATA	DISEGNO N. STD.	MACCHINA		CONMESSA N.		Fg. n.
	30.10.95	565706/89	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		CAVI INTERCONNESSIONE MORS. L12 STAZ. 17 - 18 - 19		2
			FAM. "B" OP. 120/1		MASTER		di 2

Modifiche:

[illegible]

Segue Fig. 2

COMALI
DIVISIONE SISTEMI
DI LAVORAZIONE
MECCANICA

D18.

DATA

30.10.95

DISEÑO N.

STD.

565706/89

MACCHINA

LINEA DI LAVORAZIONE

BASAMENTO MOTORE

FAM. "B" OP. 120/1

DISTINTA MORSETTIERA L.12

STAZ.17 - 18 - 19

MASTER

COMMESSA N.

56570

CLIENTE FMA

Fg. n.

ح


1

Modifiche:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SIGLA	U. M.	Q.ta`	CODICE	DESCRIZIONE							TIPO	COSTRUTTORE	RIC	NOTE				
		10	00412025	CONNETTORE FISSO 3 POLI														
				COMPLETO DI TARGHE														
		6	00412021	CONNETTORE FISSO 4 POLI														
				COMPLETO DI TARGHE														
		1	00412023	CONNETTORE FISSO 5 POLI														
				COMPLETO DI TARGHE														

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ALTEZZA CARATTERI: 6 mm.



N.15 FORI Ø 22,3mm


Modifiche:

		DISEGNO N. 565706/90		MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP. 120/1		FRONTALE PULSANTIERA ROTATORE ST. 21 MASTER		COMMESSA N. 56570		Fg. n. 2	
DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA		DATA 31.10.95		STD.		FAM. "B" OP. 120/1		CLIENTE FMA		d1 7	

Segue Fg. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Modifiche:



 CORRAL DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	DISEGNO N. 565706/90	MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP. 120/1		VISTA POSTERIORE PULSANTIERA ROTATORE ST. 21 MASTER	CONMESSA N. 56570 FMA	Fig. n. 3 di 7
	DATA 31.10.95	STD.			CLIENTE	

Segue Fig. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

N°	TIPO	SIGLA	DICITURA
1	080LSRD 080ADV	539LS7	ALLARME
2			
3	080LSBLD 080ADV	539LS8	MOVIMENTO ESEGUITO
4			
5	080SCDD9 F034 080BF11V	95SL1	BLOCCO UNITA' LAVORO
6	080SCU20 F038 080BF20V 080B02V	443SL1	SINGOLO UNITA' MANO AUTO
7	ZA2-VA12 ZA2-VA03	542DY2	FASE SELEZIONATA
8	ZA2-VA12 ZA2-VA03	542DY1	
9			
10			
11	080SCBRC03 F034 080BF11V	443SL2	- SELEZIONE FASE +
12	080PNG 080BF11V	95PS2	ABILITAZIONE MOVIMENTO

N°	TIPO	SIGLA	DICITURA
13	080RER 080BF11V	95PS1	EMERGENZA
14			
15	080PNG 080BF11V	445PS1	RICHIAMO UNITA'
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Modifiche:

 CONVALI DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dib.	DISEGNO N.		MACCHINA	TARGHE PULSANTIERA	CONMESSA N.	Fig. n.
	DATA	565706/90					
	31.10.95			BASAMENTO MOTORE	MASTER	FMA	7
				FAM. "B" OP. 120/1			

Segue Fig. 5



D18.	
DATA	

31.10.95

DISE	STD.
------	------

565706/90

MACCHINA			

**LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
FAM. "B" OP.120/1**

CABLAGGIO PULSANTIERA
ROTATORE ST. 21
MASTER

COMPRESSA IN
CLIENTE

56570
FMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Modifiche:

PANTOGRAFARE QUANTO RIPORTATO ALLA VOCE "SIGLA" SU TARGHE COD.00421702

Segue Fig. 6

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OP.120/1 ROTATORE ST.21

NO. SELEZIONE FUNZIONE

0 PROVA LAMPAD

1 RESET ALLARMI

2 CICLO UNITA'

3 SBLOCCAGGIO RIPARI

4 BLOCCAGGIO RIPARI

5 INSERZ. POSIZION. ST.21

6 INSERZ. POSIZION. ST.22

7 ROTAZIONE ELEM. A 115°

8 DISINS. POSIZION. ST.21

9 AVANZ. SPINTORE ST.22

10 ROTAZIONE ELEM. A 0

11 DISINSER. POSIZION. ST.22

12 RITORNO SPINTORE ST.21

13

14

15 INS.GRANI DI RIF. ST.20

16 DIS.GRANI DI RIF. ST.20

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Modifiche:



CONMALI
DIVISIONE SISTEMI
DI LAVORAZIONE
MECCANICA

DATA
31.10.95

DISEGNO N.
STD.
565706/90

MACHINA
LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
FAM."B" OP.120/1

TARGA FUNZIONI ROTATORE ST. 21
MASTER

CONMESSA N.
56570
FMA

CLIENTE

Fig. n.
6

di
7

Segue Fig. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L13	1, 5	00420838	4519-4523-4524		PG16	L13-P2L2	POTENZA 2 (L2)
	4	00420844	12303-12304-12307-12308-12406		PG21	L13-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	4	00420843	12407-12408		PG21	L13-P2L4	POTENZA 2 (L4)
	4	00420843	13410-13412		PG21	L13-P2L5	POTENZA 2 (L5)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L13	L13-X28		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		P3-X28	L13-P3	POTENZA 3
	L13-X29		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X29	L13-C1	PLC/1
	L13-X30		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X30	L13-C1	
	L13-X46		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C2-X46	L13-C2	PLC/2

ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO

Modifiche:

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
 (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD.00480402 (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAVO BRADY PWC PK3-PK6
 (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD.00426140-49

Segue Fg.

 CONMAU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	Dib.	DISEGNO N.	MACCHINA	CAVI INTERCONNESSIONE	CONMESSA N.	Fg. n.
	DATA 31.10.95	565706/90	LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP.120/1	MORS. L13 ROTATORE ST. 21 MASTER	56570 FMA	7
						7

Modif iche:

Segue Fig. 3

Segue Fig. 4

OMALI
DIVISIONE SISTEMI
DI LAVORAZIONE
MECCANICA

DATA	31 10 05
016.	

DISEGNO N. 565706/90
STD.

MACCHINA
LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
EAM "8" NP 120/4

DISTINTA MORSETTIERA L13
PULSANTIERA ROTATORE ST. 21
MASTER

CONMESSA N.	56570
CLIENTE	FMA


Fig. 1	
3	d1
5	

Segue Fig. 5


[illegible]

•

VISTA LATERALE
(DALL'INTERNO)



PANNELLO DIS. FG.2



COSTRUIRE LE TARGHE CONTRASSEGNALE DA (A) A (Z)
SEC. DIS. FG.2

SCATOLA MORSETTIERA DIS. N. 385589

(2) TARGA COD.00480511 PANTOGRAFARE LA DITATURA: CONCENTRATORE BOANO (Altezza carattere: 6 mm.)










(1) PANTOGRAFARE SU TARGHE COD.00480402 INTERNO MORSETTIERA
N.B. ALL'ESTERNO MORSETTIERA LE TARGHE 00480402 VANNO PANTOGRAFATE
ANTEPONENDO ALLA SIGLA DELLA SPINA FISSA LA SIGLA DELLA
MORSETTIERA (ESEMPIO: MORSETTIERA L5 PANTOGRAFARE L5-X1)

Modifiche:

 DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	COMMAU		DISEGNO N.		MACCHINA		COMMESSA N.		Fig. n.
	D16.		565706/91		LINEA DI LAVORAZIONE		56570		
	DATA		STD.		BASAMENTO MOTORE		CONCENTRATORE BOANO		d1
	30.10.95				FAM. "B" OP. 120/1		MASTER		

Segue Fig. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



MATERIALE: ALLUMINIO ANODIZZATO NERO

SCRITTURA: BIANCA

ALTEZZA CARATTERE: 3 mm.

SPESSORE: 1 mm.

Modifiche:

Segue Fig. 5


	OMMAU	DISEGNO N.	565706/91	MACCHINA	LINEA DI LAVORAZIONE	MORSETTIERA L14 TARGHE PER	CONCENTRATORE BOANO 3	CLIENTE	FMA	Fig. n.	4
	DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	DATA	30.10.95	STD.	BASAMENTO MOTORE	FAM. "B" OP.120/1	MASTER	CLIENTE	FMA	Fig. n.	6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Modifiche:

	CONVALU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	
	Dis. DATA 30.10.95	DISEGNO N. 565706/91 STD.
MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE FAM. "B" OP. 120/1		TOPOGRAFICO MORSETTIERA L14 CONCENTRATORE BOANO
COMPRESSA N. 56570		CLIENTE FMA
Fg. n. 5		d1 6

Segue Fg. 6



ORIGINE	SEZIONE	CODICE	CONDUTTORI	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	PRESSACAVO (4)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L 14	1, 5	00420837	2801-2802		PG16	L14-P2L2	POTENZA 2 (L2)
	4	00420843	12408-12410		PG21	L14-P2L4	POTENZA 2 (L4)

ORIGINE	SIGLA PRESA SU CAVO (2)	CODICE	TIPO CAVO	LUNGHEZZA CAVO (mt.)	SIGLA SPINA SU CAVO (2)	SIGLA CAVO (3)	DESTINAZIONE ARMADIO
MORSETTIERA L 14	L14-X31		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X31	L14-C1	PLC/1
	L14-X32		(1) MULTIPOLARE 24 X 1 NERO + G/V		C1-X32	L14-C1	

Modifiche:

- (1) CONNETTERE I NUMERI STAMPIGLIATI SUI CAVI PRECONFEZIONATI CON I CORRISPONDENTI NUMERI DI TERMINALE SU PRESA O SU SPINA
- (2) PANTOGRAFARE SU TARGA COD.00480402
- (3) MARCARE I CAVI CON FASCETTE MARCACAPO BRADY PWC PK3-PK6
- (4) IMPIEGARE PRESSACAVI HUMMEL COD.00426140-49

Segue Fg.

 CCMALU DIVISIONE SISTEMI DI LAVORAZIONE MECCANICA	DISEGNO N. 565706/91	MACCHINA LINEA DI LAVORAZIONE BASAMENTO MOTORE		CAVI INTERCONNESSIONE MORS. L14 CONCENTR. BOAND	CONMESSA N. 56570	Fg. n. 6
	DATA 30.10.95	STD.	FAM. "B" OP.120/1	MASTER	CLIENTE FMA	61 6

Segue Fig. 2



[illegible]

Modifiche:

Segue Fig.

D18.	
DATA	30.10.95

DISEÑO N. 565706/91
STD.

MACCHINA
LINEA DI LAVORAZIONE
BASAMENTO MOTORE
FAM."B" OP.120/1

**DISTINTA MORSETTIERA L14
CONCENTRATORE BOANO
MASTER**

COMMESSA N.	56570
CLIENTE	FMA

Fg. n.	2
d1	2