

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | Cod. PO01/4.1 6 |
| Ente Emittente: Pratola Serra Plant | Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 | Rev.: 06 All. A6 Pagina: 1/8 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CASO A: SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze | Compilare TUTTE le Sezioni |
| <input type="checkbox"/> | CASO B: NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza | Compilare le Sezioni 1, 2, 3 e 6 |

SEZ. 1 – INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|---------------------------|--|
| n.RdA: | AI50013586 |
| Appaltante: | STELLANTIS Plant Pratola Serra |
| Ditta appaltata: | REM |
| Data: | 29/11/2023 |
| Ente Tecnico Richiedente: | UNITA' DI LAVORAZIONE |
| Oggetto dell'appalto: | <i>vedi RdA inserimento motori alta efficienza e softstart per ciclo di risparmio energetico su fresatrici Boehringer Albero motore OP40</i> |
| Durata dell'appalto: | Dal 30/11/2023 AI 31/03/2025 |
| Area lavori: | Area UNITA' LAVORAZIONE ALBERO MOTORE |
| Uffici comprensorio ____ | |

SEZ. 2 - IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

(compilare per tutte le ditte / lavoratori autonomi coinvolte nell'appalto)

| | |
|----------------------------------|--|
| Ditta: | REM |
| Datore di Lavoro: | ADELE PACE |
| RSPP: | LUCA GIOVANNETTI |
| RLS: | SIMONE FRATARCANGELI |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: | ALFREDO EVANGELISTI |
| n. RdA: | |
| Incaricati gestione emergenze: | ALFREDO EVANGELISTI – ANTONELLO CRETARO |
| Numero lavoratori (max e medio): | MIN 2 – MAX 8 |
| Lavori di: | <i>inserimento motori alta efficienza e soft-start per ciclo di risparmio energetico su fresatrici Boehringer Albero motore OP40</i> |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ditta: | D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI SRL |
| Datore di Lavoro: | LENTI JLENIA |
| RSPP: | LENTI JLENIA |
| RLS: | D'ANGELO MARIO |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: | D'ANGELO MARIO |
| n. RdA: | |
| Incaricati gestione emergenze: | |
| Numero lavoratori (max e medio): | MIN. 2 – MAX 5 |

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | Cod. PO01/4.1 6 |
| Ente Emittente: Pratola Serra Plant | Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 | Rev.: 06 All. A6 Pagina: 2/8 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

| | |
|------------|--------------------|
| Lavori di: | MONTAGGIO IN CAMPO |
|------------|--------------------|

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Ditta: | DE VIZIA TRANSFER |
| Datore di Lavoro: | CARUSO MARCELLO |
| RSPP: | ALVINO LORENZO |
| RLS: | VARIO PIETRO |
| Dirigente/Preposto/Responsabile: | LOMBARDO ANTONIO |
| n. RdA: | |
| Incaricati gestione emergenze: | LOMBARDO ANTONIO – CARBONE CARMINE |
| Numero lavoratori (max e medio): | |
| Lavori di: | |

SEZ. 3 - TIPOLOGIA LAVORI IN APPALTO

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> PULIZIE CIVILI | <input type="checkbox"/> INDUSTRIALI |
| | <input type="checkbox"/> SANIFICAZIONE / DERATTIZZAZIONE / ECC. |

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> ANALISI AMBIENTALI <input type="checkbox"/> FACCHINAGGIO <input type="checkbox"/> FATTORINI / SERVIZIO POSTA <input type="checkbox"/> TELEFONIA / SISTEMI / DATI <input type="checkbox"/> FOTOCOPIATRICI / FAX <input type="checkbox"/> ELETTRICO <input type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE |
|---|

| | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> ELETTRICO <input checked="" type="checkbox"/> MECCANICO <input type="checkbox"/> IDRAULICO <input type="checkbox"/> ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE <input type="checkbox"/> ASCENSORI / MONTACARICHI <input type="checkbox"/> AUDIO / VIDEO <input type="checkbox"/> VERDE <input type="checkbox"/> PITTURAZIONI <input type="checkbox"/> VARIE |
|---------------------------------------|--|

| |
|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ALTRO |
|--------------------------------|

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | Cod. PO01/4.1 6 |
| Ente Emittente: Pratola Serra Plant | Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 | Rev.: 06 All. A6 Pagina: 3/8 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

FORNITURE IN OPERA

SEZ. 4 - PIANIFICAZIONE

Esaminata ed analizzata congiuntamente la presenza di eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le attività dell'Unità Organizzativa e delle imprese sopra indicate, si riscontra che sono presenti sovrapposizioni e ambiti di interferenza come indicato nella tabella seguente:

Descrizione delle fasi di lavoro e identificazione delle sovrapposizioni e ambiti di interferenza:

| Attività | Tempo | | | | | |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | lun | mar | mer | gio | ven | Sab |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



giorno con sovrapposizioni



giorno senza sovrapposizioni

NOTE

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | Cod. PO01/4.1 6 |
| Ente Emittente: Pratola Serra Plant | Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 | Rev.: 06 All. A6 Pagina: 4/8 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | Cod. PO01/4.1 6 |
| Ente Emittente: Pratola Serra Plant | Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 | Rev.: 06 All. A6 Pagina: 6/8 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

- LAVORAZIONI IN TEMPI DISTINTI (allegare crono-programma)
- UTILIZZO DI D.P.I. (specificare)
- FORMAZIONE (specificare)

NOTE

Informazioni specifiche /descrizione provvedimenti /allegati (lay out,cronoprograma ecc.)

Per il rischio covid 19 si adottano le misure di contenimento alla diffusione del virus contenute nel Protocollo condiviso FCA - OO.SS. così come riassunte e specificate per le ditte esterne nelle linee guida consegnate in sede di sopralluogo (vedi allegato A4). Le principali misure ivi previste sono:

1. Occorre ridurre al minimo le attività in stabilimento delle ditte esterne. È consentito l'accesso esclusivamente alle ditte che devono svolgere attività urgenti e non prorogabili. Quando è necessario lo svolgimento delle attività in appalto occorre concordare preventivamente orari di ingresso e di uscita dal plant.
2. Tutti i dipendenti delle ditte esterne sono tenuti a misurare giornalmente la propria temperatura corporea prima di recarsi a lavoro. All'arrivo in stabilimento sarà eseguita la misura della temperatura al 100% delle persone, per la sicurezza propria e di tutti.
3. È fatto **DIVIETO ASSOLUTO DI INGRESSO IN AZIENDA** qualora la temperatura fosse maggiore di 37,5 °C o in presenza di sintomatologia da infezione respiratoria. Agli ingressi si richiederà l'autocertificazione di:
 - NON provenienza da zone rosse;
 - NON contatto con casi positivi o sospetti di COVID-19.
4. Si richiede di limitare quanto più possibile tutte le attività di preparazione e condivisione della documentazione incentivando i collegamenti in remoto, al fine di ridurre al minimo i momenti di aggregazione. Riprogettare le attività in essere allo scopo di aumentare le distanze interpersonali (segregazione e layout cantieri).
5. È sempre tassativo l'utilizzo della mascherina sia durante le fasi di accesso/uscita dal plant, sia durante il transito all'interno delle unità produttive nonché durante tutto il periodo di permanenza nello stabilimento. È obbligo delle ditte esterne valutare la possibilità di indossare occhiali protettivi o altri DPI in base alle specificità del lavoro che andranno a svolgere.

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | Cod. PO01/4.1 6 |
| Ente Emittente: Pratola Serra Plant | Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 | Rev.: 06 All. A6 Pagina: 7/8 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

6. È sempre tassativo il rispetto della distanza di almeno 1 metro sul posto di lavoro, negli uffici e nelle aree comuni, sia tra il personale delle ditte esterne e quello FCA (riunioni di coordinamento/fasi lavorative), sia tra operai della ditta stessa nella gestione delle specifiche attività svolte.

7. Le ditte esterne devono identificare SOP/OPL/Procedure per implementare cicli di pulizia e igienizzazione adeguata con prodotti microbici delle postazioni di lavoro e dei servomezzi e delle attrezzature utilizzate prima e dopo lo svolgimento delle attività oggetto di appalto.

8. Tutte le ditte esterne sono tenute ad elaborare delle check-list di controllo e prevedere audit interni per vigilare sul rispetto e la conformità delle misure di contenimento definite per prevenire e contrastare la diffusione da contagio da Covid-19. È necessario un coordinamento con l'ente di riferimento FCA.

9. Ogni ditta è tenuta a formare ed informare tutti i loro dipendenti oltre che ad aggiornare:

- procedure di emergenza;
- documento di valutazione dei rischi (rischio biologico);
- procedure di gestione casi Covid-19 o sospetti e dei casi critici (tali casi devono, appena se ne venga a conoscenza, essere sempre segnalati al proprio referente FCA ed alla sala medica di sito)

Le evidenze delle misure di contenimento messe in atto devono essere condivise con il proprio referente FCA.

10. Si richiede di ridurre al minimo gli spostamenti all'interno dello stabilimento rispettando i percorsi pedonali stabiliti. Inoltre occorre limitare quanto più possibile ogni tipologia di trasporto interno. Se strettamente necessario si ricorda che è obbligatorio viaggiare massimo due persone per mezzo (laddove il mezzo lo consenta e mantenendo al distanza di 1 metro altrimenti in uno) indossando le mascherine.

11. Le ditte esterne devono prevedere e rispettare le precauzioni igieniche personali e adeguarsi alle misure preventive già messe in atto in FCA. È necessario aumentare la frequenza dei cicli di pulizia ordinari/straordinari di igienizzazione e sanificazione delle aree ed attrezzature di propria pertinenza. Si raccomanda di utilizzare i dispenser presenti in azienda per l'igienizzazione delle mani decongestionando i servizi.

12. Gestione aree comuni (Le aree comuni sono considerate a maggior rischio di contagio per la possibilità di assembramenti e incontri ravvicinati.)

MENSA AZIENDALE

È obbligatorio condividere con i propri referenti FCA in quali orari andare a consumare il pasto, evitando assembramenti, inoltre è consigliabile ridurre al minimo l'accesso alle mense prefe-

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | Cod. PO01/4.1 6 |
| Ente Emittente: Pratola Serra Plant | Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 | Rev.: 06 All. A6 Pagina: 8/8 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

rendo il ritiro del sacchetto o portarsi il cibo da casa.

AREE RELAX E FUMATORI

È obbligatorio evitare il più possibile l'accesso nelle aree sopra indicate e rispettare scrupolosamente il mantenimento delle distanze interpersonali. Inoltre è necessario occupare le aree per un tempo ridotto di sosta. L'accesso alle aree non è consentito nei periodi di pausa riservati al personale FCA.

BAGNI E SPOGLIATOI

Al fine di evitare assembramenti, è necessario ridurre al minimo il tempo di permanenza al loro interno mantenendo sempre indossata la mascherina protettiva e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Al riguardo, è necessario concordare con i Referenti Aziendali quali servizi è possibile utilizzare.

SEZ. 6 - FIRME

I rappresentanti dell'appaltante, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Del presente Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) vengono redatti più originali in funzione del numero delle imprese coinvolte, che vengono debitamente sottoscritti dai rappresentanti delle funzioni aziendali dell'appaltante, dell'appaltatore e/o lavoratore autonomo e subappaltatore/subappaltatori indicati qui in calce.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che

| | | |
|---|--|--|
|  | PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | Cod. PO01/4.1 6 |
| Ente Emittente: Pratola Serra Plant | Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 | Rev.: 06 All. A6 Pagina: 9/8 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

FIRME

Per l'appaltante

Ente Tecnico Richiedente: ARCANGELO MOLINARO _____

Funzione designata dall'unità organizzativa interessata: ENZO CASTALDO

Per l'appaltatore e/o lavoratore autonomo, e subappaltatore (ove presente)

Impresa: _____ R.E.M. SRL _____ (APPALTATORE)

[Nome e cognome e firma] _____ ADELE PACE – LEGALE RAPPRESENTANTE

R.E.M. S.R.L.
Via Ferruccio 16/A 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775/830116 - Fax 0775/839345
C.F.P. 03000580300
C.C.I.A.A. N. 1538/01 del 3/12/2002

Impresa: _____

[Nome e cognome e firma] _____

Impresa: _____ D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI S.R.L. _____ (SUBAPPALTATORE)


[Nome e cognome e firma] _____ LENTI JLENIA - TITOLARE

D.I.M.L.
Tecnologie e sistemi srl
Via S. Antonio, 53 80131 - Napoli
P. IVA: 0612010099
C.F. 0612010099
P. IVA 08780951218
E-mail: info@dimltecnologie.it

Impresa: _____ DE VIZIA TRANSFER _____ (SUBAPPALTATORE)

[Nome e cognome e firma] _____ MARCELLO CARUSO

DE VIZIA transfer S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Marcello Caruso



Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] _____

| | | |
|---|--|---|
|  | PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | Cod. PO01/4.1 6 |
| Ente Emittente: Pratola Serra Plant | Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08 | Rev.: 06 All. A6 Pagina: 10/8 |

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Lavoratore autonomo

[Nome e cognome e firma] _____

Luogo e data: PRATOLA SERRA 29/11/2023