




R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Spett.le
 F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.
 C.SO SALVATORE D'AMATO, 69
 80022 ARZANO - NA

Offerta n° 0866 del 21/12/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 2328	Data Vs. DDT: 20/12/2018	Altri Rif.:
Id. Motore	Descrizione	Potenza
5000014424	MOTORE IN CC E AZIONAMENTO DA VISIONARE	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA, CFOMPENSAZIONE E COMPOUND REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA PULIZIA E SMICATURA COLLETORE SMONTAGGIO SABBIAURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETORE E INSERIMENTO DI N.4 SPAZZOLE CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE DI TIPO 10X20X32 REVISIONE CAMPI ARMATURA E CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL.H ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6307 2RS1 C3 SKF SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6305 2RS1 C3 SKF RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO	985		985




R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le _____

F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.
C.SO SALVATORE D'AMATO, 69
80022 ARZANO - NA

Offerta n° 0866 del 21/12/2018

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
VERIFICA FUNZIONALITA' DEL MOTORE CON ACCOPPIAMENTO
AZIONAMENTO MENTOR MP75 NUOVO
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 985,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

F.LLI ANGELINI SUD S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

F.lli Angelini Sud s.r.l.

R.E.M. s.r.l.