

Norme ambiente e sicurezza HARP per appaltatori e subappaltatori

Edizione del 01/2011

Sommario:

PREFAZIONE	2
1 SELEZIONE DI UN APPALTATORE	3
2 RESPONSABILITÀ	3
3 VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	4
4 PERMESSO DI LAVORO (WORK PERMIT)	5
5 INIZIO DEL LAVORO.....	5
6 INSTALLAZIONI DI CANTIERE	5
7 LOTO (LOCK OUT TAG OUT).....	6
8 PROTEZIONE DAGLI INCENDI E DALLE ESPLOSIONI	6
9 SICUREZZA DEI TRASPORTI.....	7
10 STRUMENTI DI LAVORO.....	8
11 ALIMENTAZIONE DI ENERGIA	9
11.1 ELETTRICITÀ.....	9
12 POSTAZIONI DI LAVORO/LUOGHI DI TRANSITO SOPRAELEVATI.....	10
13 LAVORI DI SCAVO E DEMOLIZIONE	10
14 LAVORI ALL'INTERNO DI CONTAINER E "SPAZI RISTRETTI"	11
15 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) / ABITI DA LAVORO	11
16 IMMISSIONE / UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE.....	11
17 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	12
18 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE FALDE ACQUIFERE.....	12
19 FUMO, ALCOL E ALTRE SOSTANZE INEBRIANTI.....	13
20 BEVANDE E ACCENDINI	13
21 SEGNALAZIONE DI INFORTUNI E DANNI.....	13
22 COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA	13
23 PROTEZIONE DELLO STABILIMENTO	13
24 PROTEZIONE DEL PRODOTTO	13
25 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE.....	14
26 "TAVOLA ROTONDA ANNUALE PER LE AZIENDE TERZE"	14
27 SORVEGLIANZA E CONTROLLI	14
28 COMPORTAMENTO IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME HSSE	14
29 CONFERMA	15

Prefazione

Hydro Aluminium Rolled Products (di seguito HARP) ha riservato la massima priorità alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute dei propri dipendenti e dei collaboratori esterni, nonché alla tutela dell'ambiente esterno.

HARP si aspetta lo stesso comportamento dalle proprie controparti.

"Ogni persona deve tornare a casa sana come quando è arrivata al lavoro".

Le "Norme ambiente e sicurezza HARP per appaltatori e subappaltatori" costituiscono una parte vincolante dei contratti. L'appaltatore e i suoi subappaltatori (di seguito indicati con AN) devono confermare tramite sottoscrizione la ricezione e il rispetto di queste istruzioni e prescrizioni.

Salvo approvazione scritta da parte di HARP, non è autorizzata alcuna divergenza o modifica rispetto a queste indicazioni. Le norme indicate di seguito valgono per tutti gli AN al servizio di HARP, compresi i loro subfornitori e fornitori ("società esterne").

HSSE = Health, Safety, Security, Environment

= salute, sicurezza sul lavoro, protezione dello stabilimento, tutela dell'ambiente

HARP è composta dai seguenti stabilimenti:

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH
Aluminiumstrasse
21129 Hamburg, Germany

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH
Aluminiumstrasse 1
41515 Grevenbroich, Germany

Hydro Aluminium Slim S.p.A.
Piazzale dell' Aluminio
I-04012 Cisterna di Latina

Hydro Aluminium Rolled Products AS
Holmestrand Rolling Mill
P.O. Box A
Weidemannsgt. 8
3081 Holmestrand, Norway

Hydro Aluminium Rolled Products AS
Karmøy Rolling Mill
4265 Håvik, Norway

Hydro Aluminium Malaysia Sdn Bhd
Lot 4, Jalan Pekeliling
Pasir Gudang Industrial Estate
81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia

1 Selezione di un appaltatore

Nella stipula del contratto vengono considerate sia le esperienze HSSE di HARP (tra cui ad es. le statistiche relative agli infortuni, gli infortuni stessi, le segnalazioni e i resoconti in merito, i rapporti di audit HSSE ecc. dell'AN) che quelle dell'AN.

La pre-qualificazione viene controllata in collaborazione da HARP e dall'AN prima dell'assegnazione dell'incarico. A seconda del rischio delle operazioni da effettuare e a seconda della frequenza stimata della presenza sul sito HARP, HARP esegue dei controlli e/o audit. Se durante la procedura di pre-qualificazione l'AN non soddisfa i requisiti HSSE di HARP, l'AN deve presentare ad HARP un piano di misure correttive e concordare a partire da tale piano come colmare le lacune esistenti in tempi brevi.

2 Responsabilità

Al momento dell'esecuzione degli incarichi, l'AN è obbligato ad assicurarsi che:

- i propri collaboratori rispettino tutte le norme di legge nonché tutte le regole tecniche universalmente riconosciute (standard tecnici, norme, ecc.). Tale responsabilità comprende anche le disposizioni in materia di edilizia, sicurezza antincendio e tutela dell'ambiente, nonché le norme specifiche del sito.
- prima dell'inizio delle attività presso HARP, tutti i collaboratori della propria azienda siano istruiti sul contenuto di tali "Norme di sicurezza per lavoratori esterni" e sulla formazione specifica relativa allo stabilimento, e ne garantiscano il rispetto. La formazione specifica relativa allo stabilimento per lavoratori esterni dev'essere documentata a livello personale e ripetuta almeno una volta l'anno.
- i lavori possano iniziare solo una volta ottenute tutte le informazioni necessarie relative al luogo di lavoro e le autorizzazioni necessarie e solo dopo che tutti i lavoratori abbiano acquisito dimestichezza rispetto a tali informazioni e le abbiano ben comprese.

HARP si riserva il diritto di verificare il rispetto di tali obblighi (su richiesta è necessario presentare i documenti); se necessario possono essere rimossi dal sito impianti, attrezzature o strumenti di lavoro.

Prima dell'assegnazione dell'incarico l'AN è tenuto a comunicare per iscritto al coordinatore HARP il rappresentante responsabile dell'appaltatore (ANV). Questo deve essere un collaboratore costantemente presente nel cantiere / luogo di montaggio e deve conoscere a livello orale e scritto la lingua nazionale.

3 Valutazione dei rischi

Prima dell'inizio dei lavori presso l'area dello stabilimento, l'AN deve comunicare nel dettaglio ad HARP tutti i rischi ai quali sono sottoposti i propri dipendenti nell'esecuzione delle loro attività, valutandoli e riducendoli in modo tale da eliminare tali rischi o limitarli ad un livello di pericolosità tollerabile. Qualora richiesto, l'AN è tenuto a mettere a disposizione del committente di HARP la documentazione corrispondente (ad es. valutazione completa dei rischi, piano per la coordinazione della tutela della sicurezza e della salute e misure conseguenti). La responsabilità per quanto concerne il contenuto e la qualità dei documenti spetta all'AN. Attraverso il proprio coordinatore, HARP fornisce aiuto nella redazione delle valutazioni dei rischi relative ai pericoli specifici dell'azienda. A scopo precauzionale si precisa che l'autorità del coordinatore di HARP si limita alla coordinazione dei lavori previsti. L'AN continua ad essere responsabile dei propri collaboratori.

4 Permesso di lavoro (Work permit)

Sulla base della valutazione dei rischi redatta dall'AN e dei pericoli riconosciuti da HARP, HARP decide se è opportuno applicare la procedura del permesso di lavoro. In tal caso, se necessario i rappresentanti di AN e HARP creano congiuntamente un permesso di lavoro. In caso di necessità, tale procedura può avvenire anche in loco prima dell'inizio dei lavori.

Nota

Il permesso di lavoro non sottrae l'AN dagli obblighi di legge. **Non** si tratta di un'autorizzazione riguardante la fornitura di manodopera ecc., ma serve piuttosto a migliorare l'accordo sulle misure per la sicurezza sul lavoro e la comunicazione.

5 Inizio del lavoro

Prima di iniziare ad eseguire le operazioni nell'area dello stabilimento HARP, l'AN deve far pervenire al committente HARP un elenco dettagliato del personale che si prevede di incaricare della realizzazione del progetto e degli orari di lavoro previsti. Tale elenco viene aggiornato e trasmesso al committente HARP ad ogni modifica apportata dall'AN al personale presente.

L'AN e i propri collaboratori possono accedere all'area dello stabilimento HARP soltanto dopo essere stati annunciati dai committenti HARP attraverso il servizio di sicurezza / sorveglianza. All'arrivo presso la sede, tutti gli AN devono annunciarsi alla portineria (servizio di security) al fine di registrare la loro presenza nell'area del nostro stabilimento. Il servizio di security consegna ad ogni collaboratore dell'AN un documento personale numerato riservato alle aziende terze, attraverso il quale si garantisce la registrazione manuale del personale. Tale documento non deve essere ceduto in alcun caso ad altre persone. Nel caso in cui il collaboratore AN non abbia ancora ricevuto un'istruzione specifica per lo stabilimento per collaboratori di aziende terze, tale istruzione deve essere eseguita prima dell'inizio dei lavori, a cura di ANV. Tale procedura è organizzata preventivamente dal committente HARP competente.

6 Installazioni di cantiere

Per quanto riguarda il posizionamento delle installazioni di cantiere (baracche da cantiere, container, ecc.) nell'area dello stabilimento è necessario un accordo con i committenti HARP.

Se necessario, l'AN è obbligato a bloccare e mettere in sicurezza i propri luoghi di lavoro, cantieri e magazzini con attrezzatura propria. Durante e al termine dei lavori effettuati dall'AN, esso è responsabile dell'assoluto rispetto di ordine e pulizia presso il proprio luogo di lavoro.

L'AN è tenuto a mantenere il massimo ordine e la massima pulizia nel cantiere. L'AN riordinerà il cantiere / luogo di montaggio subito dopo l'accettazione. HARP provvederà a porre rimedio a tutti i danni e al disordine (rifiuti e imballaggi) causati durante il transito nel cantiere a spese dell'AN. È particolarmente importante che tutti i dispositivi (ad es. attrezzature, baracche, basamenti montati

per i macchinari edili, strade ausiliarie, cavi, ecc.) vengano correttamente rimossi dal cantiere / luogo di montaggio al più tardi entro l'accettazione.

In caso di mancata osservanza di tale obbligo, HARP farà eseguire i lavori necessari a spese dell'AN.

7 LoTo (Lock Out Tag Out)

Se l'AN effettua dei lavori su impianti motorizzati, prima dell'inizio dei lavori essi **devono** essere adeguatamente attivati (cioè senza energia/fuori tensione) attraverso dispositivi di sezionamento e azionamento (ad es. interruttori, separatori, organi di controllo, pulsanti di azionamento, fusibili, interruttori automatici ecc. e messi in sicurezza contro la riaccensione involontaria (ad es. con dei lucchetti).

Ogni impianto dello stabilimento può essere messo in sicurezza in modo da poter essere privato dell'energia.

Se l'incarico dovesse comportare la de-energizzazione dell'impianto (per informazioni rivolgersi al committente HARP) l'AN deve mettere a disposizione di ognuno dei propri collaboratori un lucchetto personale.

8 Protezione dagli incendi e dalle esplosioni

Protezione dagli incendi e lavori a caldo

In caso di incendio, l'evento deve essere immediatamente segnalato al numero di emergenza (n. tel. 899-370-371) o attivando i segnalatori antincendio. È necessario fare il possibile per estinguere i principi di incendio. Gli AN sono tenuti a rispettare tutte le indicazioni dei collaboratori HARP concernenti la prevenzione dei rischi di incendio ed esplosioni.

Prima di effettuare lavori con potenziale elevato di rischio di incendio, è assolutamente necessaria un'autorizzazione per lavori a caldo. Prima di iniziare i lavori a caldo, è necessario rimuovere tutti i materiali potenzialmente infiammabili e posizionare adeguatamente gli estintori in loco.

L'AN deve assicurarsi che tutti i dipendenti siano al corrente dei potenziali rischi legati ai lavori a caldo. I dipendenti devono disporre delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per quanto riguarda l'uso di estintori portatili.

Al fine di evitare che si producano inavvertitamente fiamme / scintille l'AN è obbligata a fornire adeguati schermi di protezione e coperture ignifughe per l'esecuzione dei suddetti lavori.

Estintori a CO₂

In generale l'accesso alle aree protette a CO₂ è limitato a quanto prescritto dal permesso di lavoro.

In caso di attivazione dell'allarme CO₂ (segnale sonoro prolungato tramite sirena di allarme) e/o del segnale ottico di allarme attraverso le segnalazioni luminose bianche (attenzione: invasione da CO₂) le aree in questione devono essere immediatamente abbandonate raggiungendo i rispettivi punti di raccolta. La CO₂ provoca un elevato rischio di asfissia, che conduce alla morte

nel giro di pochi minuti. Per tutte le aree di spegnimento sono stati creati segnalazioni e piani di evacuazione e vie di fuga separati, che devono essere rispettati. L'accesso a tali aree invase da CO2 è consentito solo in seguito all'autorizzazione del committente HARP.

Protezione dalle esplosioni

In generale i lavori a rischio esplosione vengono eseguiti esclusivamente nel rispetto della "procedura del permesso di lavoro". Le misure di sicurezza vanno concordate di volta in volta con il committente HARP. Esse possono prevedere, ad es.:

- misurazioni per il rilascio da parte dei vigili del fuoco di stabilimento
- determinazione della collocazione del gasometro ad alta pressione
- utilizzo di attrezzatura con protezione dalle esplosioni (contrassegno Ex)
- divieto di utilizzo per apparecchiature / attrezzature elettriche sprovviste di protezione dalle esplosioni
(ad es. cellulari, telecamere, ecc.)

9 Sicurezza dei trasporti

• Parcheggio dei veicoli

I veicoli possono recarsi nell'area dello stabilimento per il carico e lo scarico solo dopo essere annunciati dai committenti HARP. I veicoli possono essere parcheggiati esclusivamente nelle aree di parcheggio indicate o assegnate. Il parcheggio dei veicoli dell'AN avviene a proprio rischio e pericolo.

- In generale, nell'area dello stabilimento vigono le regole del codice della strada nazionale.
- La velocità massima consentita nell'area dello stabilimento è di **8 km/h**.
- In generale, i veicoli **non** possono transitare nei capannoni di produzione. Solo in casi eccezionali di assoluta necessità, come ad. es. per le operazioni di carico e scarico, i committenti HARP possono garantire un'autorizzazione straordinaria per la sosta breve.
- All'ingresso e all'uscita dai capannoni (di produzione e di stoccaggio), i pedoni devono servirsi delle apposite porte. All'interno dei capannoni possono spostarsi o sostare esclusivamente sugli appositi percorsi (contrassegnati qualora presenti).
- Nelle postazioni di carico e scarico è obbligatorio transitare a passo d'uomo.
- Nei capannoni e durante le operazioni di carico e scarico (anche all'esterno dei capannoni) è necessario spegnere i lampeggiatori di emergenza.
- Al fine di salvaguardare la sua incolumità personale, durante le operazioni di carico e scarico il conducente dell'autocarro è tenuto a sostare esclusivamente nella cabina di guida o nelle immediate vicinanze della stessa, oppure a raggiungere il luogo di sosta assegnatogli.
- In generale, quando abbandonano la cabina di guida i conducenti degli autocarri sono tenuti ad indossare giubbotto di sicurezza, casco di protezione, scarpe antinfortunistiche e occhiali di protezione.

10 Strumenti di lavoro

Strumenti di lavoro in generale

L'AN mette a disposizione gli utensili più adatti ai lavori da svolgere dal punto di vista tecnico e della sicurezza. L'AN è responsabile dei propri utensili e degli oggetti personali utilizzati dai propri dipendenti. Al termine o in caso di interruzione dei lavori, tali utensili devono essere riposti sotto chiave.

L'uso di attrezzatura di proprietà di HARP (ad es. gru, impianti, macchinari, macchine utensili, utensili ecc.) da parte di dipendenti dell'AN è vietato, salvo diverso accordo con i committenti HARP. I documenti comprovanti la qualifica corrispondente devono essere presentati ai committenti HARP. Prima di utilizzare l'attrezzatura HARP, i dipendenti dell'AN coinvolti devono essere addestrati o istruiti adeguatamente da HARP. La corretta esecuzione di tale addestramento da parte di HARP verrà adeguatamente documentata.

Attrezzature mobili

Tali attrezzature comprendono i dispositivi di sollevamento utilizzati dall'AN, le piattaforme di lavoro mobili / piattaforme elevatrici per il trasporto di persone (ad es. cestello di lavoro), impianti a gru e carrelli industriali.

Su richiesta, devono essere presentati ai committenti i certificati di prova validi corrispondenti. L'AN deve inoltre verificare che le suddette attrezzature siano condotte esclusivamente da personale maggiorenne, adeguatamente istruito e incaricato e in possesso delle qualifiche corrispondenti (ad es. patente di guida per carrelli industriali / gru, esperto di dispositivi di sollevamento ecc.). I documenti comprovanti le qualifiche corrispondenti devono essere fatti pervenire ai committenti HARP prima dell'inizio dei lavori.

È severamente vietato sostare al di sotto di carichi oscillanti.

Attrezzature elettriche

Gli AN sono autorizzati ad utilizzare esclusivamente attrezzature elettriche conformi ai requisiti nazionali. I documenti comprovanti i controlli e le manutenzioni effettuati su tali attrezzature devono essere presentati, qualora richiesto.

Le apparecchiature elettriche non conformi a tali disposizioni devono essere **immediatamente** spente.

Scale, predellini e impalcature

L'AN garantisce che le scale e le impalcature da esso utilizzate in loco si trovano in perfette condizioni tecniche per quanto riguarda la sicurezza. Le scale devono essere dotate di un'etichetta che consenta di attribuirle chiaramente all'AN. I documenti relativi ai controlli devono essere presentati, qualora richiesto.

L'AN è responsabile dell'uso sicuro e del corretto posizionamento (piano di appoggio) di tutte le scale e impalcature.

Le scale, i predellini e le impalcature di proprietà di HARP possono essere usati dall'AN solo se espressamente menzionato preventivamente nel permesso di lavoro. L'eventuale montaggio di impalcature da parte di AN deve corrispondere alle istruzioni di montaggio del costruttore. Tali impalcature devono essere inoltre dotate di una targhetta ben visibile che comprovi l'avvenuta prova di collaudo da parte del costruttore. L'utilizzatore delle impalcature è responsabile del rispetto della sicurezza operativa nonché del corretto utilizzo delle impalcature.

11 Alimentazione di energia

L'AN non è autorizzato ad apportare alcuna limitazione o interruzione dei dispositivi di alimentazione, salvo autorizzazione da parte del committente HARP.

I fusibili e gli isolatori possono essere rimossi, sostituiti o azionati esclusivamente da un collaboratore HARP dopo aver consultato il committente HARP. Fanno eccezione indicazioni specifiche fornite per iscritto da HARP a AN.

Le linee utilizzate devono essere in perfette condizioni tecniche per quanto riguarda la sicurezza.

Anche il ritorno alla normale alimentazione di servizio deve essere concordata con i committenti HARP.

11.1 Elettricità

Prima dell'inizio dei lavori presso o nelle vicinanze di impianti sotto tensione, l'AN deve essere addestrato e istruito dal committente HARP, che deve anche confermare l'autorizzazione scritta ai lavori in questione. L'impianto o il dispositivo elettrico dev'essere privato dell'alimentazione / energia tramite dei meccanismi di blocco sugli interruttori o sui comandi ed essere adeguatamente messo in sicurezza contro la riaccensione involontaria (si veda 7. LOTO). Devono essere inoltre applicati dei segnali di avviso sugli elementi di accensione e comando. L'attivazione dell'impianto deve essere effettuata esclusivamente dal responsabile HARP previo accordo con il committente HARP.

Se gli impianti elettrici vengono messi sotto tensione, il committente HARP deve essere informato dall'AN delle operazioni previste nonché dello stato di avanzamento dei lavori di montaggio. Tutte le operazioni (anche gli azionamenti di prova) possono essere effettuate dall'AN solo se il committente HARP ha fornito la necessaria autorizzazione. Gli impianti che si trovano in fase di collaudo devono essere contrassegnati come tali (ad es. nastro segnaletico bianco e rosso, segnali di avviso).

12 Postazioni di lavoro/luoghi di transito sopraelevati

In caso di operazioni sopraelevate (= profondità di caduta > 2m) l'area immediatamente sottostante deve essere messa in sicurezza con adeguate misure di sbarramento (ad es. nastro segnaletico, segnali), in modo da evitare ogni rischio alle persone causato dalla caduta di oggetti.

Durante i lavori sopraelevati, in assenza di protezioni permanenti o qualora tali protezioni non possano essere create a causa della posizione o della particolare situazione della postazione di lavoro, la protezione del personale deve essere assicurata tramite reti di protezione o DPI contro la caduta. I DPI contro la caduta devono essere fissati a dispositivi di ancoraggio adeguati tramite corde di sicurezza.

Se l'AN dovesse utilizzare carrelli industriali o piattaforme elevatrici dotate di dispositivi certificati per il sollevamento di persone per eseguire le operazioni sopraelevate, oltre a verificare la portata sufficiente di tale strumento di lavoro è necessario equipaggiare le piattaforme di lavoro con adeguate protezioni contro la caduta (ad es. ringhiera fissa con corrente intermedio e zoccolo) nonché protezioni contro i rischi di schiacciamento e cesoiamento (ad es. cabina antiperforazione).

Le aperture (ad es. lucernari a cupola, lucernari continui, evacuatori di fumo) nei tetti devono essere circondate con una protezione laterale e messe in sicurezza tramite coperture o reti di protezione.

Il transito sui tetti e gli elementi costruttivi non anti-sfondamento è consentito solamente utilizzando particolari passerelle di transito e di lavoro (larghezza minima 0,5 m). La transitabilità dei tetti dev'essere chiarita con il committente HARP.

13 Lavori di scavo e demolizione

In accordo con il committente devono essere adottate misure adeguate al fine di evitare o ridurre il più possibile i danni alla rete di distribuzione del gas, alla rete fognaria, idrica ed elettrica.

L'AN deve mettere permanentemente in sicurezza gli scavi dovuti a operazioni di sbancamento con recinzioni fisse (ad es. recinzioni da cantiere, ecc.) dotate di segnalazione ottica (comando crepuscolare).

Durante l'esecuzione degli scavi le aree limitrofe devono essere mantenute in massimo ordine. Le aree di raccolta devono essere preventivamente concordate con il committente HARP.

I lavori dell'AN devono sempre essere effettuati sotto la sorveglianza di un incaricato.

Devono essere costantemente adottate misure efficaci volte ad evitare la diffusione di polvere durante i lavori di scavo, costruzione e demolizione,

14 Lavori all'interno di container e "spazi confinati"

Gli AN o i subappaltatori possono accedere ai container e agli speciali "spazi confinati" soltanto se sono stati espressamente incaricati a farlo nel certificato di autorizzazione.

A seconda dell'ambiente in questione, per eseguire i lavori all'interno dei container e degli "spazi confinati" può essere necessaria una persona di guardia. Tale sorvegliante dev'essere messo a disposizione dall'AN, salvo diversi accordi con HARP.

In caso di lavori a caldo in spazi confinati, l'AN deve realizzare una misurazione continua della circolazione dell'aria (concentrazione dell'aria) con un dispositivo di misurazione adeguato di sua proprietà.

15 Dispositivi di protezione individuale (DPI) / abiti da lavoro

I requisiti dei DPI sono descritti nelle norme ambiente e sicurezza specifiche per la Hydro Aluminium Slim.

16 Immissione / utilizzo di sostanze pericolose

L'immissione, l'utilizzo e lo stoccaggio di sostanze pericolose nell'area aziendale HARP devono essere previsti dall'AN nella valutazione dei rischi prima dell'inizio delle attività.

A tal fine, l'AN è tenuto a presentare anche le schede tecniche di sicurezza aggiornate.

Sostanze vietate:

sostanze / materiali contenenti amianto
idrocarburi clorurati (ad es. detergenti, gas carburanti)
sostanze contenenti CFC (ad es. refrigeranti)
sostanze cancerogene

NOTA: L'uso di sostanze contenenti silicone (ad es. antischiumogeni, rivestimenti ecc.) nell'area dei laminatoi e degli impianti di verniciatura è severamente vietato.

Sostanze soggette a restrizione:

sostanze radioattive
sostanze altamente tossiche e tossiche
sostanze biologiche (enzimi, microbi, microorganismi)

Per l'uso delle "sostanze soggette a restrizione" è assolutamente necessaria l'approvazione del committente HARP prima dell'inizio dell'attività.

L'AN è tenuto a ridurre al minimo indispensabile l'uso e lo stoccaggio temporaneo di sostanze pericolose presso HARP. In caso di prosecuzione dei lavori, le sostanze pericolose non più

necessarie devono essere immediatamente rimosse dall'area dello stabilimento. Tutti i contenitori devono essere contrassegnati dall'AN o dal subappaltatore come segue:

- contenuto del recipiente (indicazione della denominazione commerciale)
- Simbolo / i (leggi nazionali) o pittogrammi di pericolo (GHS)
- Testi (GHS) o informazioni di pericolo (frasi R)
- Testi (GHS) o note di sicurezza (frasi S)
- Nome & indirizzo dell'AN o del subappaltatore
- Data

17 Trattamento dei rifiuti

In generale, il trasferimento di qualsiasi tipo di rifiuto deve essere preventivamente concordato con il committente HARP.

È vietato:

introdurre rifiuti dall'esterno nell'area aziendale
immagazzinare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

HARP si riserva il diritto di un successivo addebito delle spese causate dai rifiuti smaltiti in modo non conforme agli accordi. La cifra addebitata comprende i costi aggiuntivi derivati dalla raccolta, dalla cernita successiva, dal trasporto nonché dall'eliminazione di eventuali contaminazioni del suolo provocati dall'AN.

18 Protezione del suolo e delle falde acquifere

L'AN deve fare in modo che vengano rispettate tutte le misure preventive richieste dalla legge per evitare la penetrazione di sostanze pericolose nel suolo, nelle falde acquifere e nella rete fognaria.

In caso di avaria, perdita ecc. (sversamento / penetrazione di sostanze pericolose nel suolo / nella rete fognaria) è necessario informare immediatamente il servizio di sicurezza e il committente HARP in modo da poter adottare le misure successive previste dal piano di emergenza esistente.

Gli AN sono tenuti a sostenere le spese derivanti dall'inquinamento e dalle contaminazioni del suolo, delle falde acquifere, dell'impianto di depurazione o dell'emissario derivate da perdite, avarie causati dalla loro attività nell'area dello stabilimento. Ciò significa che l'AN è responsabile della bonifica del suolo o delle falde acquifere, nonché dei precedenti esami e analisi di laboratorio, compresi i relativi costi. In accordo con HARP, l'AN si impegna ad eseguire le suddette operazioni di bonifica fino al raggiungimento dei valori limite previsti dalla legge.

19 Fumo, alcol e altre sostanze inebrianti

È severamente vietato portare con sé, introdurre o distribuire bevande alcoliche o accedere all'area dello stabilimento sotto l'influsso di droghe e alcol.

I divieti di fumo sono descritti nella parte specifica relativa allo stabilimento delle presenti norme di sicurezza.

20 Bevande e accendini

I requisiti sono descritti nella parte specifica relativa allo stabilimento delle presenti norme di sicurezza.

21 Segnalazione di infortuni e danni

Gli AN sono tenuti a segnalare al committente HARP competente tutti i danni, gli infortuni e gli incidenti sul lavoro verificatisi sul sito HARP durante i lavori, indicando le modalità dell'incidente. Su richiesta HARP si riserva il diritto di effettuare indagini su ogni incidente congiuntamente all'AN.

22 Comportamento in caso di emergenza

I requisiti sono descritti nella parte specifica relativa allo stabilimento delle presenti norme di sicurezza.

23 Protezione dello stabilimento

I requisiti sono descritti nella parte specifica relativa allo stabilimento delle presenti norme di sicurezza.

24 Protezione del prodotto

È assolutamente necessario proteggere i prodotti da qualsiasi effetto derivato da contaminazioni, ad es. polvere, acqua, materiali di riempimento, residui di saldatura e affilatura ecc. prodotte dalle attività degli appaltatori al di sopra, accanto, nelle adiacenze o nelle vicinanze del luogo di fabbricazione.

È inoltre severamente vietato introdurre sostanze estranee (acqua, polvere, sostanze chimiche ecc.) nei mezzi impiegati nel processo di produzione come gli oli di laminazione.

È severamente vietato depositare e introdurre cibi e bevande nelle aree di produzione o nelle loro adiacenze. A tal fine sono messe a disposizione degli AN strutture sociali adeguate (mensa). Gli AN sono tenuti a rimuovere o a segnalare ai committenti HARP qualsiasi contaminazione provocata dalle loro attività di progetto.

25 Responsabilità e assicurazione

L'AN è tenuto a stipulare a proprie spese un'assicurazione che copra tutti i casi di responsabilità che potrebbero presentarsi nel quadro del presente contratto. Tale assicurazione deve coprire sia i danni alle persone che quelli alle cose. Gli AN sono considerati pienamente responsabili dei danni derivati dal mancato rispetto o dall'infrazione delle "norme di sicurezza per appaltatori esterni".

26 "Tavola rotonda annuale per le aziende terze"

Ogni anno HARP invita le aziende terze corrispondenti (presenti spesso e/o le cui attività comportano un rischio elevato) ad una "tavola rotonda per aziende terze". Nel corso di questo evento informativo vengono discussi temi di attualità, novità, casi di infortunio e possibilità di miglioramento nel rapporto con le aziende terze.

27 Sorveglianza e controlli

HARP effettua regolarmente delle ispezioni dei cantieri per verificare l'effettivo rispetto delle norme di sicurezza. In caso di comportamenti non conformi, vengono informati l'ANV responsabile e il committente HARP. Tali ispezioni non sollevano l'AN dal proprio obbligo di controllare il rispetto delle norme.

28 Comportamento in caso di violazione delle norme HSSE

La violazione delle istruzioni operative e delle norme di sicurezza concordate è considerata come inadempienza contrattuale e può provocare l'espulsione di un dipendente dell'appaltatore dall'area dello stabilimento o la disdetta del contratto stipulato con l'AN. I costi che HARP è tenuto a sostenere per assicurare il rispetto delle norme suddette da parte dell'AN vengono addebitati all'AN.

29 CONFERMA

Con la presente confermo di essere stato informato delle "norme ambiente e sicurezza HARP per appaltatori e subappaltatori" di averne compreso i contenuti e di attenermi a quanto da essi previsto.

(Ragione sociale)

(Nome in stampatello)

(firma vincolante a norma di legge)

(Luogo, data)

Prima dell'inizio dei lavori, riceverò le norme ambiente e sicurezza nonché i rischi specifici della Hydro Aluminium Slim.

Nota:

Oltre alla conferma compilata e firmata dell'AN, poco prima dell'inizio dei lavori è necessario far pervenire al committente HARP e al settore acquisti una copia firmata per ogni subappaltatore.