



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.  
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO  
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° 0089 del 05/02/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 3464	Data Vs. DDT: 02/02/2018	Altri Rif.: 4550602231		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014025	MOTORE CONTROL TECHNIQUE MFU100L COD.MFU100L314DE 400V 29,5A KW.13,1 3150G/min B3/B5 N.SLIM1300		N.SLIM 1300	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 TORNERIA E RETTIFICA SEDE ALBERO PER RICOSTRUZIONE SEDE CHIAVETTA CON CHIAVETTA NUOVA REVISIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLE USCITE STATORICHE CON RIFACIMENTO DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6306 2RS1 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6209 2RS1 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO PULEGGIA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI REVISIONE SERVOVENTILAZIONE CON SOSTITUZIONE DI 2 CUSCINETTI 608 2RS C3 RICOSTRUZIONE PIEDINO DI SUPPORTO TROVATO SPEZZATO SOSTITUZIONE CONDENSATORE NUOVO DA 1.5mF VERIFICA FUNZIONAMENTO ENCODER SICK DFS60B- BHAKO1024 CON RICOSTRUZIONE SUPPORTO DI FISSAGGIO RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI	985		985



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.  
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO  
04012 CISTERNA DI LATINA - LT

Offerta n° **0089** del **05/02/2018**

COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA  
RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA  
VERNICIATURA ESTERNA  
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 985,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.